

## PLASTCOAT 1030

E I DK S

- E -	<b>Manual de instrucciones</b>	2
- I -	<b>Istruzioni per l'uso</b>	28
- DK -	<b>Driftsvejledning</b>	54
- S -	<b>Bruksanvisning</b>	80

# ¡Advertencia!

**Las máquinas pulverizadoras de mortero producen presiones de pulverización sumamente altas**

	<b>¡Atención, riesgo de lesiones!</b>
<b>1</b>	<b>¡No tocar nunca el chorro de pulverizado con los dedos o la mano!</b> <b>¡No dirigir nunca la lanza pulverizadora hacia sí mismo o a otras personas!</b> <b>¡Los materiales de recubrimiento son cáusticos o irritantes!</b> <b>¡Proteger la piel y los ojos!</b>
<b>2</b>	<b>Antes de cada puesta en servicio se observarán los siguientes puntos conforme al manual de instrucciones:</b>  1. Respetar las presiones permitidas. 2. Comprobar la estanqueidad de todas las piezas de unión.
<b>3</b>	<b>Cumplir exactamente las instrucciones respecto a la limpieza y mantenimiento con regularidad del equipo.</b> <b>Antes de proceder a cualquier trabajo en la máquina pulverizadora de mortero y durante las paradas, observar los siguientes puntos:</b>  1. Observar el tiempo de endurecimiento del material de recubrimiento. 2. Descargar la lanza pulverizadora y la manguera de mortero. 3. Desconectar la bomba de aspiración.

# ¡Obsérvese la seguridad!

## Índice

<b>1 NORMAS DE SEGURIDAD</b>	<b>4</b>	<b>9 MANTENIMIENTO</b>	<b>17</b>
<b>2 INTRODUCCIÓN A LOS TRABAJOS CON LA MÁQUINA PULVERIZADORA DE MORTERO PLASTCOAT 1030</b>	<b>6</b>	9.1 Mantenimiento mecánico	17
2.1 Funcionamiento de la máquina pulverizadora de mortero PlastCoat 1030	6	9.2 Mantenimiento eléctrico	17
2.2 Materiales de recubrimiento procesables	6	9.3 Tiempo sin uso prolongado	17
<b>3 DATOS TÉCNICOS</b>	<b>6</b>	9.4 Retén del eje (ig. 16)	17
<b>4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA PLASTCOAT 1030</b>	<b>7</b>	9.5 Cambio del rotor	18
4.1 Elementos de servicio e indicadores en el equipo	8	<b>10 ELIMINACIÓN DE AVERÍAS</b>	<b>19</b>
4.2 Accionamiento	8	<b>11 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO PLASTCOAT 1030</b>	<b>22</b>
4.3 Compresor (accesorio)	9	11.1 Lista de piezas de recambio bastidor	23
4.4 Manguera de mortero	9	<b>12 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO DE LA LANZA PULVERIZADORA</b>	<b>23</b>
4.5 Lanza de pulverización	9	<b>14 ACCESORIOS PLASTCOAT 1030</b>	<b>24</b>
<b>5 TRANSPORTE</b>	<b>10</b>	Comprobación de la máquina pulverizadora de mortero	26
5.1 Desplazamiento	10	Advertencia para la eliminación de desechos	26
5.2 Transporte por grúa (fig. 3)	10	Indicación importante respecto a la garantía del producto	26
5.3 Transporte en el vehículo	10	Declaración de garantía	26
<b>6 PUESTA EN SERVICIO</b>	<b>10</b>	Declaración de conformidad CE	27
6.1 Lugar de instalación	10	Red de servicio técnico en Europa	108
6.1.1 Conexión a la red eléctrica/ Cable de extensión	10		
6.2 Primera puesta en servicio	10		
6.2.1 Volumen de suministro	10		
6.2.2 Montaje (fig. 5)	11		
6.3 Conexión de la manguera de mortero	11		
6.4 Compresor (accesorio)	11		
6.5 Montaje de los frontales para pulverización (accesorios)	12		
6.6 Conexión de la lanza pulverizadora (fig. 10)	12		
6.7 Preparación de la máquina pulverizadora de mortero (fig. 12)	13		
6.7.1 Aclarar previamente la manguera de mortero	13		
6.8 Comienzo del proceso de pulverización	14		
6.9 Conclusión del proceso de pulverización	14		
<b>7 INDICACIONES GENERALES RESPECTO A LA TÉCNICA DE APLICACIÓN</b>	<b>15</b>		
7.1 Técnica de pulverización	15		
<b>8 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y LIMPIEZA</b>	<b>15</b>		
8.1 Limpieza de la manguera de mortero	15		
8.2 Limpieza del equipo y sustitución del estator	16		
8.3 Limpieza de la lanza pulverizadora	16		

## 1 NORMAS DE SEGURIDAD

Los requisitos técnicos de seguridad para las máquinas de alimentación de mortero se regulan entre otros en:

- a) EN 12001, máquinas de alimentación, pulverización y clasificación de hormigón y mortero - Condiciones de seguridad

**Obsérvense estrictamente las normas de seguridad locales.**

Para el manejo seguro de las máquinas pulverizadoras demortero se observarán las siguientes indicaciones:

### Utilización de la máquina pulverizadora de mortero

La máquina pulverizadora de mortero PlastCoat 1030 está destinada exclusivamente para el procesamiento de los materiales de recubrimiento descritos en la página 6. **Otro empleo no está permitido.** Para el empleo correcto pertenecen también la observación de las instrucciones de servicio y el cumplimiento de las condiciones de inspección y mantenimiento. Guardar el manual de instrucciones siempre a la mano en el lugar de aplicación de la máquina pulverizadora de mortero. La máquina pulverizadora de mortero PlastCoat 1030 debe utilizarse sólo con el manómetro. Se utilizará solamente la manguera de mortero prescrita por el fabricante. Utilizar únicamente mangueras de mortero para una presión de servicio de mínimo 40 barios. El proyector de mortero solo está previsto para el uso comercial por usuarios profesionales.

### Protección personal

Protección de los ojos, la piel y las vías respiratorias: **Utilizar gafas protectoras, ropa protectora, guantes, eventualmente crema cutánea de protección y aparatos respiratorios.** No desacoplar la manguera de mortero mientras está bajo presión. ¡Observar el manómetro! ¡Ponerse gafas protectoras! ¡No dirigir la lanza pulverizadora a las personas!

### Llevar puesto protección de los oídos.

Durante el transporte de la máquina y cuando se trabaje con la máquina hay que llevar zapatos de trabajo. Las personas que no sean necesarias para la instalación, el montaje o el manejo de la máquina se deberán mantener apartadas de la máquina.

Para casos de emergencia, el modelo PC 1030 está equipado con un interruptor de parada de emergencia.

### Caretas protectoras respiratorias

Poner a disposición del operario una careta respiratoria para protección contra polvo mineral.

**Conexión a la red de alimentación sólo a través de un punto de alimentación especial, p.ej. un distribuidor de corriente para obras con dispositivo protector contra corriente defectuosa con  $INF \leq 30\text{ mA}$ .**

**Evitar el ensuciamiento de la caja de enchufe para el mando a distancia en la unidad de control.**



**Peligro debido a la salida del material.**  
Antes de activar la máquina hay que comprobar que el grifo de material de la lanza de pulverización esté cerrado.  
Cerrar el grifo de material cada vez que se interrumpa el trabajo.



**La máquina pulverizadora de mortero no se debe utilizar nunca con el rotor descubierto o el depósito desmontado.**  
**No tocar el rotor cuando esté en movimiento. Peligro de aplastamiento.**  
**Tener cuidado con los cabellos largos. Trabajar sólo con ropa ajustada.**  
**No se deben introducir objetos o partes del cuerpo a través de la rejilla protectora.**  
**Peligro de aplastamiento al replegar los brazos, al montar la unidad de bomba y al conectar la manguera de mortero.**

### Limpieza y mantenimiento

Nunca desacople el tubo del mortero bajo presión o desmonte la máquina bajo presión. Observe la presión en el manómetro.

Cuando se vayan a efectuar trabajos de mantenimiento desconecte siempre la máquina de pulverización de mortero, desenchufe el enchufe y asegurar para impedir que pueda volver a enchufar.

No pulverizar el motor y la unidad de control de la máquina pulverizadora de mortero con chorro de agua detergente, detergente de alta presión o vapor detergente de alta presión. Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada.

### Equipamiento eléctrico

Disponer la ejecución del equipamiento eléctrico de la máquina pulverizadora de mortero únicamente por un electricista competente. Éste se comprobará con regularidad. Eliminar inmediatamente los desperfectos, como uniones sueltas o cables quemados.

**Mantener limpias y legibles las pegatinas en la máquina pulverizadora de mortero.**




**Si la máquina se para por causas mecánicas o porque ha habido una interrupción en el suministro de corriente, hay que colocar el interruptor de inmediato en la posición "A" para evitar que la máquina se pueda volver a poner en marcha por descuido. Existe riesgo de lesiones.**

## Instalación en superficies irregulares

La máquina de pulverización de mortero se tiene que instalar como se indica en la imagen para evitar que pueda salir rodando. Bloquear las ruedas delanteras con los frenos.

①



## Manguera de mortero



**Atención, ¡riesgo de lesiones mediante inyección! Como consecuencia de desgaste, dobleces y un uso inapropiado se pueden formar fugas en la manguera de mortero. A través de una fuga se puede inyectar líquido en la piel.**

Comprobar atentamente la manguera de mortero antes de cada uso.

Sustituir inmediatamente la manguera de mortero dañada.

¡No repare nunca usted mismo una manguera de mortero defectuosa!

Evitar curvaturas estrechas y dobleces; radio de curvatura mínimo aprox. 80 cm.

No pasar por encima de la manguera de mortero, protegerla contra contactos con objetos agudos y cantos cortantes.

No tirar nunca de la manguera de mortero para desplazar el equipo.

No torcer la manguera de mortero.

Tender la manguera de mortero de manera que no pueda representar un riesgo de tropiezo.



Por razones de funcionamiento, seguridad y duración, emplear únicamente mangueras de mortero originales de WAGNER.



En mangueras de mortero viejas aumenta el riesgo de defectos.  
Wagner recomienda sustituir la manguera de mortero al cabo de 6 años.

## 2 INTRODUCCIÓN A LOS TRABAJOS CON LA MÁQUINA PULVERIZADORA DE MORTERO PLASTCOAT 1030

La máquina pulverizadora de mortero PlastCoat 1030 está diseñada para aplicar o procesar materiales de recubrimiento minerales listos.

La máquina no se ha concebido para usar como un aparato de limpieza.

### 2.1 FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA PULVERIZADORA DE MORTERO PLASTCOAT 1030

La alimentación del material de recubrimiento se realiza por medio del depósito de material. La hélice de transporte lleva el material de recubrimiento a la bomba helicoidal de excéntrica. Esta bomba forma la presión necesaria para el transporte a través de la manguera de mortero. A la lanza pulverizadora se suministra el aire comprimido necesario para la pulverización. Mediante el control eléctrico la máquina de pulverización de mortero se puede encender o apagar o también se puede regular la cantidad de alimentación.

La cantidad de transporte continuamente regulable del material de recubrimiento permite obtener una fina y uniforme proyección del pulverizado.

### 2.2 MATERIALES DE RECUBRIMIENTO PROCESABLES

- Pegamentos de sistemas combinados de protección calorífuga (sistemas de minerales y resina sintética)
- Enlucidos de resina sintética con tamaño del grano hasta 6 mm
- Enlucidos de silicato con tamaño del grano hasta K 6
- Enlucidos de resina-silicona con tamaño del grano hasta K 6
- Enlucidos minerales con tamaño del grano hasta K 6
- Sistemas de enlucidos livianos con tamaño del grano hasta K 6
- Revoque rascado con tamaño del grano hasta K 6
- Enlucidos aislantes
- Enlucidos de saneamiento
- Recubrimiento de hormigón poroso
- Plástico de cuarzo
- Recubrimientos de techos
- Recubrimientos ignífugos
- Lechadas de junta mineral
- Emulsiones de betún
- Emplastes de armadura
- Fibra gruesa líquida
- Mortero de lechado de cercos
- Enfoscado de resina sintética
- Primera capa de adherencia
- Colores de relleno también con fibra
- Recubrimiento elástico

- Enlucido acústico aglomerado con resina sintética
- Masas de emplastecer aglomeradas con resina sintética

Todos los materiales de recubrimiento deben ser adecuados para el procesamiento a máquina. Véase hoja de datos del material de recubrimiento a procesar.

Utilizar otros materiales de recubrimiento sólo después de consultar al fabricante o al departamento de técnica de aplicación de WAGNER.

## 3 DATOS TÉCNICOS


### PlastCoat 1030

Tensión:	230 V ~, 50/60 Hz
Puesta de fusibles:	16 A lento
Cable de conexión:	5 m longitud, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Potencia del motor P <sub>1</sub> :	2,3 kW
Cantidad de transporte máx. (agua):	10, 15, 20 l/min (según el rotor/estator)
Presión de servicio máx.:	40 barios
Tamaño del grano máx.:	K6 mm
Medidas (largo x ancho x alto):	1150 x 520 x 610 mm
Depósito de material:	50 l
Peso (PC 1030):	59 kg
Peso (Lanza pulverizadora):	2,1 kg
Presión de neumático máx.:	2,5 bar
Clase de protección:	IP 54
Nivel de presión sonora máx.:	70 dB (A)*
Conexión del aire de pulverización:	Acoplamiento rápido DN 7,2 mm
Presión del aire de pulverización máx.:	10 barios
Cantidad de aire comprimido necesario mín.:	320 l/min
Longitud máx. del tubo del mortero:	40 m (y 2,5 m tubo flexible)
Altura máx. de bombeo:	20 m

\* Punto de medición: Distancia 1 m al lado del equipo y 1,60 m sobre el suelo, suelo antiacústico.


## 4 CUADRO EXPLICATIVO DE LA PLASTCOAT 1030

- |  |   |
|--|---|
| 1 Unidad de control  | 2 Piloto de control rojo (señala que hay un funcionamiento defectuoso)                                    |
| 3 Piloto de funcionamiento verde (señala que hay tensión de red) | 4 Panel de control con interruptor para el modo de servicio y el regulador de la cantidad de alimentación |
| 5 Interruptor de parada de emergencia                            | 6 Bastidor principal con ruedas   |
| 7 Conexión mando a distancia                                     | 8 Conexión controlador externo  |
| 9 Manguera de mortero con manguera de aire comprimido, completa  | 10 Lanza pulverizadora  |
| 11 Depósito de material  | 12 Superficie de apoyo para el llenado  |
| 13 Unidad de salida con bomba de tornillo sinfín interior        | 14 Manómetro de presión   |
| 15 Acoplamiento para manguera de mortero                         | 16 Caja de herramientas   |



#### 4.1 ELEMENTOS DE SERVICIO E INDICADORES EN EL EQUIPO

- 1 Regulador de cantidad de alimentación 0-10
- 2 Interruptor para el modo de servicio
- 3 Piloto de control (Error)
- 4 Piloto de funcionamiento (Power)
- 5 Interruptor de parada de emergencia



La cantidad de transporte se ajusta con el regulador de cantidad de alimentación (Fig. 3, 1) continuamente de 0-10.

Con el interruptor (Fig. 3, 2) se pueden elegir los modos siguientes:

<b>F</b>  <b>A</b>	Posición "A"= Ajuste básico automático para el control con una lanza de pulverización automática
<b>F</b>  <b>A</b> <b>R</b>	Posición "F"= Activación manual Activa la máquina de pulverización de mortero. Este ajuste es necesario para: • El desmontaje de la unidad de bomba
<b>F</b>  <b>A</b> <b>R</b>	Posición „REV“= Marcha atrás Este ajuste es necesario para: • Descargar la presión del tubo de mortero • El montaje de la unidad de bomba

##### Aclaración detallada sobre el uso del interruptor:

Si el interruptor se encuentra en la posición "A", el PC1030 se puede encender o apagar con el grifo de material en la lanza de pulverización automática.

Si no se ha montado ninguna lanza de pulverización (p. ej., en el montaje/desmontaje de la unidad de bomba), la máquina se enciende poniendo el interruptor en la posición "F" y se desconecta poniéndolo en la posición "A".



Importante: El control a través del interruptor y del grifo de material tienen la misma validez. Se puede cambiar en cualquier momento de la posición "A" (control a través del grifo de material) a "F". Es por ello que sólo hay que operar el equipo individualmente.

El piloto de funcionamiento (verde, Fig. 3, 4) señala que hay tensión de red y que el equipo está listo para funcionar. Al enchufar la clavija de red, el PC 1030 efectúa una prueba de funcionamiento durante la cual parpadea el piloto de control (rojo, Fig. 3, 3). Si todo es correcto, el parpadeo cesa al cabo de aprox. 30 segundos. Si el piloto de control está encendido durante el funcionamiento, existe una avería. Encontrará información detallada sobre los fallos en el apartado „Resolución de fallos“ en la página 19.



Si cuando se mete el enchufe el interruptor se encuentra en la posición "F" el equipo no se encenderá.  
Ponga el interruptor brevemente en "A" y después de nuevo en "F" para encender el equipo.

##### Interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el PC 1030 se desconecta inmediatamente.

Para volver a desbloquear el interruptor de parada de emergencia es necesario girarlo. La máquina permanece desconectada después de desbloquear el interruptor. Para volver a conectarla, el selector se tiene que colocar brevemente en „A“ y después en „F“.

#### 4.2 ACCIONAMIENTO

El accionamiento de la máquina pulverizadora de mortero se desconecta automáticamente con sobrecarga (el piloto rojo de control se enciende).

Poner el interruptor (Fig. 3, 2) en "A" y desenchufar el enchufe. Poner el regulador de la alimentación (Fig. 3, 1) en „0“.

Esperar unos 5 minutos y entonces volver a enchufar y encender la máquina de pulverización de mortero. Ajustar la cantidad de alimentación deseada.




La unidad de accionamiento se va calentando durante el uso. Esto es perfectamente normal y no indica ningún funcionamiento incorrecto.

## 4.3 COMPRESOR (ACCESORIO)

**VKM 592 volumen de aspiración 590 l/min**

**Indicación:**


Operar el compresor únicamente como se indica en el manual de instrucciones adjuntado.



**C330 volumen de aspiración 330 l/min**


**Indicación:**

Operar el compresor únicamente como se indica en el manual de instrucciones adjuntado.




## 4.4 MANGUERA DE MORTERO

- 1 Conexión de material - máquina pulverizadora de mortero
- 2 Conexión del cable de control/ Controlador
- 3 Conexión de aire de pulverización - alimentación de aire comprimido
- 4 Conexión de material - lanza pulverizadora
- 5 Manguera de mortero
- 6 Conexión de aire de pulverización - lanza pulverizadora
- 7 Conexión del cable de control



## 4.5 LANZA PULVERIZADORA

- 1 Conexión de material
- 2 Grifo combinado de material y aire  
Abierto: grifo de material en un ángulo de 90° en relación  
Cerrado: el grifo de material apunta hacia delante
- 3 Boquilla estructurada:  
En la lanza pulverizadora pueden utilizarse diversas boquillas estructuradas. El tamaño de boquilla depende del tamaño del grano y de la proyección de pulverizado deseada.
- 4 Asa de sujeción:  
Según las necesidades, el asa de sujeción se puede montar en el lado izquierdo o derecho de la lanza pulverizadora. Para la protección, la rosca en el lado opuesto se puede cerrar con el tapón de cierre adjunto.
- 5 Conexión del cable de control
- 6 Regulador de caudal de aire
- 7 Conexión de aire de pulverización



## 5 TRANSPORTE

### 5.1 DESPLAZAMIENTO

Enrollar el cable de red alrededor del mango y quitar la manguera.

Guardar las boquillas y otros objetos pequeños en el compartimento guardaobjetos.

Empujar o arrastrar el PC 1030 por el mango.




**Para transitar por escaleras, el aparato sólo se debe llevar entre dos personas.**

### 5.2 TRANSPORTE POR GRÚA (FIG. 4)

Puntos de enganche para las cintas o los cables (no utilizar cables de acero): ver figura.

(4)



### 5.3 TRANSPORTE EN EL VEHÍCULO

Asegurar el equipo en el vehículo con medios de sujeción adecuados.



Para evitar que salgan restos de material de la máquina, limpiar previamente el equipo o cerrar el acoplamiento de mortero.

## 6 PUESTA EN SERVICIO

### 6.1 LUGAR DE INSTALACIÓN

La máquina pulverizadora de mortero debe estar nivelada para evitar corrimientos.

#### 6.1.1 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA/ CABLE DE EXTENSIÓN

**Conexión a la red de alimentación sólo a través de un punto de alimentación especial, p.ej. un distribuidor de corriente para obras con dispositivo protector contra corriente defectuosa con  $INF \leq 30\text{ mA}$ .**



Extender el cable de conexión, de manera que no se corra el riesgo de tropezón. Proteger contra daños, p.ej. al pasar por encima.



Sección de cable mín.  $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ . Enrollar el cable de extensión por completo. Prestar atención al correcto estado de las piezas de acoplamiento y los enchufes.

- Antes de conectar a la red de alimentación prestar atención a que la tensión de red coincida con la tensión indicada en la placa de características.

### 6.2 PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

#### 6.2.1 VOLUMEN DE SUMINISTRO

El fabricante suministra la máquina dividida en los siguientes componentes:

- Equipo básico completo que se compone de unidad de accionamiento, unidad de control, depósito de material y bastidor de transporte con ruedas
- Estator
- Paquete de mangueras
- Lanza pulverizadora
- Agente deslizador para bombas
- Caja de herramientas con boquillas, accesorios de limpieza, etc.

### 6.2.2 MONTAJE (FIG. 5)



**Desenchufar los controles externos. El montaje solo debe ser efectuado por la persona que controla también la máquina. No operar la máquina de pulverización de mortero cuando el rotor esté abierto. No tocar el rotor cuando esté en movimiento. Peligro de aplastamiento. Tener cuidado con los cabellos largos. Trabajar sólo con ropa ajustada.**

Soltar los tornillos de estrella (1) y quitar la unidad de salida (2).

Rociar el estator (3) y el rotor (4) con un lubricante para bomba adecuado (nº de pedido 9992 824).

Colocar el interruptor (6) en "A" y el regulador de alimentación (7) en „0“.

Conectar el enchufe a la red eléctrica.

El piloto de funcionamiento (8) indica la disponibilidad de servicio.

Durante la prueba de funcionamiento, el piloto de control rojo (9) parpadea durante aprox. 30 segundos.




Colocar el regulador de la cantidad de alimentación (7) en 1 ó 2.

Deslizar el estator (3) sobre la punta del rotor (4) (observar el carril guía (5)).

Colocar el selector (6) en posición „R“ para arrastrar el estator automáticamente al rotor.

En cuanto el estator encuentre en su posición final, colocar el interruptor (6) en posición „A“.

Volver a montar la unidad de salida (2) y fijarla con tornillos de estrella (1).



### 6.3 CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE MORTERO

- Comprobar el firme asiento de la unidad de bombeo.
- Empalmar la manguera de mortero (Fig. 7, 1) y asegurarla con las palancas de fijación (Fig. 7, 2).
- Empalmar la conexión del aire de pulverización en la manguera de mortero a una alimentación de aire comprimido, p.ej. al compresor (accesorio).

### 6.4 COMPRESOR (ACCESORIO)

Colocar el compresor en un lugar seguro, junto a la máquina pulverizadora de mortero, y conectarlo a la red de alimentación.

#### Indicación:

Operar el compresor únicamente como se indica en el manual de instrucciones adjunto.

## 6.5 MONTAJE DE LOS FRONTALES PARA PULVERIZACIÓN (ACCESORIOS)



Según la aplicación se pueden montar diferentes accesorios en la lanza pulverizadora, p. ej. una prolongación. Una lista detallada se encuentra en el capítulo „Accesorios“.

- Soltar el acoplamiento rápido y extraer la manguera de aire (Fig. 8, 1) de la lanza.
- Soltar la tuerca de racor (2) y quitar el tubo de material (3).
- Insertar el tubo de material y la manguera de aire (si existe) del accesorio en la lanza pulverizadora y apretarlos con la tuerca de racor. (Fig. 9)

**Atención:** Cuidar de no dañar el anillo tórico (Fig. 9, 4).





## 6.6 CONEXIÓN DE LA LANZA PULVERIZADORA (FIG. 10)

- Elija la boquilla de pulverización adecuada para el material: **El tamaño de boquilla deberá ser por lo menos tres veces mayor que el tamaño del grano, p.ej.**

**tamaño del grano Enlucidos de resina sintética -> 3 mm**

**tamaño de boquilla -> 10 mm**

- Montar la boquilla estructurada (1) en la lanza pulverizadora, con el cono dirigido al cabezal de pulverización.
- Conectar la lanza pulverizadora (2) a la manguera de material y asegurarla con las palancas de sujeción (3).
- Cerrar el grifo de material (4) (el grifo de material apunta hacia delante).
- Acoplar la conexión de aire de pulverización (5) al tubo flexible de aire del tubo flexible de mortero.
- Enroscar el enchufe de acoplamiento (6) para mando a distancia en el cable de mando del tubo flexible de mortero.
- Conectar el cable de control del tubo de mortero en la conexión de la bomba. (Fig. 11).
- Colocar el interruptor en "A".



## 6.7 PREPARACIÓN DE LA MÁQUINA PULVERIZADORA DE MORTERO (FIG. 12)

### Agente deslizador recomendado para la manguera de mortero




El agua no es suficiente como agente deslizante. ¡Peligro de taponamiento!  
Usar engrudo de celulosa. (P. ej. Metylan para engrudo de empapelar núm. de art. 2312136)

- Verter en el depósito de material 2–3 l de engrudo de celulosa.
- Conectar la máquina pulverizadora de mortero a la red de alimentación.

El piloto de funcionamiento (1) indica la disponibilidad de servicio.

(12)



**Antes de activar la máquina hay que comprobar que el grifo de material de la lanza de pulverización esté cerrado (el grifo de material apunta hacia delante). Cerrar el grifo de material cada vez que se interrumpe el trabajo.**

- Colocar el interruptor (2) en "A".
- Colocar el regulador de la cantidad de alimentación (3) en „3“.

### 6.7.1 ACLARAR PREVIAMENTE LA MANGUERA DE MORTERO

- Cerrar el regulador de caudal de aire (Fig. 13, 2).



**¡No doblar la manguera de mortero! Proteger contra daños, p.ej. contra atropello, así como contra objetos y cantos punzantes.**



- Sostener la lanza pulverizadora sobre un cubo vacío.
- Abrir el grifo de material (Fig. 13, 1) en la lanza de pulverización (grifo de material en un ángulo de 90° en relación con la lanza de pulverización), la máquina de pulverización de mortero se activa.
- Si sale cola de celulosa de la boquilla, cerrar el grifo de material (Fig. 13, 1) (el grifo de material apunta hacia delante).
- Llenar el material de recubrimiento en el depósito de material.



En caso de material de recubrimiento mineral, llenar el depósito de material sólo hasta la mitad.

- Volver a colocar la lanza de pulverización encima de un cubo.
- Abrir el grifo del material (Fig. 13, 1) en la lanza de pulverización.
- Cerrar el grifo de material (Fig. 13, 1) tan pronto como salga material de recubrimiento de la lanza de pulverización. La máquina de pulverización de mortero ahora está llena y lista para funcionar.

(13)



2

## 6.8 COMIENZO DEL PROCESO DE PULVERIZACIÓN

- Abrir el regulador de caudal de aire (Fig. 13, 3) y el grifo de material (Fig. 13, 1) en la lanza pulverizadora.
- Ajustar el volumen de material con el regulador de caudal (Fig. 13, 2) de la unidad de control y el volumen de aire con el regulador de caudal de aire (Fig. 13, 3) conforme al esquema de proyección.



**Importante:** No dejar funcionar la máquina pulverizadora de mortero en seco. Desconectar inmediatamente el aparato si deja de salir material por la boquilla o el chorro de pulverización se vuelve irregular. Para la posible causa y la corrección del problema, véase el capítulo „Eliminación de averías“.



**Desgaste elevado del grifo de material.** No ajuste la cantidad de material con el grifo de material sino sólo con el regulador de la cantidad de alimentación.


## 6.9 CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE PULVERIZACIÓN

- Cerrar el grifo de material (Fig. 13, 1).
- Cerrar el regulador de caudal de aire (Fig. 13, 3).




**Cerrar siempre el grifo de material cuando acabe la pulverización.**

(13)



2



## 7 INDICACIONES GENERALES RESPECTO A LA TÉCNICA DE APLICACIÓN

### 7.1 TÉCNICA DE PULVERIZACIÓN

Durante la pulverización, conducir la lanza pulverizadora con una distancia uniforme de 30 – 60 cm al objeto. Si no se cumple, se producirá una proyección del pulverizado irregular. La proyección del pulverizado es dependiente del material de recubrimiento, la viscosidad, el tamaño de boquilla, la cantidad de transporte y la cantidad de aire de pulverización.

#### Ejemplos:

**Estructura fina -> gran cantidad de aire de pulverización**

**Estructura gruesa -> poca cantidad de aire de pulverización**

**Mayor cantidad de transporte -> mayor cantidad de aire de pulverización**

Comprobar la estructura deseada sobre una superficie de prueba.

El límite lateral del chorro de pulverizado no deberá ser muy agudo. Por eso, la distancia entre lanza pulverizadora y el objeto se tiene elegir de forma apropiada.

El borde de pulverización deberá dispersarse paulatinamente, a fin de que pueda superponerse ligeramente en el siguiente sobre-recorrido.

Conducir la lanza pulverizadora siempre paralelo en un ángulo de 90° con respecto al objeto, ya que así la niebla del pulverizado es mínima.

**Indicación:** Granos y pigmentos de canto vivo son causa de mayor desgaste en la bomba, la manguera de mortero, el grifo de material y la boquilla.



Para el manejo de la manguera de mortero durante trabajos en andamios se ha comprobado como más ventajoso, dirigir la manguera siempre por la parte exterior del andamio.

## 8 PUESTA FUERA DE SERVICIO Y LIMPIEZA



**No limpiar el motor y la unidad de control de la máquina pulverizadora de mortero con trapo húmedo. Ni menos con chorro de agua detergente, detergente de alta presión o vapor detergente de alta presión. Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada.**

### 8.1 LIMPIEZA DE LA MANGUERA DE MORTERO

- Bombeando para vaciar el depósito de material.



**Importante: No dejar funcionar la máquina pulverizadora de mortero en seco. Desconectar inmediatamente el aparato si deja de salir material por la boquilla o el chorro de pulverización se vuelve irregular. Para la posible causa y la corrección del problema, véase el capítulo „Eliminación de averías“.**

- Apagar la máquina de pulverización de mortero y el compresor.
- Cerrar el grifo de material.
- Quitar la boquilla estructurada de la lanza pulverizadora y limpiarla.
- Llenar el depósito con agua y colocar la lanza de pulverización encima de un envase vacío.

**Importante: No dejar funcionar la máquina pulverizadora de mortero en seco. Durante la limpieza, llenar el depósito siempre con una cantidad suficiente de agua.**

- Colocar el regulador de la cantidad de alimentación en „5“.
- Abrir el grifo de material en la lanza de pulverización.
- Bombeando material del tubo en el recipiente hasta que el material que salga sólo sea líquido.
- Cerrar el grifo de material en la lanza de pulverización.



**La manguera de mortero debe estar descargada de presión. Eventualmente, poner el regulador de sentido de giro brevemente en "R" (hacia atrás). Observar el manómetro --> 0 barios. Ponerse gafas protectoras.**

- Desacoplar el tubo de mortero de la unidad de la bomba.
- Desacoplar la lanza de pulverización del tubo de mortero.
- Introducir la bola de limpieza en el tubo de mortero y volver a acoplar el tubo de mortero.
- Colocar el interruptor en "F".
- Después de algunos segundos la bola de limpieza sale por la lanza de pulverización.
- Según el material de recubrimiento procesado, repetir 3 – 4 veces el proceso de limpieza.



**La manguera de mortero debe estar descargada de presión. Eventualmente, poner el regulador de sentido de giro brevemente en "R" (hacia atrás). Observar el manómetro --> 0 barios. Ponerse gafas protectoras.**

- Colocar el interruptor en "A".
- Desacoplar el tubo de mortero de la unidad de la bomba.

## PUESTA FUERA DE SERVICIO Y LIMPIEZA



**i** Otra posibilidad de limpieza está a disposición con el adaptador de limpieza (accesorio). Este adaptador de limpieza puede conectarse con el acoplamiento de garra a una manguera de agua o un grifo de agua. Meter la bola de limpieza en la manguera de mortero, acoplar la manguera de mortero al adaptador de limpieza, y lavar el interior con agua.

## 8.2 LIMPIEZA DEL EQUIPO Y SUSTITUCIÓN DEL ESTATOR

- Limpiar la máquina de pulverización de mortero. Para este fin, bombear un lubricante para bomba adecuado o agua mezclada con lavavajillas.

### Desmontaje



**La máquina de pulverización de mortero tendrá que estar despresurizada.**  
**Eventualmente, poner el regulador de sentido de giro brevemente en "R" (hacia atrás).**  
**Observar el manómetro --> 0 barios.**  
**Ponerse gafas protectoras.**



**Desenchufar los controles externos. El desmontaje solo debe ser efectuado por la persona que controla también la máquina.**  
**No operar la máquina de pulverización de mortero cuando el rotor esté abierto. No tocar el rotor cuando esté en movimiento.**  
**Peligro de aplastamiento. Tener cuidado con los cabellos largos. Trabajar sólo con ropa ajustada.**

- Colocar el interruptor (fig. 14, 1) en "A" y el regulador de la cantidad de aire (2) en „0“.
- Desenchufar del enchufe.**
- Soltar los tornillos de estrella (3) y quitar la unidad de salida (4).
- Colocar el regulador de la cantidad de alimentación (2) en 1 ó 2.
- Conectar el enchufe a la red eléctrica.**
- Mover el selector (1) a la posición „F“. En cuanto el estator (5) se haya separador del rotor (6), colocar el selector en posición „A“.
- Retirar completamente el estator (5).
- Desenchufar del enchufe.**

### Limpiar la unidad de salida

Limpiar la unidad de salida (4) con un chorro de agua y un cepillo para botellas apropiado.

Limpiar el depósito (7) con un chorro de agua y un cepillo apropiado.

Limpiar la rejilla protectora con un pincel de limpieza para radiadores.

Limpiar también el rotor (6) y el estator (5) a fondo con agua y,

en su caso, con un cepillo.

Después pulverizar el rotor (6) y el estator (5) con un lubricante adecuado para bombas.


Mantener limpios la rosca de la carcasa de bomba y el tubo de bomba, a fin de evitar fugas después del montaje.

### Montaje




En caso de parada prolongada de la máquina, el estator puede quedar bloqueado en el rotor. Por este motivo, en caso de almacenamiento prolongado, el estator solo se debe volver a montar al iniciar el trabajo.

Montaje: ver capítulo 6.2.2



## 8.3 LIMPIEZA DE LA LANZA PULVERIZADORA

- Limpiar la boquilla estructurada.
- Limpiar con aguja para limpieza de boquillas los taladros de aire en la boquilla estructurada.
- Limpiar y engrasar el anillo tórico (Fig. 15, 1).
- Limpiar el interior de la lanza pulverizadora y del tubo de material con la ayuda de un cepillo para botellas (0342 329).
- Limpiar a fondo todas las roscas.
- Aclarar la lanza pulverizadora con agua limpia. Durante esta operación, abrir y cerrar tres veces el grifo de material.



## 9 MANTENIMIENTO



**¡ATENCIÓN!** Antes de proceder a todo trabajo de mantenimiento, aislar la máquina de la red de suministro eléctrico desenchufando la clavija de red, ¡en caso contrario hay peligro de cortocircuito!

Los trabajos de reparación deben ser realizados sólo por personal cualificado, mediante formación y experiencia debidamente capacitado. El equipo será comprobado por un electricista competente después de cada reparación.

La máquina pulverizadora de mortero se ha construido de tal modo que requiere cuidado y mantenimiento mínimos. No obstante se han de realizar con regularidad los siguientes trabajos o verificar los siguientes componentes:

### 9.1 MANTENIMIENTO MECÁNICO

- Mantener limpios la rosca en el tubo de bomba y la carcasa de bomba y estanqueizar si es necesario.
- Debe comprobarse la estanqueidad de las juntas en todos los acoplamientos y las piezas de unión. Las juntas desgastadas se tienen que cambiar.
- Antes de cada trabajo se comprobarán los daños:
  - Manguera de mortero
  - Cable de red
  - Unidad de control

### 9.2 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

- El accionamiento eléctrico y sus ranuras de ventilación se han de mantener siempre limpios y no deben limpiarse con agua. **Peligro de cortocircuito.**

### 9.3 TIEMPO SIN USO PROLONGADO

Si la máquina pulverizadora de mortero no se va a usar durante tiempo prolongado, es necesario hacer una limpieza a fondo y protegerla contra corrosión.




Retirar el estator de la unidad de bomba para evitar que quede bloqueado en el rotor.

### 9.4 RETÉN DEL EJE (FIG. 16)



Comprobar mensualmente las juntas en el PC 1030.

- Colocar el interruptor (fig. 16, 1) en "A" y el regulador de la cantidad de aire (2) en „0“.
- Desenchufar del enchufe.**
- Soltar los tornillos de estrella (3) y quitar la unidad de salida (4).
- Colocar el regulador de la cantidad de alimentación (2) en 1 ó 2.
- Conectar el enchufe a la red eléctrica.**
- Mover el selector (1) a la posición „F“. En cuanto el estator (5) se haya separador del rotor (6), colocar el selector en posición „A“.
- Retirar completamente el estator (5).
- Desenchufar del enchufe.**
- Extraer los dos pernos fijadores (7) y quitar el seguro contra torsión (8).
- Soltar la brida (9) con una llave de 17 mm y quitarla.
- Retirar el depósito (10).
- Comprobar la junta (11) y cambiarla si es necesario.
- Limpiar el retén del eje (12).
- Comprobar el rotor (6) y cambiarlo si es necesario (ver capítulo 9.5).




## 9.5 CAMBIO DEL ROTOR (FIG. 17)

- Soltar los tornillos de fijación (1) y retirar el rotor viejo (6).
- Montar el nuevo rotor con el nuevo tornillo de fijación.
- Pegar el tornillo de fijación con Loctite 243.



Atención: Usar sólo Loctite 243.



## 10 ELIMINACIÓN DE AVERÍAS

AVERÍA	CAUSA POSIBLE	ELIMINACIÓN
La máquina de pulverización de mortero no funciona. El piloto verde de funcionamiento se enciende	Poner el regulador de la cantidad de alimentación en „0“.  El cable de control de la lanza no está conectado o está dañado	Aumentar la cantidad de alimentación  Comprobar el cable de control
La máquina de pulverización de mortero no funciona. El piloto verde de funcionamiento no se enciende	Falta alimentación de la red.	- Enchufar la clavija de red. - Comprobar los daños del cable de red y sustituirlo si es necesario. - Verificar la fuente de alimentación.
La máquina de pulverización de mortero no funciona. El piloto rojo de control se enciende	Máquina pulverizadora de mortero sobrecargada/realentada.	Cerrar el grifo del material y desenchufar el enchufe.  Después de unos 5 minutos, encender de nuevo la máquina pulverizadora de mortero.
La máquina pulverizadora de mortero no puede dar vueltas el rotor.	El rotor está fijo en el estator. La bomba no fue lubricada con agente deslizador para bombas.	Poner el interruptor brevemente en "F" (adelante) – "R" (hacia atrás).  Si no se ha podido resolver el problema contacte al servicio de atención al cliente de Wagner.
La máquina pulverizadora de mortero forma presión en la manguera de mortero. Pero a la lanza pulverizadora no llega material de recubrimiento.	"Tapón" en el material de recubrimiento en la manguera de mortero. La manguera de mortero no se enjuagó con engrudo de celulosa.	Descargar la manguera de mortero – Poner el regulador de sentido de giro en "R" (hacia atrás). Bombar el material de recubrimiento de vuelta al recipiente.  <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>La manguera de mortero debe estar descargada de presión. Observar el manómetro --&gt; 0 barios. Ponerse gafas protectoras.</b> </div> </div> <p>Desacoplar el tubo de mortero y limpiar con la manguera de agua. Una vez suelto el taponamiento, llenar engrudo de celulosa en la manguera de mortero, y acoplarla de nuevo.</p>

## ELIMINACIÓN DE AVERÍAS



AVERÍA	CAUSA POSIBLE	ELIMINACIÓN
Durante la pulverización, se interrumpe de repente la salida de material de recubrimiento.	<p>Taponamiento de la boquilla estructurada mediante suciedad en el material de recubrimiento o por granulado demasiado grande.</p> <p>Boquilla estructurada demasiado pequeña.</p> <p>"Tapón" en el material de recubrimiento en la manguera de mortero. La manguera de mortero no se enjuagó con engrudo de celulosa.</p>	<p>Desconectar la máquina pulverizadora de mortero. Cerrar el grifo de material en la lanza pulverizadora.</p> <p>Quitar y limpiar la boquilla estructurada.</p> <p>Seleccionar boquilla estructurada más grande. Regla práctica: Tamaño del grano x 3 --&gt; tamaño de boquilla</p> <p>Descargar la manguera de mortero – Poner el regulador de sentido de giro en "R" (hacia atrás). Bombear el material de recubrimiento de vuelta al recipiente.</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> </div> <div> <b>La manguera de mortero debe estar descargada de presión. Observar el manómetro --&gt; 0 barios. Ponerse gafas protectoras.</b> </div> </div> <p>Desacoplar el tubo de mortero y limpiar con la manguera de agua. Una vez suelto el taponamiento, llenar engrudo de celulosa en la manguera de mortero, y acoplarla de nuevo.</p> <p>Rellenar el depósito con material de recubrimiento y bombear hasta que el material salga sin burbujas.</p> <p><b>Atención:</b> <b>Echar siempre suficiente material de recubrimiento.</b> <b>No dejar funcionar la bomba en seco. La bomba se calienta al funcionar, con peligro de presentarse el „tapón“.</b></p>
Proyección del pulverizado inexacta, irregular.	<p>Canales de aire en la boquilla estructurada parcialmente obstruidos con material de recubrimiento.</p> <p>La cantidad de aire se ha ajustado de forma incorrecta.</p> <p>La máquina de pulverización de mortero no se ha limpiado correctamente</p> <p>La bomba ha aspirado aire.</p>	<p>Desconectar la máquina pulverizadora de mortero. Cerrar el grifo de material en la lanza pulverizadora.</p> <p>Quitar la boquilla estructurada. Limpiar los canales de aire de la boquilla estructurada.</p> <p>La cantidad de aire se ha ajustado de otra forma.</p> <p>Limpiar la máquina de pulverización de mortero a fondo.</p> <p>Rellenar el depósito con material de recubrimiento y bombear hasta que el material salga sin burbujas.</p> <p><b>Atención:</b> <b>Echar siempre suficiente material de recubrimiento.</b> <b>No dejar funcionar la bomba en seco. La bomba se calienta al funcionar, con peligro de presentarse el „tapón“.</b></p>

AVERÍA	CAUSA POSIBLE	ELIMINACIÓN
Presión en el manómetro aumenta por encima de 40 barios.	<p>Material de recubrimiento tiene viscosidad demasiado alta.</p> <p>Diámetro de la manguera de mortero demasiado pequeño.</p> <p>Manguera de mortero demasiado larga.</p> <p>"Tapón" en el material de recubrimiento en la manguera de mortero.</p> <p>La manguera de mortero no se enjuagó con engrudo de celulosa.</p>	<p>Diluir el material de recubrimiento.</p> <p>Utilizar manguera de mortero de mayor diámetro.</p> <p>Utilizar manguera de mortero más corta.</p> <p>Descargar la manguera de mortero – Poner el regulador de sentido de giro en "R" (hacia atrás).</p> <p>Bombear el material de recubrimiento de vuelta al recipiente.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>La manguera de mortero debe estar descargada de presión. Observar el manómetro ---&gt; 0 barios. Ponerse gafas protectoras.</b> </div> </div> <p>Desacoplar el tubo de mortero y limpiar con la manguera de agua. Una vez suelto el taponamiento, llenar engrudo de celulosa en la manguera de mortero, y acoplarla de nuevo.</p>
Máquina pulverizadora de mortero no transporta suficiente material de recubrimiento.	<p>Cantidad de transporte elegida demasiado baja.</p> <p>Diámetro de la manguera de mortero muy pequeño.</p> <p>El estator desgastada.</p> <p>Boquilla estructurada demasiado pequeña.</p>	<p>Ajustar más alto el regulador de cantidad de material.</p> <p>Utilizar manguera de mortero de mayor diámetro.</p> <p>Montar una nueva estator, y si es necesario, también un nuevo rotor.</p> <p><b>Atención:</b> Pulverizar con agente deslizador para bombas.</p> <p>Seleccionar boquilla estructurada más grande. Regla práctica: Tamaño del grano x 3 ---&gt; tamaño de boquilla</p>


Si no está presente ninguna de las causas antes mencionadas, disponer la eliminación del defecto por una de las oficinas posventa de WAGNER.

## 11 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO PLASTCOAT 1030

POS.	Nº DE PED.	DENOMINACIÓN
1	9990368	Tuerca con empúñadura en estrella
2	2362368	Unidad de salida compl.
3	348315	Envoltura de la bomba
4	2361120	Seguro contra la torsión para el estator
5	9900247	Vis hexagonal
6	9921507	Arandela elástica
7	2360707	Junta de goma brida


  

POS.	Nº DE PED.	DENOMINACIÓN
8	2357594	Depósito de material
9	348316	Rotor
10	348324	Vis
11	2360651	Árbol de alimentación
12	2360706	Junta de goma motor
13	9921501	Arandela elástica
14	9900313	Vis cilíndrique



## 11.1 LISTA DE PIEZAS DE RECAMBIO BASTIDOR


POS.	Nº DE PED.	DENOMINACIÓN
1	3142039	Tuerca anular M12
2	3069013	Tapón cuadrado
3	2367604	Rueda dirigible
4	348349	Rueda
5	9994902	Tapacubos
6	2309787	Capuchón protector



## 12 LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO DE LANZA PULVERIZADORA


POS.	Nº DE REF.	DENOMINACIÓN
	2334 115	Lanza pulverizadora automática
	2322 199	Cabezal pulverizador completo (compuesto de las posiciones 1-6)
1	2321 045	Tuerca tapón
2	0342 350	Disco obturante
3	0268 781	Boquilla estructurada 8 (estándar)
6	2322 488	Anillo toroidal 25 x 2,5

POS.	Nº DE REF.	DENOMINACIÓN
7	2323 764	Elemento de carcasa izquierdo
8	2319 220	Palanca
9	2323 782	Elemento de carcasa derecho
10	0348 216	Sensor Reed compl.
11	2336 554	Tornillo alomado (2 uds.)
12	2324 716	Asa de sujeción
13	2336 221	Tapón de cierre (2 uds.)



## 13 ACCESORIOS PLASTCOAT 1030

POS.	Nº DE PED.	DENOMINACIÓN	POS.	Nº DE PED.	DENOMINACIÓN
1	2334 115	Lanza pulverizadora automática	11	2337 672	Cabezal pulverizador angular
2	2334 120	Lanza pulverizadora para techo	12	0342 916	Aguja para limpieza de boquillas
3	2334 121	Lanza para revoque	13	0342 330	Bola de limpieza para DN 19
4	Boquillas de estructura para la lanza pulverizadora automática:		14	0342 331	Bola de limpieza para DN 27
	0268 779	Boquilla estructurada 4		0342 332	Bola de limpieza para DN 35
	0348 915	Boquilla estructurada 5	14	0342 329	Cepillo para botellas para la limpieza interior de la unidad de salida y la lanza pulverizadora
	0268 780	Boquilla estructurada 6	15	9992 824	Agente deslizador para bombas de 500 ml
	0348 916	Boquilla estructurada 7	16	0342 215	Soporte de tubo flexible
	0268 781	Boquilla estructurada 8	17	0342 241	Adaptador de limpieza M 27 – GK
	0348 917	Boquilla estructurada 9		0348 948	Adaptador de limpieza M 35 – GK
	0268 782	Boquilla estructurada 10	18	2311 921	Compresor VKM 592, 230 V~, 50 Hz, Volumen de aspiración 590 l/min
	0342 327	Boquilla estructurada 12	19	2337 718	Compresor C330/03, 230 V~, 50 Hz, Volumen de aspiración 330 l/min
	0342 328	Boquilla estructurada 15	20	2311 692	Cable de control para la lanza de pulverización automática 14 m (no se ilustra)
	0268 905	Juego de boquillas estructurada 4, 6, 8, 10	21	2312 136	Lubricante para el tubo de mortero (Metylan para engrudo de empapelar) 125g (no se ilustra)
5	2362 235	Boquilla para revoque 10			
	2362 236	Boquilla para revoque 12			
	0268 746	Boquilla para revoque 14			
	0268 747	Boquilla para revoque 16			
	0268 748	Boquilla para revoque 18			
	0268 726	Juego de boquillas para revoque 14, 16, 18			
6	2334 123	Prolongación 80 cm			
	2339 400	Prolongación 150 cm			
	2334 124	Prolongación 200 cm			
7	2335 394	Suplemento de pegado			
8	2335 388	Suplemento de llenado/dosificación			
9	Tubo de mortero (incl. tubo flexible de aire y cable de control) para la lanza pulverizadora automática (2334115, 2334120, 2334121)				
	2334 131	Tubo de mortero DN 19 – 2 m, Conexión V 27			
	0342 706	Tubo de mortero DN 19 – 10 m, Conexión V 27			
	0348 930	Tubo de mortero DN 19 – 20 m, Conexión V 27			
	0348 912	Tubo de mortero DN 27 – 10 m, Conexión V 27			
	0348 946	Tubo de mortero DN 35 – 13,3 m, Conexión V 27			
10	0342 314	Junta de acoplamiento M 27			

**PlastCoat 1030 Cuadro de accesorios**

## **COMPROBACIÓN DE LA MÁQUINA PULVERIZADORA DE MORTERO**

Por motivos de seguridad le recomendamos que un experto compruebe el equipo según sea necesario pero como muy tarde cada 12 meses para verificar si se sigue garantizando un servicio seguro.

En equipos retirados del servicio la verificación se puede aplazar hasta la próxima puesta en funcionamiento.

También hay que observar todas las disposiciones de control y mantenimiento nacionales (que eventualmente pueden divergir).

En caso de preguntas diríjase al servicio de atención al cliente de Wagner.

## **ADVERTENCIA PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS**

Según la directiva europea 2012/19/UE respecto a la eliminación de equipos eléctricos viejos, y su transformación a la legislación nacional, este producto no deberá desecharse junto con la basura doméstica, sino que tiene que llevarse a un centro de eliminación de desechos acorde con el medio ambiente!



Nosotros o nuestras representaciones comerciales recibirán de vuelta su equipo viejo WAGNER para su eliminación acorde con el medio ambiente. Diríjase en este caso a una de nuestras oficinas de servicio posventa, o directamente a nosotros.

## **INDICACIÓN IMPORTANTE RESPECTO A LA GARANTÍA DEL PRODUCTO**

En base a un Reglamento europeo, el fabricante solo responde de forma ilimitada de su producto si todos los componentes proceden del fabricante o han sido aprobados por éste y si los aparatos son montados y utilizados correctamente. En caso de utilizar accesorios y repuestos de otros fabricantes, la responsabilidad puede quedar extinguida completa o parcialmente si el uso de los accesorios o repuestos de otros fabricantes causa un fallo en el producto. En casos extremos, las autoridades competentes pueden prohibir el uso del aparato completo.

Con los accesorios y piezas de recambio originales de WAGNER tiene usted la garantía de que todas las normas de seguridad se cumplen.

## **DECLARACIÓN DE GARANTÍA**

(situación 01.02.2009)

### **1. Volumen de garantía**

Todos los equipos de aplicación de pintura profesionales de Wagner (denominados en lo sucesivo como „productos“) son comprobados y ensayados cuidadosamente y están sujetos a los controles estrictos del departamento de Aseguramiento de la calidad de Wagner. En consecuencia, Wagner ofrece, únicamente para el usuario comercial o profesional que haya adquirido el producto a un distribuidor autorizado (denominado en lo sucesivo como „cliente“), una garantía amplia para los productos listados en Internet bajo [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Esta garantía no limita las reclamaciones de responsabilidad por vicios del cliente resultantes del contrato de compraventa con el vendedor, así como los derechos legales.

Prestamos la garantía en la forma en que, según nuestro criterio, procedamos a sustituir o reparar el producto o componentes del mismo o aceptar la devolución del equipo restituyendo su precio de compra. Los costes correspondientes al material y al tiempo de trabajo serán soportados por nuestra empresa. Los productos o piezas sustituidos pasan a ser de nuestra propiedad.

### **2. Plazo de garantía y registro**

El plazo de garantía es de 36 meses; en caso de uso industrial o una solicitud equivalente, particularmente con régimen de varios turnos o arrendamiento, se reducirá a 12 meses.

Asimismo, concedemos una garantía de 12 meses para los accionamientos que funcionen con gasolina o aire.

El plazo de garantía se inicia el día de la entrega por el distribuidor autorizado. Lo determinante es la fecha en el justificante de compra original.

Para todos los productos adquiridos al distribuidor autorizado a partir del 01.02.2009, el plazo de garantía aumenta en 24 meses si el comprador registra dichos equipos conforme a las disposiciones siguientes en un plazo de 4 semanas desde la fecha de la entrega por el distribuidor autorizado.

El registro se realiza en Internet bajo [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Como confirmación se considera el certificado de garantía, así como el justificante de compra del cual resulta la fecha de compra. El registro sólo es posible si el comprador declara su conformidad con el almacenamiento de sus datos a introducir allí.

La realización de prestaciones bajo garantía no alarga ni renueva el plazo de garantía para el producto.

Al finalizar el plazo de garantía ya no se podrán manifestar reclamaciones en base a la garantía.

## 3. Tramitación

En caso de que, durante el plazo de garantía, se detectaran defectos en el material, el acabado o el rendimiento del equipo, las reclamaciones bajo garantía se deberán manifestar sin demora, pero en plazo máximo de 2 semanas.

El distribuidor autorizado que había entregado el equipo está habilitado para recibir las reclamaciones bajo garantía. No obstante, las reclamaciones bajo garantía también se podrán manifestar en una de las delegaciones de servicio técnico indicadas en el modo de empleo. El producto se deberá enviar con porte pagado o presentar junto con el justificante de compra original que deberá contener la fecha de compra y la denominación del producto. Para solicitar la prolongación de la garantía es necesario adjuntar adicionalmente el certificado de garantía.

Los costes, así como el riesgo de pérdida o daños del producto durante el viaje de ida o vuelta al organismo que recibe las reclamaciones bajo garantía o vuelve a entregar el producto reparado correrán a cargo del cliente.

## 4. Exclusión de garantía

No se podrán aceptar reclamaciones bajo garantía

- para elementos sujetos a un desgaste debido al uso u otro desgaste natural, así como defectos en el producto que sean debidos a un desgaste debido al uso u otro desgaste natural. Estos elementos son, en particular, cables, válvulas, empaquetaduras, boquillas, cilindros, émbolos, partes de la caja que conduzcan el medio, filtros, mangueras, juntas, rotores, estatores, etc. Daños por desgaste son causados, en particular, por materiales de recubrimiento abrasivos, tales como dispersiones, enlucidos, masilla, adhesivos, esmaltes e imprimaciones a base de cuarzo.
- en caso de fallos en equipos que sean debidos al incumplimiento de indicaciones para el uso, un uso inadecuado o incorrecto, montaje o puesta en servicio incorrectos por el comprador o terceros, uso no conforme a lo previsto, condiciones ambientales anormales, uso de materiales de recubrimiento inadecuados, influencias químicas, electroquímicas o eléctricas, condiciones de servicio inadecuadas, uso con una tensión/frecuencia de red incorrecta, sobrecarga o falta de mantenimiento, conservación o limpieza.
- en caso de fallos en el equipo causados por el uso de accesorios, complementos o repuestos que no sean piezas originales de Wagner.
- con productos en los cuales se hayan realizado modificaciones o instalado complementos.
- con productos con el número de serie eliminado o ilegible
- con productos en los cuales se hayan realizado intentos de reparación por personas no autorizadas.
- con productos con desviaciones ligeras de las características nominales que no tengan importancia para el valor y la capacidad de uso del equipo.
- con productos que hayan sido desmontados parcialmente o por completo.

## 5. Regulaciones complementarias

Las citadas garantías son válidas únicamente para productos que hayan sido adquiridos en el territorio de la UE, la CEI o Australia a un distribuidor autorizado y sean utilizados dentro del país de la compra.

En caso de que resultara de nuestra comprobación que la reclamación no está cubierta por la garantía, la reparación se efectuará a cargo del comprador.

Las disposiciones anteriores regulan de forma concluyente las relaciones jurídicas con nuestra empresa. Queda excluida toda reclamación ulterior, particularmente en caso de daños y pérdidas de cualquier tipo que hayan sido causados por el producto o su uso, excepto dentro del marco de aplicación de la Ley sobre la responsabilidad por productos defectuosos.

Esta estipulación no afecta a las reclamaciones de responsabilidad por productos defectuosos frente al distribuidor.

La presente garantía se rige por el derecho alemán. El idioma contractual es el alemán. En caso de divergencia en el significado del texto alemán de esta garantía y el texto en un idioma extranjero prevalecerá el significado de la versión alemana.

J. Wagner GmbH  
Division Professional Finishing  
Otto Lilienthal Strasse 18  
88677 Markdorf  
República Federal de Alemania

Modificaciones reservadas · Impreso en Alemania

## Declaración UE de conformidad

Mediante la presente garantizamos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto cumple con las correspondientes disposiciones:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Normas armonizadas aplicadas:

EN ISO 12100, EN 12001, EN 60204-1, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

El producto viene acompañado de la declaración UE de conformidad. Si lo necesita, puede pedirla adicionalmente por el número de pedido **2368963**.

Traduzione delle istruzioni per l'uso originali

# Avvertenza!

**Le macchine spruzzatrici di malta sviluppano pressioni di spruzzatura molto elevate.**

	<p><b>Attenzione: Pericolo di lesioni!</b></p>
<b>1</b>	<p><b>Non collocare mai le dita o le mani nella traiettoria del getto di spruzzatura!</b>  <b>Non puntare mai la lancia di spruzzatura su se stessi o su altre persone!</b>  <b>I materiali di copertura sono corrosivi o irritanti!</b>  <b>Proteggere gli occhi e la pelle!</b></p>
<b>2</b>	<p><b>Prima di mettere in funzione l'apparecchio occorre osservare i seguenti punti delle istruzioni di servizio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osservare le pressioni massime ammissibili.</li> <li>2. Verificare la tenuta di ogni elemento di collegamento.</li> </ol>
<b>3</b>	<p><b>Le istruzioni sulla regolare pulizia e manutenzione della macchina spruzzatrice di malta devono essere rispettate rigorosamente.</b>  <b>Prima di iniziare qualsiasi lavoro sulla macchina spruzzatrice di malta e durante ogni pausa di lavoro, osservare i seguenti punti:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere presente il tempo di indurimento del materiale di copertura.</li> <li>2. Scaricare la lancia di spruzzatura ed il tubo flessibile della malta.</li> <li>3. Spegnere la pompa aspirante.</li> </ol>

# Abbate cura della sicurezza!

## Indice

<b>1 NORME DI SICUREZZA</b>	<b>30</b>	<b>9 MANUTENZIONE</b>	<b>43</b>
<b>2 INTRODUZIONE AL LAVORO CON LA MACCHINE SPRUZZATRICI DI MALTA PLASTCOAT 1030</b>	<b>32</b>	9.1 Manutenzione meccanica	43
2.1 Funzionamento macchine spruzzatrici di malta PlastCoat 1030	32	9.2 Manutenzione elettrica	43
2.2 Materiali di copertura lavorabili	32	9.3 Lunghi periodi di fermo	43
<b>3 DATI TECNICI</b>	<b>32</b>	9.4 Parafolio (fig. 16)	44
<b>4 FIGURA ILLUSTRATIVA POMPA ASPIRANTE PLASTCOAT 1030</b>	<b>33</b>	9.5 Sostituzione rotore (fig. 17)	44
4.1 Elementi di comando e display sull'apparecchio	34	<b>10 ELIMINAZIONE DI ANOMALIE</b>	<b>45</b>
4.2 Azionamento	34	<b>11 ELENCO DEI RICAMBI PLASTCOAT 1030</b>	<b>48</b>
4.3 Compressore (accessorio)	35	11.1 Elenco dei ricambi per telaio	49
4.4 Tubo flessibile della malta	35	<b>12 ELENCO DEI RICAMBI LANCIA DI SPRUZZATURA</b>	<b>49</b>
4.5 Lancia di spruzzatura	35	<b>13 ACCESSORI PLASTCOAT 1030</b>	<b>50</b>
<b>5 TRASPORTO</b>	<b>36</b>	Controllo della macchine spruzzatrici di malta	52
5.1 Trasporto sulle ruote	36	Avvertenza sullo smaltimento	52
5.2 Trasporto con gru (fig. 4)	36	Avvertenza importante sulla responsabilità civile del	
5.3 Trasporto con un veicolo	36	produttore	52
<b>6 MESSA IN SERVIZIO</b>	<b>36</b>	Dichiarazione di garanzia	52
6.1 Luogo di installazione	36	Dichiarazione di conformità CE	53
6.1.1 Collegamento alla rete elettrica/ Cavo di prolunga	36	Rete di assistenza europea	108
6.2 Prima messa in servizio	36		
6.2.1 Articoli nella confezione	36		
6.2.2 Montaggio (fig. 5)	37		
6.3 Collegamento del tubo flessibile della malta	37		
6.4 Compressore (accessorio)	37		
6.5 Montaggio spruzzatori (accessori)	38		
6.6 Collegamento della lancia di spruzzatura (fig. 10)	38		
6.7 Preparazione della macchine spruzzatrici di malta	39		
6.7.1 Prelavaggio del tubo flessibile per malta	39		
6.8 Inizio della spruzzatura	40		
6.9 Fine della spruzzatura	40		
<b>7 AVVERTENZE GENERALI SULLA TECNICA APPLICATIVA</b>	<b>41</b>		
7.1 Tecnica di spruzzatura	41		
<b>8 MESSA FUORI SERVIZIO E PULIZIA</b>	<b>41</b>		
8.1 Pulizia del tubo flessibile della malta	41		
8.2 Pulizia dell'apparecchio e sostituzione statore	42		
8.3 Pulizia della lancia di spruzzatura	43		

## 1 NORME DI SICUREZZA

I requisiti di sicurezza per i trasportatori di malta sono tra l'altro regolati in:

- a) EN 12001, trasportatori, spruzzatori e smistatori per calcestruzzo e malta - requisiti di sicurezza

**Si devono rispettare le locali norme di sicurezza.**

Per l'uso sicuro delle pompe aspiranti, osservare in particolare le seguenti avvertenze:

### Impiego della macchine spruzzatrici di malta

La macchine spruzzatrici di malta PlastCoat 1030 va usata esclusivamente per lavorare i materiali di rivestimento descritti a pagina 32. **Un impiego diverso non è consentito.** Dell'impiego corretto fanno parte anche il rispetto delle istruzioni per l'uso e delle condizioni di ispezione e di manutenzione. Conservare le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano sul luogo di utilizzo della macchine spruzzatrici di malta.

La macchine spruzzatrici di malta PlastCoat 1030 deve funzionare solo con manometro. Deve essere montato il tubo flessibile della malta prescritto dal costruttore.

Impagliare solo tubi flessibili della malta contrassegnati e con pressione di esercizio minima di 40 bar.

L'apparecchio per l'applicazione di malta a spruzzo è destinato esclusivamente all'uso professionale.

### Protezione delle persone

Per proteggere gli occhi, la pelle e le vie respiratorie: **Indossare occhiali protettivi, indumenti protettivi e guanti e, se necessario, utilizzare una crema protettiva della pelle e maschere respiratorie.** Non staccare il tubo flessibile della malta se è sotto pressione. Osservare il manometro. Indossare occhiali di protezione. Non puntare la lancia di spruzzatura su persone.

Per proteggere l'udito **utilizzare tappi o cuffie.**

Indossare delle scarpe antinfortunistiche durante il trasporto della macchina e durante l'attività con la macchina.

Le persone non coinvolte nell'installazione, nel montaggio e nel comando della macchina devono tenersi lontano dalla questa.

Il PC 1030 è dotato di un interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA per le emergenze.

### Maschere respiratorie

Per la protezione dalla polvere minerale, mettere a disposizione una maschera respiratoria al personale.

**Collegamento alla rete elettrica solo tramite un punto di alimentazione a parte, ad esempio per mezzo di un distributore di corrente per uso in cantiere con interruttore di sicurezza per correnti di guasto con  $INF \leq 30\text{ mA}$ .**

**Evitare lo sporco sulla presa per il telecomando sull'unità di controllo.**



**Rischio di lesioni dovuto a materiale furoiuscente.**

Prima di ogni accensione controllare che il rubinetto per materiale sia collegato alla lancia di spruzzatura.

Durante ogni interruzione del lavoro chiudere il rubinetto per materiale.



**Non azionare mai la macchina spruzzatrici di malta quando il rotore è scoperto o è stato rimosso il serbatoio.**

Non intervenire nello rotore quando questo è in movimento. Rischio di schiacciamento. Attenzione ai capelli lunghi. Lavorare solo con indumenti attillati.

Non introdurre alcun oggetto o parte del corpo attraverso la griglia di protezione.

Pericolo di schiacciamento durante l'abbassamento delle impugnature, il montaggio dell'unità della pompa e il collegamento del tubo flessibile della malta.

### Pulizia e manutenzione

Mai staccare il tubo flessibile per materiale se sotto pressione, oppure mai smontare la macchina se sotto pressione: controllare la pressione sul manometro.

In caso di lavori di manutenzione spegnere sempre lo spruzzatore di malta, scollare la spina di rete e assicurare questa contro un collegamento involontario.

Non pulire il motore e l'unità di controllo della macchine spruzzatrici di malta con apparecchi a getto di liquido o a getto di vapore ad alta pressione. Pericolo di cortocircuito dovuto alla penetrazione di acqua.

### Equipaggiamento elettrico

Far eseguire i lavori sull'equipaggiamento elettrico della macchine spruzzatrici di malta solo da un elettricista esperto. L'equipaggiamento elettrico deve essere controllato regolarmente. Eliminare immediatamente i difetti, ad esempio collegamenti allentati o cavi danneggiati.

**Tenere pulite e leggibili le etichette sulla macchine spruzzatrici di malta.**



**Durante ogni arresto di natura meccanica oppure di un'interruzione di corrente il selettore deve essere portato immediatamente su "A" al fine di impedire un riavvio involontario della macchina.**

**Pericolo di lesioni!**

## Tubo flessibile della malta



**Attenzione: pericolo di lesioni causate da iniezione! Usura, deformazione e utilizzo non previsto possono determinare perdite a livello del tubo flessibile della malta. Attraverso il punto in cui si verifica la perdita è possibile che il liquido venga iniettato nella cute.**

Verificare con estrema attenzione la condizione del tubo flessibile della malta prima di ogni utilizzo.

Sostituire immediatamente un tubo della malta danneggiato. Non riparare mai da soli un tubo della malta danneggiato!

È opportuno evitare di piegare eccessivamente il tubo, considerare un raggio di curvatura minimo pari a circa 80 cm.

Proteggere il tubo flessibile della malta dal calpestio, da oggetti taglienti e da spigoli vivi.

Non tirare mai dal tubo flessibile della malta per spostare l'apparecchio.

Non storcere il tubo flessibile della malta.

Posizionare il tubo flessibile della malta in modo da non costituire pericolo dovuto a inciampo.


	Per ragioni di funzionalità, sicurezza e durata dell'apparecchio occorre utilizzare esclusivamente tubi flessibili della malta WAGNER.
---	--

	L'utilizzo di tubi flessibili obsoleti incrementa il rischio di danneggiamento. Wagner raccomanda di sostituire il tubo flessibile una volta trascorsi sei anni.
---	--

## Installazione su un terreno non piano

Lo spruzzatore deve essere installato come indicato nella figura al fine di impedirne lo scivolamento. Bloccare le ruote anteriori con i freni.

①



## 2 INTRODUZIONE AL LAVORO CON LA MACCHINE SPRUZZATRICI DI MALTA PLASTCOAT 1030

Le macchine spruzzatrici di malta PlastCoat 1030 è concepita per l'utilizzo o la lavorazione di materiali di copertura pronti. La macchina non è concepita per un impiego come apparecchio di pulitura.

### 2.1 FUNZIONAMENTO MACCHINE SPRUZZATRICI DI MALTA PLASTCOAT 1030

L'alimentazione del materiale per rivestimento avviene mediante il serbatoio. La vite di alimentazione manda il materiale per rivestimento alla pompa a vite eccentrica. Questa pompa genera la pressione necessaria per il trasporto attraverso il tubo flessibile della malta. Alla lancia di spruzzatura viene mandata l'aria compressa necessaria per la nebulizzazione. Mediante l'unità di controllo elettrica è possibile accendere e spegnere lo spruzzatore di malta ed è anche possibile regolarne la quantità di convogliamento.

Regolando la portata del materiale di copertura, si ottiene una figura di spruzzatura morbida ed uniforme.

### 2.2 MATERIALI DI COPERTURA LAVORABILI

- Adesivi per sistemi stratificati termoisolanti (sistemi minerali ed a base di resina sintetica)
- Intonaci a base di resina sintetica fino a dimensioni della grana di 6 mm
- Intonaci al silicato fino a grana 6
- Intonaci al silicone fino a grana 6
- Intonaci minerali di stabilità fino a grana 6
- Sistemi di intonaci leggeri fino a grana 6
- Intonaci graffiati fino a grana 6
- Intonaci isolanti
- Intonaci per risanamento
- Calcestruzzo cellulare
- Plastica al quarzo
- Rivestimento di tetti
- Rivestimenti ignifughi
- Fanghi minerali ermetizzanti
- Emulsioni di bitume
- Stucchi per armature
- Fibre grezze liquide
- Malta per intelaiature
- Fondo di resina sintetica per intonaci
- Fondo di adesione
- Vernici riempitive, anche contenenti fibre
- Coperture elastiche
- Intonaco acustico a base di resina sintetica
- Stucchi con leganti a base di resina sintetica

Tutti i materiali di copertura devono essere adatti per la lavorazione con la macchina. Vedi la scheda dati del materiale di copertura da lavorare.

Utilizzare altri materiali di copertura solo dietro autorizzazione del produttore o della WAGNER Anwendungstechnik.

## 3 DATI TECNICI


### PlastCoat 1030

Tensione:	230 V AC, 50/60 Hz
Fusibile:	16 A ritardato
Cavo di allacciamento dell'apparecchio:	lunghezza 5 m, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Potenza del motore P <sub>1</sub> :	2,3 kW
Portata max. (acqua):	10, 15, 20 l/min (a seconda del rotore/statore)
Pressione di esercizio max.:	40 bar
Dimensioni max. della grana:	K6 mm
Dimensioni (L x P x H):	1150 x 520 x 610 mm
Capacità del serbatoio:	50 l
Peso (PC 1030):	59 kg
Peso (Lancia di spruzzatura):	2,1 kg
Pressione dei pneumatici max.:	2,5 bar
Classe di protezione:	IP 54
Livello di pressione acustica max.:	70 dB (A)*
Raccordo aria di nebulizzazione:	Attacco rapido DN 7,2 mm
Pressione max. aria di nebulizzazione:	10 bar
Portata minima di aria necessaria:	320 l/min
Lunghezza max. del tubo flessibile per malta:	40 m (e 2,5 m finali)
Altezza di convogliamento max.:	20 m

\* Punto di misura: Lateralmente all'apparecchio alla distanza di 1 m e ad 1,60 m dal suolo, suolo ad elevata impedenza acustica.

## 4 FIGURA ILLUSTRATIVA PLASTCOAT 1030


- |  |  |
|--|--|
| 1 Unità di controllo   | 2 Spia di controllo rossa (indica che è presente un malfunzionamento)  |
| 3 Spia d'esercizio verde (indica che la tensione di rete è presente) | 4 Pannello di comando con selettore per il regolatore della modalità di funzionamento e della quantità di convogliamento |
| 5 Interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA                                | 6 Posizione di base con ruote  |
| 7 Collegamento telecomando   | 8 Collegamento dispositivo di controllo esterno  |
| 9 Tubo flessibile della malta con tubo pneumatico completo           | 10 Lancia di spruzzatura   |
| 11 Serbatoio   | 12 Superficie di appoggio per riempimento  |
| 13 Unità di scarico con pompa a vite interna                         | 14 Manometro   |
| 15 Raccordo del tubo flessibile della malta                          | 16 Cassetta portautensili  |



## FIGURA ILLUSTRATIVA

#### 4.1 ELEMENTI DI COMANDO E DISPLAY SULL'APPARECCHIO

- 1 Regolatore della quantità di convogliamento 0-10
- 2 Selettore per la modalità di funzionamento
- 3 Spia di controllo (Error)
- 4 Spia d'esercizio (Power)
- 5 Interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA



Con il regolatore della quantità di convogliamento (Fig. 3, 1) si regola la portata su un valore da 0 a 10.

Mediante il selettore (fig. 3,2) sono a disposizione le modalità seguenti:

	Posizione "A"= Automatico Posizione base per il controllo con una lancia automatica di spruzzatura
	Posizione "F"= Accensione manuale Accende lo spruzzatore di malta. Questa impostazione è necessaria per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smontaggio dell'unità della pompa</li> </ul>
	Posizione "R"= Marcia indietro Questa impostazione è necessaria per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• scaricare la pressione del tubo flessibile per malta</li> <li>• Montaggio dell'unità della pompa</li> </ul>

#### Spiegazione dettagliata ai fini dell'impiego del selettore:

Se il selettore si trova sulla posizione "A" è possibile accendere e spegnere la PC 1030 con il rubinetto per materiale sulla lancia automatica di spruzzatura.

Se non è montata alcuna lancia di spruzzatura (per es. montaggio/smontaggio dell'unità della pompa), la macchina viene accesa mediante interruttore su posizione "F" e spenta con interruttore su posizione "A".



Importante: Il controllo mediante il selettore e il controllo mediante il rubinetto per materiale hanno gli stessi diritti.  
 In qualsiasi momento è possibile commutare dalla posizione "A" (controllo mediante rubinetto per materiale) alla posizione "F".  
 Perciò comandare l'apparecchio da solo.

La spia d'esercizio (verde, fig. 3,4) indica che la tensione è presente e che l'apparecchio è pronto per il funzionamento.

Quando viene inserita la spina di rete, il PC 1030 esegue un controllo del funzionamento durante il quale la spia di controllo (rossa, fig. 3, 3) lampeggia. Se tutto è regolare, il lampeggio si interrompe dopo ca. 30 secondi. L'accensione della spia di controllo durante l'uso, indica la presenza di un'anomalia. Per informazioni dettagliate sulla natura di questa anomalia vedere il paragrafo "Rimozione di anomalie" a pag. 45.



L'apparecchio non si accende se all'inserimento della spina di rete il selettore si trova su "F".  
 Portare per breve il selettore su "A" e poi di nuovo su "F" al fine di accendere l'apparecchio.

#### Interruttore di ARRESTO D'EMERGENZA

Premendo il pulsante dell'ARRESTO D'EMERG. il PC 1030 viene immediatamente disattivato.

Ruotare il pulsante di ARRESTO D'EMERG. per sbloccarlo. Anche dopo lo sblocco la macchina rimane spenta. Per riavviarla è necessario portare velocemente il selettore su „A" e quindi su „F".

#### 4.2 AZIONAMENTO

In caso di sovraccarico, l'azionamento della macchine spruzzatrici di maltasi spegne automaticamente (la spia di controllo rossa si accende)

Portare il selettore (fig. 3,2) su "A" e scollegare la spina di rete. Portare il regolatore della quantità di convogliamento (fig. 3,1) su "0".

Attendere circa 5 minuti, poi collegare nuovamente e accendere lo spruzzatore di malta. Impostare la quantità di convogliamento desiderata.




Durante il funzionamento l'unità motrice si riscalda. Questo è normale e non è segnale di malfunzionamento.

## 4.3 COMPRESSORE (ACCESSORIO)

**VKM 592, portata di aspirazione 590 l/min**

**Avvertenza:**


Far funzionare il compressore solo conformemente alle istruzioni per l'uso accluse.



**C330 portata di aspirazione 330 l/min**


**Avvertenza:**

Far funzionare il compressore solo conformemente alle istruzioni per l'uso accluse.




## 4.4 TUBO FLESSIBILE PER MALTA

- 1 Raccordo del materiale macchine spruzzatrici di malta
- 2 Collegamento cavo di controllo / dispositivo di controllo
- 3 Alimentazione pneumatica raccordo aria di nebulizzazione
- 4 Raccordo del materiale lancia di spruzzatura
- 5 Tubo flessibile della malta
- 6 Raccordo aria di nebulizzazione lancia di spruzzatura
- 7 Collegamento cavo di controllo



## 4.5 LANCIA AUTOMATICA DI SPRUZZATURA

- 1 Raccordo del materiale
- 2 Rubinetto del materiale  
Aperto: rubinetto per materiale a 90° verso la lancia di spruzzatura  
Chiuso: il rubinetto del materiale è rivolto in avanti
- 3 Ugello strutturato:  
Nella lancia di spruzzatura sono applicabili diversi ugelli strutturati. La grandezza dell'ugello dipende dalle dimensioni della grana del materiale di copertura e dalla figura di spruzzatura desiderata.
- 4 Impugnatura:  
L'impugnatura può essere montata all'occorrenza sul lato destro o sul lato sinistro della lancia di spruzzatura. L'ingresso filettato sull'altro lato può essere protetto con il tappo di chiusura in dotazione.
- 5 Collegamento cavo di controllo
- 6 Regolatore del flusso d'aria
- 7 Raccordo aria di nebulizzazione



## 5 TRASPORTO

### 5.1 TRASPORTO SULLE RUOTE

Avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'impugnatura e rimuovere il tubo flessibile.

Riporre ugelli e altri piccoli oggetti nel vano portaoggetti. Spingere o tirare il PC 1030 afferrando l'impugnatura.




**Sulle scale trasportare l'apparecchio solo in due persone.**

### 5.2 TRASPORTO CON GRU (FIG. 4)

Punti di sospensione per cinghie o funi (non usare funi metalliche) vedi figura.

(4)



### 5.3 TRASPORTO CON UN VEICOLO

Bloccare l'apparecchio nel veicolo con elementi di fissaggio adatti.



Per impedire la fuoriuscita di residui di materiale dalla macchina, pulire preventivamente l'apparecchio o chiudere il giunto della malta.

## 6 MESSA IN SERVIZIO

### 6.1 LUOGO DI INSTALLAZIONE

La macchina spruzzatrice di malta deve essere installata su un fondo piano, in modo da evitare il suo slittamento.

#### 6.1.1 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA/ CAVO DI PROLUNGA

**Collegamento alla rete elettrica solo tramite un punto di alimentazione a parte, ad esempio per mezzo di un distributore di corrente per uso in cantiere con interruttore di sicurezza per correnti di guasto con  $INF \leq 30 \text{ mA}$ .**



Posare il cavo di collegamento dell'apparecchio in modo che non intralci. Proteggerlo dal danneggiamento, ad esempio dal calpestio.



Sezione dei conduttori min.  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ; svilgere completamente la prolunga. Assicurarsi che i connettori siano in perfetto stato.

- Prima dell'allacciamento alla rete elettrica verificare che il valore della tensione di rete corrisponda a quello indicato sulla targhetta dell'apparecchio.

### 6.2 PRIMA MESSA IN SERVIZIO

La macchina viene fornita dal costruttore nei seguenti componenti singoli:

#### 6.2.1 ARTICOLI NELLA CONFEZIONE

- Apparecchio base completamente composto da unità motrice, unità di controllo, serbatoio e telaio di trasporto con ruote.
- Statore
- Pacco di tubi flessibili
- Lancia di spruzzatura
- Lubrificante per pompe
- Cassetta portautensili con ugelli, accessori per la pulizia...

## 6.2.2 MONTAGGIO (FIG. 5)



**Scollegare i dispositivi di comando esterni. Il montaggio può essere effettuato solo dalla persona che controlla anche la macchina. Mai far funzionare lo spruzzatore di malta in caso di rotore aperto. Non intervenire nello rotore quando questo è in movimento. Rischio di schiacciamento.**  
**Attenzione ai capelli lunghi. Lavorare solo con indumenti attillati.**

Allentare le viti a stella (1) e rimuovere l'unità di scarico (2). Applicare un idoneo lubrificante (cord. ord. 9992 824) su statore (3) e rotore (4).

Portare il selettore (6) su "A" e il regolatore della quantità di convogliamento (7) su "0".

Collegare la spina di rete alla rete elettrica.

Spia d'esercizio (8) segnala lo stato di „pronto“.

Durante il controllo del funzionamento la spia di controllo rossa (9) lampeggi per ca. 30 secondi.




Portare su 1 o 2 il regolatore della quantità di convogliamento (7).

Fare scorrere lo statore (3) sulla punta del rotore (4) (badare alla rotaia di guida (5)).

Posizionare il selettore (6) in posizione „R“ per inserire automaticamente lo statore sul rotore.

Una volta che lo statore si trova nella posizione finale, posizionare il selettore (6) su „A“.

Rimontare l'unità di scarico (2) e serrare con viti a stella (1).



## 6.3 COLLEGAMENTO DEL TUBO FLESSIBILE DELLA MALTA

- Controllare la stabilità dell'unità della pompa.
- Collegare il tubo flessibile della malta (Fig. 7, 1) e bloccarlo con la leva di serraggio (Fig. 7, 2).
- Collegare il raccordo dell'aria di nebulizzazione sul tubo flessibile della malta ad un generatore di aria compressa, ad esempio al compressore (accessorio).

## 6.4 COMPRESSORE (ACCESSORIO)

Collocare il compressore in un luogo sicuro accanto alla pompa aspirante e collegarlo alla rete elettrica.

### Avvertenza:

Far funzionare il compressore solo conformemente alle istruzioni per l'uso accluse.

## 6.5 MONTAGGIO SPRUZZATORI (ACCESSORI)







A seconda dell'applicazione, è possibile montare sulla lancia di spruzzatura diversi accessori, ad esempio una prolunga. Per una panoramica completa, consultare il capitolo „Accessori“.

- Allentare l'innesto rapido ed estrarre il tubo flessibile dell'aria (Fig. 8, 1) dalla lancia.
- Allentare il dado per raccordi (2) e staccare il tubo del materiale (3).
- Inserire il tubo del materiale e il tubo flessibile dell'aria (se presente) dell'accessorio nella lancia di spruzzatura e fissarli con il dado per raccordi. (Fig. 9)

**Attenzione: prestare attenzione a non danneggiare l'O-ring (Fig. 9, 4).**

## 6.6 COLLEGAMENTO DELLA LANCIA DI SPRUZZATURA (FIG. 10)

- Selezionare l'ugello di spruzzatura adatto al materiale:  
**La grandezza dell'ugello deve essere di almeno tre volte le dimensioni della grana, esempio: dimensioni della grana intonaci a base di resina sintetica → 3 mm dimensioni dell'ugello → 10 mm**
- Montare l'ugello strutturato (1) nella lancia di spruzzatura con l'elemento conico in direzione della testa di spruzzatura.
- Collegare la lancia di spruzzatura (2) al tubo del materiale e assicurarla con le leve di bloccaggio (3).
- Chiudere il rubinetto per materiale (4) (il rubinetto del materiale è rivolto in avanti).
- Collegare il raccordo dell'aria di polverizzazione (5) al tubo flessibile pneumatico del tubo flessibile della malta.
- Avvitare il connettore (6) del telecomando al cavo di comando del tubo flessibile della malta.
- Collegare al raccordo della pompa il cavo di controllo del tubo flessibile per malta (fig. 11).
- Portare il selettori su "A".



## 6.7 PREPARAZIONE DELLA MACCHINE SPRUZZATRICI DI MALTA (FIG. 12)

### Lubrificanti consigliati per il tubo flessibile della malta



Come lubrificante l'acqua non basta.  
Pericolo di ostruzione!  
Utilizzare della colla di cellulosa (per es. colla d'amido per carta da parati Metylan art. n° 2312136).

- Versare nel serbatoio 2-3 litri di materiale a dispersione a base di resina sintetica o di colla di cellulosa.
- Collegare la macchine spruzzatrici di malta alla rete elettrica. Spia d'esercizio (1) segnala lo stato di „pronto“.



**Prima di ogni accensione controllare che il rubinetto per materiale sia collegato alla lancia di spruzzatura (il rubinetto del materiale è rivolto in avanti). Durante ogni interruzione del lavoro chiudere il rubinetto per materiale.**

- Portare il selettore (2) su "A".
- Portare su "3" il regolatore della quantità di convogliamento (3).

### 6.7.1 PRELAVAGGIO DEL TUBO FLESSIBILE PER MALTA

- Chiudere il regolatore del flusso d'aria (Fig. 13, 2).



**Non schiacciare il tubo flessibile della malta! Proteggerlo dal danneggiamento, ad esempio dal calpestio e da oggetti e bordi acuminati o taglienti.**


- Tenere la lancia di spruzzatura sopra un secchio vuoto.
- Aprire il rubinetto per materiale (fig. 13, 1) sulla lancia di spruzzatura (rubinetto per materiale a 90° verso la lancia di spruzzatura): lo spruzzatore di malta viene acceso.
- Se esce colla di cellulosa dall'ugello (Fig. 13, 1), chiudere il rubinetto del materiale (il rubinetto è rivolto in avanti).
- Versare il materiale per rivestimento nel serbatoio.





Se il materiale per rivestimento è minerale, il serbatoio va riempito solo per metà.

- Tenere di nuovo la lancia di spruzzatura sul secchio.
  - Aprire il rubinetto per materiale (fig. 13, 1) sulla lancia di spruzzatura.
  - Chiudere il rubinetto per materiale (fig. 13, 1) non appena fuoriesce della vernice sulla lancia di spruzzatura.
- Adesso lo spruzzatore di malta è pieno e pronto per il funzionamento.

12



13



2

## 6.8 INIZIO DELLA SPRUZZATURA

- Aprire il regolatore del flusso d'aria (Fig. 13, 3) e il rubinetto del materiale (Fig. 13, 1) sulla lancia di spruzzatura.
- Regolare la quantità di materiale mediante il regolatore di portata (Fig. 13, 2) del modulo di comando e la quantità d'aria mediante il regolatore di flusso (Fig. 13, 3) in base al profilo di spruzzatura desiderato.



**Importante:** Non far funzionare a secco la macchine spruzzatrici di malta. Spegnere immediatamente l'apparecchio se non esce più materiale dall'ugello o se il getto è irregolare. La possibile causa e la risoluzione del problema sono illustrate nel capitolo „Eliminazione di anomalie“.



**Usura elevata del rubinetto per materiale.** Impostare la quantità di convogliamento non mediante il rubinetto per materiale, bensì mediante il regolatore della quantità di convogliamento.


## 6.9 FINE DELLA SPRUZZATURA

- Chiudere il rubinetto del materiale (Fig. 13, 1).
- Chiudere il regolatore del flusso d'aria (Fig. 13, 3).




**Chiudere sempre il rubinetto per materiale al termine del processo di spruzzatura.**

(13)



2



## 7 AVVERTENZE GENERALI SULLA TECNICA APPLICATIVA

### 7.1 TECNICA DI SPRUZZATURA

Durante la spruzzatura condurre la lancia di spruzzatura ad una distanza uniforme di 30 – 60 cm dall'oggetto. In caso contrario si ottiene una figura di spruzzatura irregolare.

La figura di spruzzatura dipende dal materiale di copertura, dalla viscosità, dalle dimensioni dell'ugello, dalla portata e dalla quantità di aria di nebulizzazione.

#### Esempi:

**Struttura fine** → grande quantità di aria di nebulizzazione

**Struttura grossolana** → piccola quantità di aria di nebulizzazione

**Portata maggiore** → quantità di aria di nebulizzazione maggiore

Provare la struttura desiderata su una superficie di prova.

Il limite laterale del getto di materiale non deve essere troppo netto, per cui scegliere accuratamente la distanza tra la lancia di spruzzatura e l'oggetto.

Il bordo di spruzzatura deve dissolversi gradualmente, in modo da consentire una semplice sovrapposizione alla passata successiva.

Conducendo la lancia di spruzzatura sempre parallelamente e ad un angolo di 90° rispetto all'oggetto, si forma la quantità minima di nebbia di spruzzatura.

#### Avvertenza:

Grani e pigmenti taglienti causano un'alta usura della pompa, del tubo flessibile della malta, del rubinetto del materiale e dell'ugello.



Il modo migliore per lavorare con il tubo flessibile della malta su ponteggi è quello di condurlo sempre all'esterno del ponteggio o dell'impalcatura.

### 8.1 PULIZIA DEL TUBO FLESSIBILE DELLA MALTA

- Pompare tutto il materiale dal serbatoio.



**Importante:** Non far funzionare a secco la macchine spruzzatrici di malta. Spegnere immediatamente l'apparecchio se non esce più materiale dall'ugello o se il getto è irregolare. La possibile causa e la risoluzione del problema sono illustrate nel capitolo „Eliminazione di anomalie“.

- Spegnere lo spruzzatore di malta e il compressore.
- Chiudere il rubinetto per materiale
- Togliere e pulire l'ugello strutturato dalla lancia di spruzzatura.
- Riempire d'acqua il contenitore e tenere la lancia di spruzzatura sul bidone vuoto.

**Importante:** Non far funzionare a secco la macchine spruzzatrici di malta. Durante la pulizia mantenere costante il livello d'acqua del serbatoio.

- Portare su "5" il regolatore della quantità di convogliamento.
- Aprire il rubinetto per materiale sulla lancia di spruzzatura.
- Pompare nella confezione il materiale dal tubo flessibile fino a quando esso è ancora fluido.
- Chiudere il rubinetto per materiale sulla lancia di spruzzatura.



**Il tubo flessibile della malta deve essere depressurizzato.**  
Se necessario, portare brevemente il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro).  
Osservare il manometro --> 0 bar.  
Indossare occhiali di protezione.

- Scollegare il tubo flessibile per malta dall'unità con pompa.
- Scollegare la lancia di spruzzatura dal tubo flessibile per malta.
- Inserire la sfera di lavaggio nel tubo flessibile della malta e riagganciare nuovamente il tubo.
- Portare il selettore su "F".
- Dopo qualche secondo la sfera di pulizia fuoriesce dalla lancia di spruzzatura.
- A seconda del materiale di copertura lavorato, ripetere la pulizia 3 – 4 volte.



**Il tubo flessibile della malta deve essere depressurizzato.**  
Se necessario, portare brevemente il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro).  
Osservare il manometro --> 0 bar.  
Indossare occhiali di protezione.

- Portare il selettore su "A".
- Scollegare il tubo flessibile per malta dall'unità con pompa.

## 8 MESSA FUORI SERVIZIO E PULIZIA



**Non pulire con liquidi il motore e l'unità di controllo della macchine spruzzatrici di malta. Non utilizzare in nessun caso getti d'acqua o unità a getto di liquidi o a getto di vapore ad alta pressione. Pericolo di cortocircuito dovuto alla penetrazione di acqua.**

**i** Un'altra possibilità di pulizia vene offerta dall'adattatore di pulizia (accessorio). Esso può essere collegato tramite l'innesto a dente ad un tubo flessibile o ad un rubinetto dell'acqua. Inserire la sfera di pulizia nel tubo flessibile della malta, collegare quest'ultimo l'adattatore di pulizia e lavare con acqua.

## 8.2 PULIZIA DELL'APPARECCHIO E SOSTITUZIONE STATORE

- Pulire lo spruzzatore di malta. A tal scopo fare scorrere attraverso la pompa un idoneo lubrificante o acqua mescolata con detersivo per piatti.

### Smontaggio



**Lo spruzzatore di malta deve essere privo di pressione.**  
**Se necessario, portare brevemente il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro).**  
**Osservare il manometro --> 0 bar.**  
**Indossare occhiali di protezione.**



**Scollegare i dispositivi di comando esterni. Lo smontaggio può essere effettuato solo dalla persona che controlla anche la macchina. Mai far funzionare lo spruzzatore di malta in caso di rotore aperto.**  
**Non intervenire nello rotore quando questo è in movimento. Rischio di schiacciamento.**  
**Attenzione ai capelli lunghi. Lavorare solo con indumenti attillati.**

- Portare il selettor (fig. 14, 1) su "A" e il regolatore della quantità di convogliamento (2) su "0".
- Scollegare la spina di rete.**
- Allentare le viti a stella (3) e rimuovere l'unità di scarico (4).
- Portare su 1 o 2 il regolatore della quantità di convogliamento (2).
- Collegare la spina di rete alla rete elettrica.**
- Portare il selettor (1) in posizione „F“. Non appena lo statore (5) si è scollegato dal rotore (6) posizionare il selettor su „A“.
- Rimuovere completamente lo statore (5).
- Scollegare la spina di rete.**

### Pulire l'unità di scarico

Pulire l'unità di scarico (4) con un getto d'acqua e uno scovolino appropriato.

Pulire il serbatoio (7) con un getto d'acqua e una spazzola appropriata.

Pulire la griglia di protezione con un pennello per radiatori. Ugualmente pulire a fondo il rotore (6) e lo statore (5) con acqua ed eventualmente una spazzola.


Dopodiché spruzzare sul rotore (6) e sullo statore (5) un adeguato lubrificante per pompe.

Tenere puliti la filettatura dell'alloggiamento della pompa e del tubo della pompa per evitare perdite dopo il riassemblaggio.

### Montaggio


<b>i</b>	In caso di inattività prolungata della macchina, lo statore può gripparsi sul rotore. Rimontare lo statore in caso di inattività prolungata solo quando si ricomincia il lavoro.
----------	--

Per il montaggio vedere il Capitolo 6.2.2



### 8.3 PULIZIA DELLA LANCIA DI SPRUZZATURA

- Pulire l'ugello strutturato.
- Pulire i fori dell'aria dell'ugello strutturato con un ago di pulizia.
- Pulire e ingrassare l'O-ring (Fig. 15, 1).
- Pulire l'interno della lancia di spruzzatura e del tubo del materiale con uno scovolino (0342 329).
- Pulire accuratamente tutte le filettature.
- Sciacquare la lancia di spruzzatura con acqua pulita aprendo e chiudendo per tre volte il rubinetto del materiale.



## 9 MANUTENZIONE



**ATTENZIONE!** Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, dalla macchina si deve staccare la tensione disinserendo la spina di rete per evitare possibili cortocircuiti! Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato per formazione ed esperienza professionale. Dopo ogni riparazione far controllare l'apparecchio da un elettricista esperto.

La macchine spruzzatrici di malta è costruita in modo da richiedere solo un minimo di manutenzione. Ad intervalli regolari occorre tuttavia svolgere i seguenti lavori o controllare componenti:

### 9.1 MANUTENZIONE MECCANICA

- Tenere pulita la filettatura sul tubo della pompa e, se necessario, ermetizzarla.
- L'ermeticità delle guarnizioni di tutti i giunti e raccordi deve essere controllata. Le guarnizioni usurate devono essere sostituite.
- Prima di ogni funzionamento controllare l'integrità di:
  - tubo flessibile della malta
  - cavo di rete
  - unità di controllo

### 9.2 MANUTENZIONE ELETTRICA

- L'azionamento elettrico e le sue fessure di ventilazione devono essere tenuti puliti e non devono essere puliti con acqua. **Pericolo di cortocircuito.**

### 9.3 LUNGHI PERIODI DI FERMO

Se la macchine spruzzatrici di malta resta ferma a lungo, sono necessarie una pulizia accurata ed una protezione dalla corrosione.



Rimuovere lo statore dall'unità della pompa per evitare che esso aderisca al rotore.

#### 9.4 PARAOLIO (FIG. 16)


	Verificare mensilmente le guarnizioni sul PC 1030.
--	--

- Portare il selettor (fig. 16, 1) su "A" e il regolatore della quantità di convogliamento (2) su "0".
- **Scollegare la spina di rete.**
- Allentare le viti a stella (3) e rimuovere l'unità di scarico (4).
- Portare su 1 o 2 il regolatore della quantità di convogliamento (2).
- **Collegare la spina di rete alla rete elettrica.**
- Portare il selettor (1) in posizione „F“. Non appena lo statore (5) si è scollegato dal rotore (6) posizionare il selettor su „A“.
- Rimuovere completamente lo statore (5).
- **Scollegare la spina di rete.**
- Estrarre i due perni di bloccaggio (7) e rimuovere il blocco antirotazione (8).
- Allentare la flangia (9) con una chiave da 17 mm e rimuoverla.
- Estrarre il contenitore (10).
- Controllare la guarnizione (11) e sostituirla se necessario.
- Pulire il paraolio (12).
- Controllare il rotore (6) e sostituirlo se necessario (vedere Capitolo 9.5).

#### 9.5 SOSTITUZIONE ROTORE (FIG. 17)

- Svitare la vite di fissaggio (1) e rimuovere il vecchio rotore (6).
- Montare il nuovo rotore utilizzando la nuova vite di fissaggio.
- Incollare la vite di fissaggio con Loctite 243.

	Attenzione: utilizzare solo Loctite 243
--	---



## 10 ELIMINAZIONE DI ANOMALIE

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	ELIMINAZIONE
Lo spruzzatore di malta non funziona. La spia d'esercizio verde si accende.	Il regolatore della quantità di convogliamento si trova su "0".  Cavo di controllo della lancia non collegato o danneggiato.  Commutato su funzionamento con telecomando (interruttore 6 Fig. 3 in posizione "II") ma non è collegato alcun telecomando.	Aumentare la quantità di convogliamento.  Controllare il cavo di controllo.  Collegare un telecomando oppure posizionare l'interruttore (6 Fig. 3) su „I“, per disattivare il telecomando.
Lo spruzzatore di malta non funziona. La spia d'esercizio verde non si accende.	La tensione di rete manca.	- Collegare la spina di rete. - Controllare se il cavo di rete è danneggiato e, se necessario, sostituirlo. - Controllare l'alimentazione elettrica.
La macchina spruzzatrice di malta non può essere accesa/spenta tramite il telecomando.	Il telecomando non è acceso.  Il telecomando non è collegato o è guasto	Spostare il selettore su "A" e l'interruttore (Fig. 3, 6) sulla posizione "II" per attivare il telecomando.  Collegare il cavo del telecomando, controllare i punti di connessione, controllare se il cavo del telecomando è danneggiato.
La macchine spruzzatrici di malta non fa ruotare il rotore.	Il rotore è bloccato nello statore La pompa non è stata lubrificata con lubrificante per pompe.	Portare brevemente il selettore su "F" (avanti) e su "R" (indietro). Contattare il servizio clienti Wagner se non è possibile risolvere il problema.
La macchine spruzzatrici di malta fa aumentare la pressione nel tubo flessibile della malta. Alla lancia di spruzzatura non arriva tuttavia materiale di copertura.	Intasamento del materiale di copertura nel tubo flessibile della malta. Tubo flessibile della malta non lavato con colla di cellulosa.	Depressurizzare il tubo flessibile – portare il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro). Ripompare il materiale di copertura nel contenitore.  <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  </div> <div> <b>Il tubo flessibile della malta deve essere depressurizzato. Osservare il manometro --&gt; 0 bar. Indossare occhiali di protezione.</b> </div> </div> Scollegare il tubo flessibile per malta e pulirlo con il tubo flessibile per acqua. Quando l'intasamento si è dissolto, riempirlo con colla di cellulosa. Ricollegare il tubo flessibile della malta.

## ELIMINAZIONE DI ANOMALIE


ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	ELIMINAZIONE
Durante la spruzzatura, improvvisamente il materiale di copertura non fuoriesce più.	Ostruzione dell'ugello strutturato a causa di impurità nel materiale di copertura o della grana di dimensioni eccessive.  Ugello strutturato troppo piccolo.  Intasamento del materiale di copertura nel tubo flessibile della malta. Tubo flessibile della malta non lavato con colla di cellulosa.	Spegnere le macchine spruzzatrici di malta. Chiudere il rubinetto del materiale sulla lancia di spruzzatura. Togliere e pulire l'ugello strutturato.  Scegliere un ugello strutturato più grande Regola approssimativa: grandezza della grana x 3 -> grandezza dell'ugello  Depressurizzare il tubo flessibile – portare il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro). Ripompare il materiale di copertura nel contenitore.
		 <b>Il tubo flessibile della malta deve essere depressurizzato. Osservare il manometro --&gt; 0 bar. Indossare occhiali di protezione.</b> <p>Scollegare il tubo flessibile per malta e pulirlo con il tubo flessibile per acqua. Quando l'intasamento si è dissolto, riempirlo con colla di cellulosa. Ricollegare il tubo flessibile della malta.</p> <p>Riempire il serbatoio con materiale di copertura e far circolare quest'ultimo pomandolo fino a quando fuoriesce senza soffiature.</p> <p><b>Attenzione:</b>  <b>Versare sempre abbastanza vernice.</b>  <b>Non far funzionare a secco la pompa. La pompa si surriscalda causando intasamenti.</b></p>
Figura di spruzzatura non netta ed uniforme.	I canali dell'aria dell'ugello strutturato sono parzialmente ostruiti dal materiale di copertura.  Quantità d'aria impostata non correttamente.  Spruzzatore di malta pulito male.  La pompa ha aspirato aria.	Spegnere le macchine spruzzatrici di malta. Chiudere il rubinetto del materiale sulla lancia di spruzzatura. Togliere l'ugello strutturato. Pulire i canali dell'aria dell'ugello strutturato.  Impostare diversamente la quantità d'aria.  Pulire a fondo lo spruzzatore di malta.  Riempire il serbatoio con materiale di copertura e far circolare quest'ultimo pomandolo fino a quando fuoriesce senza soffiature.
		<p><b>Attenzione:</b>  <b>Versare sempre abbastanza vernice.</b>  <b>Non far funzionare a secco la pompa. La pompa si surriscalda causando intasamenti.</b></p>

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	ELIMINAZIONE
La pressione sul manometro aumenta fin oltre 40 bar.	<p>Il materiale per rivestimento ha una viscosità eccessiva.</p> <p>Diametro del tubo flessibile della malta troppo piccolo.</p> <p>Lunghezza del tubo flessibile della malta troppo grande.</p> <p>Intasamento del materiale di copertura nel tubo flessibile della malta. Tubo flessibile della malta non lavato con colla di cellulosa.</p>	<p>Diluire il materiale per rivestimento.</p> <p>Impiegare un tubo flessibile della malta di diametro maggiore.</p> <p>Impiegare un tubo flessibile della malta di lunghezza minore.</p> <p>Depressurizzare il tubo flessibile – portare il commutatore del verso di rotazione su "R" (indietro). Ripompare il materiale di copertura nel contenitore.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <b>Il tubo flessibile della malta deve essere depressurizzato. Osservare il manometro --&gt; 0 bar. Indossare occhiali di protezione.</b> </div> </div> <p>Scollegare il tubo flessibile per malta e pulirlo con il tubo flessibile per acqua. Quando l'intasamento si è dissolto, riempirlo con colla di cellulosa. Ricollegare il tubo flessibile della malta.</p>
Le macchine spruzzatrici di malta non manda abbastanza materiale di copertura.	<p>Portata regolata su un valore insufficiente.</p> <p>Diametro del tubo flessibile della malta insufficiente.</p> <p>Statore usurato.</p> <p>Ugello strutturato troppo piccolo.</p>	<p>Portare il regolatore della portata su un valore maggiore.</p> <p>Impiegare un tubo flessibile della malta di diametro maggiore.</p> <p>Montare un nuovo statore, se necessario anche un nuovo rotore.</p> <p><b>Attenzione:</b> spruzzare con lubrificante per pompe.</p> <p>Scegliere un ugello strutturato più grande Regola approssimativa: grandezza della grana x 3 -&gt; grandezza dell'ugello</p>

Se la causa dell'anomalia non è una di quelle precedenti, far eliminare il guasto da un centro di assistenza WAGNER.


## 11 ELENCO DEI RICAMBI PLASTCOAT 1030

POS.	N° ORD.	NOME	POS.	N° ORD.	NOME
1	9990368	Manopola a crociera	8	2357594	Serbatoio
2	2362368	Unità di scarico compl.	9	348316	Rotore
3	348315	Corpo pompa	10	348324	Vite
4	2361120	Blocco antirottazione stator	11	2360651	Albero di alimentazione
5	9900247	Vite a testa esagonale	12	2360706	Guarnizione in gomma motore
6	9921507	Rondella elastica	13	9921501	Rondella elastica
7	2360707	Guarnizione in gomma flangia	14	9900313	Vite a testa cilindrica



## 11.1 ELENCO DEI RICAMBI PER TELAIO


POS.	N° ORD.	NOME
1	3142039	Ghiera M12
2	3069013	Tappo quadro
3	2367604	Ruota piroettante
4	348349	Ruota
5	9994902	Coperchio per ruota
6	2309787	Calotta di protezione



## 12 LISTA DEI PEZZI DI RICAMBIO LANCIA DI SPRUZZATURA

POS.	N° ORD.	NOME
	2334 115	Lancia automatica di spruzzatura
	2322 199	Testa di spruzzatura completa (componenti da 1 a 6)
1	2321 045	Dado a risvolto
2	0342 350	Rondella di tenuta
3	0268 781	Ugello strutturato 8 (Standard)
6	2322 488	Anello toroidale 25 x 2,5

POS.	N° ORD.	NOME
7	2323 764	Semiguscio sinistro
8	2319 220	Leva
9	2323 782	Semiguscio destro
10	0348 216	Sensore Reed compl.
11	2336 554	Vite a testa lenticolare (2 pezzi)
12	2324 716	Impugnatura
13	2336 221	Tappo di chiusura (2 pezzi)



## 13 ACCESSORI PLASTCOAT 1030


POS.	N° ORD.	NOME	POS.	N° ORD.	NOME
1	2334 115	Lancia automatica di spruzzatura	11	2337 672	Testa di spruzzatura angolare
2	2334 120	Lancia per plafoni (150 cm)	12	0342 916	Ago di pulizia
3	2334 121	Lancia per sottointonaco	13	0342 330	Sfera di pulizia per DN 19
4	Ugelli strutturati per lancia automatica, di spruzzatura e lancia per plafoni:		0342 331	Sfera di pulizia per DN 27	
	0268 779	Ugello strutturato 4	0342 332	Sfera di pulizia per DN 35	
	0348 915	Ugello strutturato 5	14	0342 329	Spazzola per bottiglie per la pulizia dell'interno dell'unità di uscita e della lancia di spruzzatura
	0268 780	Ugello strutturato 6	15	9992 824	Lubrificante per pompe 500 ml
	0348 916	Ugello strutturato 7	16	0342 215	Supporto per cavo flessibile
	0268 781	Ugello strutturato 8	17	0342 241	Adattatore di pulizia M 27 – GK
	0348 917	Ugello strutturato 9	0348 948	Adattatore di pulizia M 35 – GK	
	0268 782	Ugello strutturato 10	18	2311 921	Compressore VKM 592, 230 V~, 50 Hz, portata di aspirazione 590 l/min
	0342 327	Ugello strutturato 12	19	2337 718	Compressore C330/03, 230 V~, 50 Hz, portata di aspirazione 330 l/min
	0342 328	Ugello strutturato 15	20	2311 692	Cavo di controllo per lancia automati- ca di spruzzatura 14 m (senza figura)
	0268 905	Set di ugelli strutturati 4, 6, 8, 10	21	2312 136	Lubrificante per tubo flessibile per malta (colla d'amido per carta da para- ti Metylan) 125 g (senza figura)
5	2362 235	Ugello per sottointonaco 10			
	2362 236	Ugello per sottointonaco 12			
	0268 746	Ugello per sottointonaco 14			
	0268 747	Ugello per sottointonaco 16			
	0268 748	Ugello per sottointonaco 18			
	0268 726	Set di ugelli per sottointonaco 14, 16, 18			
6	2334 123	Prolunga 80 cm			
	2339 400	Prolunga 150 cm			
	2334 124	Prolunga 200 cm			
7	2335 394	Applicatore colla			
8	2335 388	Riempitore/dosatore			
9	Tubo flessibile della malta (completa di tubo flessi- bile pneumatico e cavo di controllo) per lancia auto- matica di spruzzatura (2334115, 2334120, 2334121)				
	2334 131	Tubo flessibile della malta DN 19 – 2m, raccordo V 27			
	0342 706	Tubo flessibile della malta DN 19 – 10m, raccordo V 27			
	0348 930	Tubo flessibile della malta DN 19 – 20m, raccordo V 27			
	0348 912	Tubo flessibile della malta DN 27 – 10m, raccordo V 27			
	0348 946	Tubo flessibile della malta DN 35 – 13,3 m, raccordo V 27			
10	0342 314	Guarnizione attacco fisso M 27			

# Plast Coat 1030



FIGURA DEGLI ACCESSORI PLASTCOAT 1030

## PlastCoat 1030 Figura degli accessori



## CONTROLLO DELLA MACCHINE SPRUZZATRICI DI MALTA

All'occorrenza, e tuttavia almeno ogni 12 mesi, per motivi di sicurezza consigliamo di far controllare da un esperto se il sicuro funzionamento futuro è garantito.

In caso di apparecchi inattivi è possibile rimandare il controllo fino alla successiva messa in funzione.

Inoltre, è necessario osservare anche tutte le disposizioni nazionali (eventualmente divergenti) sul controllo e sulla manutenzione.

Per domande rivolgersi ai centri servizio clienti della ditta Wagner.

## AVVERTENZA SULLO SMALTIMENTO

Ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento di apparecchiature elettriche e della sua attuazione in legge dello stato, questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici, ma deve essere riciclato in maniera ecologica.



L'apparecchio WAGNER in disuso viene ritirato da noi o dalle nostre rappresentanze commerciali, le quali lo smaltiscono in modo ecologico. In questo caso rivolgersi ad uno di nostri centri di assistenza o ad una delle nostre rappresentanze commerciali o direttamente a noi.

## AVVERTENZA IMPORTANTE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PRODUTTORE

In base a una direttiva UE, il produttore risponde illimitatamente dei difetti del prodotto soltanto se tutti i componenti sono di sua produzione o sono stati da lui approvati e se gli apparecchi sono stati montati e utilizzati correttamente. L'utilizzo di accessori e ricambi di terze parti può far decadere interamente o parzialmente la garanzia quando l'uso di tali accessori o ricambi determina un difetto del prodotto. In casi estremi, le autorità competenti possono vietare l'uso dell'intero apparecchio.

Con gli accessori ed i ricambi originali WAGNER si ha la garanzia del rispetto di tutte le norme di sicurezza.

## DICHIARAZIONE DI GARANZIA

(edizione 01/02/2009)

### 1. Garanzia

Tutti gli apparecchi professionali Wagner di applicazione della vernice (di seguito chiamati "prodotti") sono stati accuratamente collaudati e testati e sono stati sottoposti a severissimi controlli da parte dell'assicurazione di qualità Wagner. Wagner fornisce pertanto una garanzia estesa esclusivamente all'utilizzatore industriale o professionale (di seguito chiamato "cliente") che ha acquistato il prodotto presso un rivenditore specializzato autorizzato; tale garanzia vale per i prodotti specificati in Internet alla pagina [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Questa garanzia non limita i diritti per i vizi della cosa che possiede l'acquirente in base al contratto di acquisto né i diritti legali.

Forniamo la garanzia nella forma seguente: a nostra discrezione il prodotto - o i suoi singoli pezzi - sarà sostituito o riparato, oppure l'apparecchio sarà ritirato dietro rimborso del prezzo di acquisto. I costi per il materiale e la manodopera saranno a nostro carico. I prodotti o i pezzi sostituiti diventeranno di nostra proprietà.

### 2. Durata della garanzia e registrazione

Il periodo di garanzia è di 36 mesi, in caso di uso industriale o di uso che comporta pari sollecitazioni, come in particolare il funzionamento durante più turni di lavoro o il noleggio, la garanzia è di 12 mesi.

Anche per gli azionamenti che funzionano a benzina e aria forniamo 12 mesi di garanzia.

Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna da parte del rivenditore specializzato autorizzato. Fa fede la data indicata sul documento di acquisto originale.

Per tutti i prodotti acquistati presso un rivenditore specializzato autorizzato a partire dal 01/02/2009 la durata della garanzia si estende di 24 mesi se l'acquirente registra gli apparecchi, secondo le seguenti disposizioni, entro 4 settimane dal giorno della consegna da parte del rivenditore specializzato autorizzato.

La registrazione si effettua in Internet alla pagina [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Come conferma vale il certificato di garanzia e il documento di acquisto originale da cui risulta la data dell'acquisto. La registrazione può essere effettuata solamente se l'acquirente fornisce la propria autorizzazione all'archiviazione dei dati personali che deve inserire per la registrazione.

Gli interventi in garanzia non estendono né rinnovano il termine di garanzia per il prodotto.

Allo scadere del relativo periodo di garanzia non è più possibile far valere alcun diritto di garanzia.

### 3. Espletamento

Se durante il periodo di garanzia appaiono difetti di materiale, di lavorazione o di prestazioni dell'apparecchio, allora si devono far valere immediatamente i diritti di garanzia, comunque non oltre un termine di 2 settimane.

Per l'espletamento della garanzia ci si può rivolgere al rivenditore specializzato autorizzato che ha consegnato l'apparecchio. I diritti di garanzia possono comunque essere fatti valere anche presso i nostri centri di assistenza riportati nel manuale d'uso. Il prodotto deve essere spedito o presentato insieme al documento di acquisto originale, che deve indicare la data di acquisto e la denominazione del prodotto. Per il ricorso al prolungamento della garanzia deve essere inoltre accluso il certificato di garanzia.

Sono a carico del cliente i costi e i rischi di perdita o danneggiamento del prodotto durante il percorso verso o da il centro che espleta i diritti di garanzia o che riconsegna il prodotto riparato.

### 4. Esclusione della garanzia

La garanzia non copre quanto segue:

- I pezzi che sono soggetti a naturale usura dovuta all'uso o ad altro, come pure difetti del prodotto riconducibili a naturale usura dovuta all'uso o ad altro. Questo vale in particolare per cavi, valvole, guarnizioni, ugelli, cilindri, pistoni, elementi dell'involucro che conducono il fluido, filtri, tubi flessibili, tenute, rotori, statori, ecc. I danni dovuti all'usura sono provocati in particolare da materiali di rivestimento smeriglianti, come per esempio dispersioni di colle in solventi acquosi, intonaci, mastici, colle, smalti, fondo al quarzo.
- In caso di difetti degli apparecchi dovuti al mancato rispetto delle istruzioni d'uso, utilizzo inappropriate o non corretto, montaggio sbagliato o messa in funzione errata da parte dell'acquirente o di terzi, utilizzo non conforme a quello prescritto, condizioni ambientali anomale, materiali di rivestimento non adatti, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, condizioni di funzionamento inappropriate, funzionamento con tensione/frequenza elettrica errata, sovraccarico oppure manutenzione o pulizia insufficienti.
- In caso di difetti degli apparecchi che sono stati provocati dall'utilizzo di accessori, componenti integrativi o pezzi di ricambio che non sono pezzi originali Wagner.
- Prodotti in cui sono state effettuate modifiche o integrazioni.
- Prodotti in cui il numero di serie è stato rimosso o reso illeggibile.
- Prodotti in cui sono stati effettuati tentativi di riparazione da persone non autorizzate.
- Prodotti che si discostano lievemente dalla qualità standard di produzione e che sono irrilevanti per il valore e l'idoneità all'uso dell'apparecchio.
- Prodotti che sono stati disassemblati parzialmente o completamente.

### 5. Regolamenti integrativi

Le suddette garanzie valgono esclusivamente per i prodotti che sono acquistati in UE, CSI, Australia, presso un rivenditore specializzato autorizzato e che sono utilizzati all'interno del paese di riferimento.

Qualora dal controllo risulti che il danno non è coperto da garanzia, le spese di riparazione saranno a carico dell'acquirente.

Le suddette disposizioni regolano in modo conclusivo il rapporto giuridico con noi instaurato. Ulteriori diritti, in particolare per danni e perdite di qualsiasi tipo risultanti dal prodotto o dal suo uso, sono esclusi, tranne quelli nel campo di applicazione della legge sulla responsabilità civile da prodotto.

Rimangono intatti i diritti di garanzia per vizi della cosa nei confronti del rivenditore specializzato.

Per questa garanzia vale il diritto tedesco. La lingua del contratto è il tedesco. Nel caso in cui tra il testo in lingua tedesca e un altro testo in lingua straniera ci siano discrepanze di significato, ha la priorità il significato del testo in lingua tedesca.

J. Wagner GmbH  
Division Professional Finishing  
Otto Lilienthal Strasse 18  
88677 Markdorf  
Repubblica Federale Tedesca

Con riserva di modifiche · Stampato in Germania

### Dichiarazione di conformità UE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che il presente prodotto corrisponde alle relative disposizioni seguenti:

2006/42/CE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, 2012/19/UE

Norme armonizzate:

EN ISO 12100, EN 12001, EN 60204-1, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

La dichiarazione di conformità UE è allegata al prodotto.  
Se necessario, può esserne richiesta una copia con il numero d'ordine **2368963**.

Oversættelse af den originale driftsvejledning

# Advarsel!

**Mørtelsprøjtemaskinen udvikler højt sprøjtetryk.**

	<b>Pas på, fare for personskade!</b>
1	<b>Før aldrig fingrene eller hånden ind i sprøjtestrålen!</b> <b>Ret aldrig sprøjtlanse mod dig selv eller andre!</b> <b>Coatingmaterialer er ætsende eller lokalirriterende!</b> <b>Beskyt hud og øjne!</b>
2	<b>Før enhver idrifttagning skal følgende punkter overholdes iht. driftsvejledningen:</b>  1. Overhold de tilladte tryk. 2. Kontrollér, at alle forbindelsesdeler er tætte.
3	<b>Anvisninger om regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af mørtelsprøjtemaskinen skal følges nøje.</b> <b>Overhold følgende punkter før ethvert arbejde på mørtelsprøjtemaskinen og før enhver pause:</b>  1. Overhold hærdningstiden for coatingmaterialerne. 2. Aflast sprøjtlanse og mørtelslanger. 3. Sluk for sugepumpen.

# Tænk altid på sikkerheden!

## Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>SIKKERHEDSFORSKRIFTER</b>	<b>56</b>
<b>2</b>	<b>INDFØRING I ARBEJDET MED MØRTELSPRØJTEMASKINEN PLASTCOAT 1030</b>	<b>58</b>
2.1	Funktion - mørтелsprøjtemaskinen PlastCoat 1030	58
2.2	Anvendelige coatingmaterialer	58
<b>3</b>	<b>TEKNISKE DATA</b>	<b>58</b>
<b>4</b>	<b>ENKELTKOMPONENTER PLASTCOAT 1030</b>	<b>59</b>
4.1	Betjeningselementer og indikatorer på udstyret	60
4.2	Drev	60
4.3	Kompressor (tilbehør)	61
4.4	Mørtelslange	61
4.5	Sprøjtelanse	61
<b>5</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>62</b>
5.1	Kørsel	62
5.2	Krantransport (fig. 4)	62
5.3	Transport i et køretøj	62
<b>6</b>	<b>IDRIFTAGNING</b>	<b>62</b>
6.1	Opstillingssted	62
6.1.1	Tilslutning til strømnettet/ Forlængerledning	62
6.2	Første idrifttagning	62
6.2.1	Medfølgendedede	62
6.2.2	Montering (fig. 5)	63
6.3	Tilslut mørtelslangen	63
6.4	Kompressor (tilbehør)	63
6.5	Montering af sprøjteopsatser (tilbehør)	64
6.6	Tilslut sprøjtelansen (fig. 10)	64
6.7	Forberedelse af mørтелsprøjtemaskinen (fig. 12)	64
6.7.1	Forskyl mørtelslangen	65
6.8	Sprøjtestart	65
6.9	Sprøjteafslutning	65
<b>7</b>	<b>GENERELLE ANVISNINGER PÅ BRUG</b>	<b>66</b>
7.1	Sprøjteknik	66
<b>8</b>	<b>RENGØRING OG FORANSTALTNINGER EFTER ARBEJDET</b>	<b>66</b>
8.1	Rengør mørtelslangen	66
8.2	Rengøring af enheden og udskiftning af statoren	67
8.3	Rengør sprøjtelansen	68
<b>9</b>	<b>VEDLIGEHOLDELSE</b>	<b>68</b>
9.1	Mekanisk vedligeholdelse	68
9.2	Elektrisk vedligeholdelse	68
9.3	Længere tids opbevaring	68
9.4	Udskiftning af rotor (fig. 16)	69
9.5	Udskiftning af rotor (fig. 17)	69
<b>10</b>	<b>FEJLAFHJÆLPNING</b>	<b>70</b>
<b>11</b>	<b>RESERVEDELSLISTE PLASTCOAT 1030</b>	<b>73</b>
11.1	Reservedelsliste, stativ	74
<b>12</b>	<b>RESERVEDELSLISTE SPRØJTELANGE</b>	<b>74</b>
<b>13</b>	<b>TILBEHØR PLASTCOAT 1030</b>	<b>76</b>
	Kontrol af mørтелsprøjtemaskinen	78
	Information om bortskaffelse	78
	Vigtig information vedrørende produktansvar	78
	Garantierklæring	78
	CE-overensstemmelseserklæring	79
	Europa-servicenet	108

## 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Sikkerhedstekniske krav vedr. mørtemaskiner er bl.a. reguleret i:

- a) EN 12001, transport-, sprøjte- og fordelingsmaskiner til beton og mørtel - sikkerhedskrav

**De lokale sikkerhedsbestemmelser skal følges.**

For at garantere en sikker omgang med mørtsprøjtemaskiner skal især følgende anvisninger overholdes:

### Brug af mørtsprøjtemaskinen

Mørtsprøjtemaskinen PlastCoat 1030 må udelukkende bruges til forarbejdning af de coatingmaterialer, der er beskrevet på side 58. **Andre anvendelser er ikke tilladt.** For at sikre korrekt brug skal betjeningsvejledningen samt inspektions- og vedligeholdelsesreglerne følges. Opbevar altid betjeningsvejledningen lettligængeligt på det sted, hvor mørtsprøjtemaskinen skal bruges.

Mørtsprøjtemaskinen PlastCoat 1030 må kun bruges med manometer. Kun mørtslangen, som producenten har foreskrevet, må bruges.

Brug kun mærkede mørtslanger med et driftstryk på mindst 40 bar.

Mørtsprøjtemaskinen er kun beregnet til professionelle brugeres erhvervsmæssige anvendelse.

### Personbeskyttelse

Til beskyttelse af øjne, hud og luftveje: **Beskyttelsesbriller, beskyttelsestøj, handsker, evt. hudbeskyttelsescreme og åndedrætsværn.** Afbryd ikke mørtslangen, når den står under tryk. Hold øje med manometer! Brug beskyttelsesbriller! Ret ikke sprøjtelansen mod personer!

Beskyt ørerne: **Bær høreværn.**

Bær sikkerhedssko ved transport af og arbejde med maskinen. Personer, der ikke er bekæftiget med opstilling, montering eller betjening af maskinen, skal holde sig væk fra denne. PC 1030 er udstyret med en NØDSTOP-knap.

### Åndedrætsværn

Sørg for, at brugerne har et åndedrætsværn til rådighed som beskyttelse mod mineralsk støv.

**Tilslutning til strømnettet må kun ske via et særligt forsyningspunkt, f.eks. en byggestrømsfordeler med fejlstrømsanordning med  $INF \leq 30\text{ mA}$ .**

**Undgå, at stikdåsen til fjernbetjeningen på styreenheden bliver snavset.**



**Der er risiko for tilskadekomst pga. udtrædende materiale.  
Kontrollér, at materialehanen på sprøjtelansen er lukket inden enhver tilkobling. Luk materialehanen ved enhver arbejdsafbrydelse.**



**Benyt aldrig mørtsprøjtemaskinen med blottet rotor eller uden beholder.  
Grib ikke ind i rotoren, når denne er i bevægelse. Klemmerisiko.  
Pas på langt hår. Bær altid tætsiddende tøj.  
Stik ingen genstande eller legemsdele gennem beskyttelsesgitteret.  
Der er fare for at komme i klemme ved indklapning af håndgrebene, montering af pumpeenheden og tilslutning af mørtslangen.**

### Rengøring og vedligeholdelse

Afkobl aldrig mørtslangen under tryk og demontér ikke maskinen under tryk, aflæs tryk på manometer.

Frakobl altid mørtsprøjtemaskinen ved vedligeholdelsesarbejder, træk netstikket ud og sikre mod utilsigtet gentilkobling.

Skyl ikke mørtsprøjtemaskinens motor og styreenhed med vandstråle-, højtryks- eller damp/højtryksrenser. Fare for kortslutning som følge af indtrængende vand.

### Elektrisk udstyr

Arbejde på ørtelsprøjtemaskinens elektriske udstyr må kun udføres af en elektriker. Det elektriske udstyr skal kontrolleres jævnligt. Afhjælp straks mangler som løse forbindelser eller svedne ledninger.

**Hol mærkaterne på mørtsprøjtemaskinen i ren og læsbar stand.**



**Ved en maskinel relateret stilstand eller en strømafbrydelse, skal valgkontakten straks stilles på "A", for at forhindre en utilsigtet genstart af maskinen.  
Der er fare for personskade.**

## Mørtelslange




**Pas på, fare for personskade ved injektion!**  
**Der kan opstå utæthed i mørtelslangen som følge af slid, kinkning og uhensigtsmæssig anvendelse. Gennem en utæthed kan der sprøjtes væske ind i huden.**

Kontroller mørtelslangen hver gang inden brugen.  
Udskift straks en beskadiget mørtelslange.  
Reparer aldrig selv en defekt mørtelslange!  
Undgå at bøje den skarpt eller at kinke den. Mindste bøjningsradius ca. 80 cm.  
Kør ikke over mørtelslangen, og beskyt den mod skarpe genstande og kanter.  
Træk aldrig i mørtelslangen for at flytte apparatet.  
Sno ikke mørtelslangen.  
Læg mørtelslangen sådan, at ingen kan falde over den.

## Opstilling på ujævnt underlag

For at undgå at mørtelsprøjtemaskinen kan skride, skal den opstilles som vist på billedet. Bloker forhjulene med bremserne.

①



	Af hensyn til funktion, sikkerhed og levetid anbefales det udelukkende at bruge origi- nale WAGNER-mørtelslanger.
	Når mørtelslanger bliver gamle, stiger risi- koen for beskadigelser. Wagner anbefaler at udskifte mørtelslangen efter 6 år.

## 2 INDFØRING I ARBEJDET MED MØRTELSPRØJTEMASKINEN PLASTCOAT 1030

Mørtelsprøjtemaskinen PlastCoat 1030 er beregnet til brug med eller forarbejdning af færdigblandede mineralske coatingmaterialer.

Maskinen er ikke konstrueret til brug som rengøringsudstyr.

### 2.1 FUNKTION - MØRTELSPRØJTEMASKINEN PLASTCOAT 1030

Coatingmaterialet tilføres over beholderen. Tilførselsspiralen transporterer coatingmaterialet hen til excenter-snekkepumpen. Denne pumpe skaber det tryk, der skal bruges for at sikre transporten gennem mørtelslangen. Det tryk, der skal bruges til forstørningen, føres frem til sprøjtelansen. Mørtelsprøjtemaskinen kan til- og frakobles via den elektriske styring, henholdsvis kan transportmængden også reguleres på denne. Via den trinløst regulerbare gennemstrømningsmængde for coatingmaterialet opnås et jævnt og ensartet sprøjtebillede.

### 2.2 ANVENDELIGE COATINGMATERIALER

- Varmeisoleringe komponentlim (mineralske systemer og kunstharpikssystemer)
- Kunstharpikspuds med en kornstørrelse på op til 6 mm
- Silikatpuds op til K 6
- Silikonepuds op til K 6
- Mineralsk overpuds op til K 6
- Lette pudssystemer op til K 6
- Kradsepuds op til K 6
- Isoleringspuds
- Saneringspuds
- Cellebetoncoating
- Kvartsplast
- Tagcoating
- Flammeværnende coating
- Mineralsk tætningsslam
- Bitumenemulsioner
- Armeringsspartel
- Flydende savsmuld
- Gerigtbeklædnignsmørtel
- Kunstharpiks-grundpuds
- Klæbegrundning
- Fyldfarver, også fiberholdig
- Elastisk coating
- Akustikpuds, kunstharpiks bundet
- Spartelmasse, kunstharpiks bundet

Alle coatingmaterialer skal være agnet til maskinforarbejdning. Se produktdatabladet til det coatingmateriale, der skal anvendes.

Andre coatingmaterialer må kun bruges i henhold til producenten eller WAGNERS anvisninger.


## 3 TEKNISKE DATA

	<b>PlastCoat 1030</b>
Spænding:	230 V ~, 50/60 Hz
Sikring:	16 A træg
Enhedens tilslutningsledning:	5 m lang, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Motorydelse P <sub>1</sub> :	2,3 kW
Maks. gennemstrømningsmængde (vand):	10, 15, 20 l/min (afhængigt af rotor/stator)
Maks. driftstryk:	40 bar
Maks. kornstørrelse:	K6 mm
Mål L x B x H:	1150 x 520 x 610 mm
Beholdervolumen:	50 l
Vægt (PC 1030):	59 kg
Vægt (Sprøjtelanse):	2,1 kg
Dæktryk, maks.:	2,5 bar
Kapslingsklasse:	IP 54
Maks. lydtryksniveau:	70 dB (A)*
Forstøverlufttilslutning:	Lynkobling DN 7,2 mm
Maks. forstøverlufttryk:	10 bar
Nødvendig trykluftmængde mindst:	320 l/min
Max. mørtelslangelængde:	40 m (og 2,5 m Aflastningsslanger)
Max. løftehøjde:	20 m

\* Målested: Afstand 1 m til siden af enheden og 1,60 m over lydhårdt underlag.


## 4 ENKELTKOMPONENTER PLASTCOAT 1030

- |  |   |
|--|---|
| 1 Styreenhed   | 2 Rød kontrollampe (viser at der foreligger en fejlfunktion)          |
| 3 Grøn driftslampe (viser at der foreligger netspænding) | 4 Betjeningsfelt med valgkontakt til driftsmodus - og mængderegulator |
| 5 NØDSTOP-knap   | 6 Grundstel med hjul  |
| 7 Tilslutning fjernbetjening                             | 8 Tilslutning ekstern kontrolenhed                                    |
| 9 Mørтелslange med luftslange komplet                    | 10 Sprøjtelanse   |
| 11 Beholder  | 12 Underlag ved opfyldning  |
| 13 Udløbsenhed med indvendig snekkepumpe                 | 14 Trykmanometer  |
| 15 Tilslutningskobling til mørтелslange                  | 16 Værktøjskasse  |



#### 4.1 BETJENINGSELEMENTER OG INDIKATORER PÅ UDSTYRET

- 1 Mængderegulator 0-10
- 2 Valgkontakt til driftsmodus
- 3 Kontrollampe (Error)
- 4 Driftslampe (Power)
- 5 NØDSTOP-knap



Med mængderegulator (fig. 3, 1) kan gennemstrømningsmængden reguleres trinløst fra 0-10.

På valgkontakten (Fig. 3, 2) kan der indstilles følgende modi:

	"A"= Automatik Styringens grundindstilling med en automatisk sprøjtelanse
	"F"= Manuel tilkobling Kabler mærtelsprøjtemaskinen til. Denne indstilling bruges til: • Afmontering af pumpeenheden
	REV"= Reversering Denne indstilling bruges til: • Trykaflastning af mærtelslangen • Montering af pumpeenheden

##### Mere detaljeret forklaring om brug af valgkontakt:

Står valgkontakten på "A", kan PC 1030 til- og frakobles med materialehanen på den automatiske sprøjtelanse.

I situationer, hvor der ikke er monteret nogen sprøjtelanse (fx: montering/demontering af pumpeenheden), bliver maskinen koblet til med "F" og koblet fra med "A".

	Vigtigt: Styring via valgkontakt og materialehane er ligeberettiget. Der kan til enhver tid omskiftes fra "A" (styring via materialehane) til "F". Betjen derfor kun udstyret separat.
--	--

Driftslampen (grøn, Fig. 3, 4) viser, at der foreligger spænding og at udstyret er driftsklar.

Når stikket sættes i stikkontakten, udfører PC 1030 en funktionstest, under hvilken kontrollampen (rød, fig. 3,3) blinker. Hvis alt er i orden, holder den op at blinke efter ca. 30 sekunder. Lyser kontrollampen under anvendelsen, foreligger der en fejl. Detaljerede informationer om denne type fejl, se afsnit „Af hjælpning af fejl“ på side 70.

	Står valgkontakten på "F" når netstikket sættes i, kobler udstyret ikke til. Stil kort valgkontakten på "A" og så på "F" igen, for at tilkoble udstyret.
--	---

##### NØDSTOP-knap

Ved tryk på NØDSTOP-knappen går PC 1030 straks i stå. NØDSTOP-knappen nulstilles igen ved at dreje den. Maskinen forbliver slukket efter nulstillingen. For at starte den igen skal drejekontakten stilles på „A“ og derefter på „F“.

#### 4.2 DREV

Ved overbelastning deaktiveres mærtelsprøjtemaskine drevet automatisk (rød kontrollampe lyser).

Stil valgkontakten (Fig. 3, 2) på "A" og træk netstikket ud. Stil mængderegulator (Fig. 3, 1) på „0“.

Vent ca. 5 minutter, sæt netstikket i og kobl mærtelsprøjtemaskinen til igen. Indstil ønsket transportmængde.


	Motorenheden bliver varm under driften. Dette er normalt og ikke noget tegn på fejfunktion.
--	--

#### 4.3 KOMPRESSOR (TILBEHØR)

V 400 indsugningsvolumen 360 l/min

**Bemærk:**


Brug kun kompressoren i henhold til vedlagte driftsvejledning.



C330 Ansaugvolumen 330 l/min


**Hinweis:**

Kompressor nur nach der beigefügten Betriebsanleitung betreiben.




#### 4.4 MØRTELSLANGE

- 1 Materialetilslutning-mørtelsprøjtemaskine
- 2 Styrekabeltilslutning/ kontrolenhed
- 3 Forstøverlufttilslutning-trykluftforsyning
- 4 Materialetilslutning-sprøjtelanse
- 5 Mørtelslange
- 6 Forstøverlufttilslutning-sprøjtelanse
- 7 Styrekabeltilslutning



#### 4.5 SPRØJTELANSE

- 1 Materialetilslutning
- 2 Kombineret materiale- og lufthane  
Åben: Materialehane i 90° vinkel til sprøjtelanse  
Lukket: Materialehanen peger fremad
- 3 Strukturdypse:  
I sprøjtelansen kan der monteres forskellige strukturdysse. Dysestørrelsen skal afpasses efter kornstørrelsen på coatingmaterialet og det ønskede sprøjtebillede.
- 4 Holdegreb:  
Holdegrebet kan alt efter behov monteres på højre eller venstre side af sprøjtelansen. For at beskytte det kan gevindet på den anden side lukkes med den medfølgende prop.
- 5 Styrekabeltilslutning
- 6 Luftblandingsregulator
- 7 Forstøverlufttilslutning



## 5 TRANSPORT

### 5.1 KØRSEL

Vikl netkablet om håndgrebet og fjern slangen.  
Opbevar dyser og andre små genstande i opbevaringsrummet.  
Skub eller træk PC 1030 i håndgrebet.




**Vær altid to om at bære apparatet på trapper.**

### 5.2 KRANTRANSPORT (FIG. 4)

Punkter til ophængning med stropper eller reb (ingen stålwi-  
rer), se afbildning.

(4)



### 5.3 TRANSPORT I ET KØRETØJ

Säkra aggregatet i fordonet med lämpliga fästanordningar.



For at forhindre, at der løber materialerester ud af maskinen, skal apparatet først rengøres eller mørtelkoblingen lukkes.

## 6 IDRIFTTAGNING

### 6.1 OPSTILLINGSSTED

Mørtelsprøjtemaskinen skal opstilles plant for at undgåen ud-skridning.

#### 6.1.1 TILSLUTNING TIL STRØMNETTET/ FORLÆNGERLEDNING

Tilslutning til strømnettet må kun ske via et særligt for-  
syningspunkt, f.eks. en byggestrømsfordeler med fejl-  
strømsanordning med  $INF \leq 30\text{ mA}$ .



Læg tilslutningsledningen, så der ikke er risiko for at falde.  
Beskyt den mod skader, f.eks. overkørsel.



Lednignstværsnit min.  $3 \times 2,5\text{ mm}^2$ .  
Rul forlængerledningen helt af. Sørg for, at ko-  
blingsstykker og stik fungerer korrekt.

- Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivel-  
sen på enhedens typeskilt, før du slutter enheden til elnet-  
tet.

### 6.2 FØRSTE IDRIFTTAGNING

#### 6.2.1 MEDFØLGENDEDELE

Maskinen leveres fra producentens side med følgende enkelt-  
komponenter:




- Komplet grundudstyr bestående af drivenhed, styreenhed, beholder og transportstel med hjul.
- Pumpeenhed komplet
- Slangepakke
- Sprøjtelanse
- Pumpeglidemiddel
- Værktøjskasse med dyser, rengøringstilbehør, ...

## 6.2.2 Montering (FIG. 5)



**Træk eksterne styreneheder ud. Monteringen må kun udføres af den person, der også styrer maskinen.**  
**Brug aldrig mørtelesprøjtemaskinen med blotlagt rotor.**  
**Grib ikke ind i rotoren, når denne er i bevægelse. Klemerisiko.**  
**Pas på langt hår. Bær altid tætsiddende tøj.**

Løs stjerneskruerne (1) og fjern udløbsenheden (2).  
 Sprøjtsator (3) og rotor (4) med et egnet pumpeglidemiddel (best. nr. 9992 824).  
 Stil valgkontakt (6) på "A" og mængderegulator (7) på „0“.  
 Sæt netstikket i en stikkontakt.  
 Driftslampe (8) viser, at enheden er driftsklar.  
 Den røde kontrollampe (9) blinks under funktionstesten i ca. 30 sekunder.  
 Stil mængderegulator (7) på 1 eller 2.  
 Skub statoren (3) hen over rotorens (4) spids (vær opmærksom på føringsskinnen (5)).  
 Sæt valgkontakten (6) på „R“ for automatisk at trække statoren på rotoren.  
 Sæt valgkontakten (6) på „A“, når statoren befinner sig i slutpositionen.  
 Monter igen udløbsenheden (2), og spænd den med stjerneskruerne (1).



## 6.3 TILSLUT MØRTELSSLANGEN

- Kontrollér, at pumpeenheden sidder godt fast.
- Tilslut mørtelsslangen (fig. 7, 1), og foretag sikring med et spændegreb (fig. 7, 2).
- Slut forstøverlufttilslutningen på mørtelsslangen til en trykluftforsyning, f.eks. kompressoren (tilbehør).

## 6.4 KOMPRESSOR (TILBEHØR)

Anbring kompressoren et sikkert sted ved siden af sugepumpen, og slut den til lysnettet.

**Bemærk:**

Brug kun kompressoren i henhold til vedlagte driftsvejledning.

## **6.5 MONTERING AF SPRØJTEOPSATSER (TILBEHØR)**



Alt efter anvendelsesformålet kan der på sprøjtelansen monteres forskelligt tilbehør, f.eks. en forlængelse. En nøjagtig oversigt findes i kapitlet „**Tilbehør**“.

- Løsn kvikkoblingen og træk lansen ud af luftslangen (fig. 8, 1).
  - Løsn omløbermøtrikken (2) og fjern materialerøret (3).
  - Sæt tilbehørrets materialerør og luftslange (hvis en sådan forefindes) ind i sprøjtelansen, og stram den med omløbermøtrikken. (Fig. 9)

**OBS: Undgå at beskadige O-ring'en (fig. 9, 4)**

## **6.6 TILSLUT SPRØJTELANSEN (FIG. 10)**

- Vælg en egnet sprøjtedyse til det pågældende materiale:  
**Dysen skal være mindst tre gange så stor som kornstørrelsen,**  
**f.eks. kornstørrelse      kunstharpikspuds      -> 3 mm**  
**Dysestørrelse              ->10 mm**

  - Monter struktur dysen (1) i sprøjtelansen, så konussen peger mod sprøjtehovedet.
  - Tilslut sprøjtelansen (2) til materialeslangen og fastgør den med fastspændingsgreb (3).
  - Luk materialehanen (4). (Materialhahn zeigt nach vorne).
  - Forstøverlufttilslutningen (5) tilkobles på mørtelsslanguens luftslange.
  - Koblingsstikket (6) til fjernbetjening skrues på mørtelsslanguens styrekabel.
  - Tilslut mørtelsslanguens styrekabel på pumpens tilslutning. (Fig. 11).
  - Stil valgkontakt på "A".

## **6.7 FORBEREDELSE AF MØRTELSPRØJTEMASKINEN (FIG. 12)**

#### Anbefalede glidemidler til mørteleslangen







Det er ikke tilstrækkeligt at bruge vand som  
glidemiddel. Fare for forstoppelse!  
Brug celluloseklistre. (fx Metylan tapetklister  
art nr. 2312136)

- Fyld 2–3 l celluloseklistre i beholderen.
  - Slut mørrelsprøjtemaskinen til lysnettet.  
Driftslampe (1) viser, at enheden er driftsklar.



**Kontrollér, at materialehanen på sprøjtelansen er lukket inden enhver tilkobling (Materialehanen peger fremad). Luk materialehanen ved enhver arbejdsafbrydelse.**

- Stil valgkontakt (2) på "A".
  - Stil mængderegulator (3) på „3“.



## 6.7.1 FORSKYL MØRTELSLANGEN

- Luk luftblandingsregulatoren (fig. 13, 2).



**Undgå, at mørтелslangen knække!**  
Beskyt den mod skader, f.eks. overkørsel  
eller skarpe genstande og kanter.

- Hold sprøjtelansen hen over en tom spand.
- Åbn materialehanen (Fig. 13, 1) på sprøjtelansen (materialehanen i 90° vinkel til sprøjtelanse), mørtelesprøjtemaskinen bliver koblet til.
- Når der kommer celluloseklister ud af dysen, lukkes materialehanen (fig. 13, 1) (materialehanen vender fremad).
- Fyld coatingmateriale i beholderen.




Ved mineralsk coatingsmateriale skal beholderen kun fyldes halvt.


- Hold igen sprøjtelansen ind over spanden.
- Åbn materialehanen (Fig. 13, 1) på sprøjtelansen.
- Luk materialehanen (Fig. 13, 1) så snart der kommer belægningsmateriale ud af sprøjtelansen.

Nu er mørtelesprøjtemaskinen fyldt og driftsklar.

12



13



## 6.8 SPRØJTESTART


- Åbn luftblandingsregulator (fig. 13, 3) og materialehane (fig. 13, 1) på sprøjtelansen.
- Indstil materialemængden med transportmængderegulatoren (fig. 13, 2) på styreenheden og luftmængden med luftmængderegulatoren (fig. 18, 3) svarende til sprøjtebilledet.



**Vigtigt: Lad ikke mørtelesprøjtemaskinen køre tør. Luk straks for apparatet, når der ikke kommer mere materiale ud af dysen eller sprøjtestrålen bliver uregelmæssig. Mulig årsag og afhjælpning af problemet fremgår af kapitlet „Fejlafhjælpning“.**



**Forøget slitage på materialehanen. Indstil ikke materialemængden med materialehanen, men kun med mængderegulatoren.**



2

## 6.9 SPRØJTEAFSLUTNING

- Luk materialehanen (Fig. 13, 1).
- Luk luftblandingsregulatoren (fig. 13, 3).



**Luk altid materialehanen når du er færdig med sprøjtearbejdet.**

## 7 GENERELLE ANVISNINGER PÅ BRUG

### 7.1 SPRØJTETEKNIK

Hold under sprøjtingen sprøjtelansen i en ensartet afstand på 30 – 60 cm fra emnet. Hvis dette ikke overholdes, opstår der et uregelmæssigt sprøjtebillede.

Sprøjtebilledet afhænger af coatingmaterialet, viskositeten, dysestørrelsen, gennemstrømningsmængden og forstøverluftmængden.

#### Eksempel:

**Fin struktur –> stor forstøverluftmængde**

**Grov struktur –> lille forstøverluftmængde**

**Større gennemstrømningsmængde –> større forstøverluftmængde**

Test den ønskede struktur på en testflade.

Sideafgrænsningen af sprøjtestrålen skal ikke være for skarp, og afstanden mellem sprøjtelansen og emnet skal derfor affpasses.

Sprøjtekanten skal løbe let ud, så den let kan overlappes ved den efterfølgende gennemgang.

Hvis sprøjtelansen altid føres parallelt og i en vinkel på 90° i forhold til emnet, opnås der mindst mulig sprøjtetåge.

#### Bemærk:

Korn og pigmenter med skarpe kanter medfører højt slid på pumpe, mørtslange, materialehane og dyse.



Med hensyn til håndtering af mørtslangen ved arbejde på et stillads har det vist sig mest fordelagtigt hele tiden at føre slangen på ydersiden af stilladset.

## 8 RENGØRING OG FORANSTALTNINGER EFTER ARBEJDET



**Rengør ikke mørtsprøjtemaskinens motor og styreenhed med væske. Brug heller ikke vandstråle-, højtryks- eller damp-højtryksrenser. Fare for kortslutning som følge af indtrængende vand.**

### 8.1 RENGØR MØRTELSLANGEN

- Beholderen pumpes tom.



**Vigtigt: Lad ikke mørtsprøjtemaskinen køre tør. Luk straks for apparatet, når der ikke kommer mere materiale ud af dysen eller sprøjtestrålen bliver uregelmæssig. Mulig årsag og afhjælpning af problemet fremgår af kapitlet „Fejlafhjælpning“.**

- Kobl mørtsprøjtemaskine og kompressor fra.
- Luk materialehanen.
- Fjern strukturdysen fra sprøjtelansen, og rengør den.
- Fyld vand i beholderen og hold sprøjtelansen over en tom spand.

**Vigtigt: Lad ikke mørtsprøjtemaskinen køre tør. Under rengøringen skal der hele tiden fyldes tilstrækkeligt med vand i beholderen.**

- Stil mængderegulator på „3“
- Åbnes materialehanen på sprøjtelansen.
- Pump materiale fra slangen i beholderen indtil det udtrædende materiale er tyndtflydende.
- Lukkes materialehanen på sprøjtelansen.



**Mørtslangen skal være trykløs. Stil eventuelt drejeretningskontakten kort i stillingen "R" (tilbage). Hold øje med manometeret --> 0 bar. Brug beskyttelsesbriller.**

- Kobl mørtslangen af pumpeenheden.
- Kobl sprøjtelansen af mørtslangen.
- Stik rensekuglen ind i mørtslangen, og slut mørtslangen til igen.
- Stil valgkontakt på "F".
- Efter få sekunder kommer rengøringskuglen ud af sprøjtelansen.
- Afhængigt af coatingmaterialet skal trin 3 – 4 gentages.



**Mørtslangen skal være trykløs. Stil eventuelt drejeretningskontakten kort i stillingen "R" (tilbage). Hold øje med manometeret --> 0 bar. Brug beskyttelsesbriller.**

- Stil valgkontakt på "A".
- Kobl mørtslangen af pumpeenheden.



Du kan også vælge at bruge rengøringsadapteren (tilbehør). Denne rengøringsadapter kan sluttet til en vandslange eller en vandhane ved hjælp af en klokobling. Stik rengøringskuglen ind i mørtslangen, slut mørtslangen til rengøringsadapteren, og skyld den igennem med vand.

## 8.2 RENGØRING AF ENHEDEN OG UDSKIFTNING AF STATOREN

- Rengør mørtelsprøjtemaskinen.
- Transporter til det formål egnet pumpeglidemiddel eller vand tilsat opvaskemiddel igennem pumpen.

### Afmontering

	Mørtelsprøjtemaskinen skal være trykløs. Stil eventuelt drejeretningskontakten kort i stillingen "R" (tilbage). Hold øje med manometeret --> 0 bar. Brug beskyttelsesbriller.
--	--

	<b>Træk eksterne styreenheder ud.</b> Afmonteringen må kun udføres af den person, der også styrer maskinen. <b>Brug aldrig mørtelsprøjtemaskinen med blotlagt rotor.</b> <b>Grib ikke ind i rotoren, når denne er i bevægelse.</b> Klemerisiko. <b>Pas på langt hår.</b> Bær altid tætsiddende tøj.
--	--

- Stil valgkontakt (fig. 14, 1) på "A" og mængderegulator (2) på „0“.
- Træk netstikket ud.**
- Løs stjerneskruerne (3) og fjern udløbsenheden (4).
- Stil mængderegulator (2) på 1 eller 2.
- Sæt netstikket i en stikkontakt.**
- Sæt valgkontakten (1) i position "F". Sæt valgkontakten på "A", når statoren (5) har løsnet sig fra rotoren (6).
- Fjern hele statoren (5).
- Træk netstikket ud.**

### Rengør udløbsenheden

Rengør udløbsenheden (4) med en vandstråle og en egned flaskebørste.

Rengør beholderen (7) med en vandstråle og en egnede børste.

Rengør beskyttelsesgitteret med en pensel til varmelegemer.

Rengør ligeledes rotor (6) og stator (5) grundigt med vand og evt. børste.


Sprøjt derefter rotor (6) og stator (5) ind med et egned pumpeglidemiddel.

Hold gevindet på pumpehuset og pumperøret rent, så der ikke opstår lækage efter samlingen.

### Montering


	Ved længere tids maskinstilstand kan statoren sætte sig fast på rotoren. Monter ved længere tids opbevaring derfor først statoren igen, når arbejdet påbegyndes.
--	--

Montering, se kapitel 6.2.2



### 8.3 RENGØR SPRØJTELANSEN

- Rengør strukturdysen.
- Rengør luftboringerne i strukturdysen med en rengøringsnål.
- Rengør og indfædt O-ring (fig. 15, 1).
- Rengør sprøjtelanse og materialerør indvendig med en flaskerenser (0342 329).
- Rengør alle gevind grundigt.
- Skyl sprøjtelansen igennem med rent vand. Åbn og luk i den forbindelse materialehanen tre gange.



## 9 VEDLIGEHOLDELSE



**VIGTIGT!** Før alt vedligeholdelsesarbejde skal maskinen altid afbrydes fra lysnettet, da der el-lers er fare for kortslutning! Reparationsarbejde må kun udføres af kvalificeret personale, der har særlig uddannelse i og erfaring med dette arbejde. Enheden skal kontrolleres af en elektriker efter hver reparation.

Mørtelsprøjtemaskinen er konstrueret, så den kræver minimal pleje og vedligeholdelse. Følgende arbejde skal dog dog udføres regelmæssigt, og følgende komponenter kontrolleres:

### 9.1 MEKANISK VEDLIGEHOLDELSE

- Hold gevind på pumperøret og pumpehuset rent, og foretag tætning om nødvendigt.
- Kontrollér, at tætningerne på alle koblinger og forbindel-sesstykker er tætte. Udskift slidte tætninger.
- Hver gang følgende dele tages i brug, skal de først kontrolleres for skader:
  - Mørtelslange
  - Netledning
  - Styreenhed

### 9.2 ELEKTRISK VEDLIGEHOLDELSE

- Det elektriske drev og ventilationsåbningerne skal altid hol-des rene og må ikke rengøres med vand. **Fare for kortslut-ning.**

### 9.3 LÆNGERE TIDS OPBEVARING

Hvis mørtelsprøjtemaskinen ikke skal bruges i længere tid, skal den rengøres grundigt og beskyttes mod korrosion.



Fjern statoren fra pumpeenheden, for at den ikke kan sætte sig fast på rotoren.




## 9.4 AKSELPAKNING (FIG. 16)



Kontroller hver måned pakningerne i PC 1030.

- Stil valgkontakt (fig. 16, 1) på "A" og mængderegulator (2) på „0“.
- **Træk netstikket ud.**
- Løs stjerneskruerne (3) og fjern udløbsenheden (4).
- Stil mængderegulator (2) på 1 eller 2.
- **Sæt netstikket i en stikkontakt.**
- Sæt valgkontakten (1) i position "F". Sæt valgkontakten på "A", når statoren (5) har løsnet sig fra rotoren (6).
- Fjern hele statoren (5).
- **Træk netstikket ud.**
- Træk de to låsebolte (7) ud og fjern vridningssikringen (8).
- Løsn flangen (9) med en 17-nøgle, og fjern den.
- Tag beholderen (10) af.
- Kontroller pakningen (11), og skift den efter behov.
- Rengør akselpakningen (12).
- Kontroller rotoren (6) og skift den efter behov (se kapitel 9.5).




## 9.5 UDSKIFTNING AF ROTOR (FIG. 17)

- Løsn fastgørelsesskruen (1) og fjern den gamle rotor (6).
- Montér den nye rotor med den nye fastgørelsesskru.
- Sikr fastgørelsesskru med Loctite 243.



OBS: Brug kun Loctite 243.



## 10 FEJLAFHJÆLPNING

FEJL	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Mørtelsprøjtemaskinen kører ikke. Den grønne driftslampe lyser ikke	Mængderegulator står på „0“ Lansens styrekabel er ikke tilsluttet eller beskadiget	Forøgelse af transportmængde Kontrollér styrekabel
Mørtelsprøjtemaskinen kører ikke. Den grønne driftslampe lyser ikke	Strømsvigt.	- Sæt netstikket i. - Kontrollér netledningen for skader, og udskift den om nødvendigt. - Kontrollér strømforsyningen.
Mørtelsprøjtemaskinen kører ikke. Den røde kontrolllampe lyser	Mørtelsprøjtemaskinen er overbelastet/overophedet.	Luk materialehanen og træk netstikket ud. Tænd for mørtelsprøjtemaskinen igen efter cirka 5 minut.
Mørtelsprøjtemaskinen kan ikke dreje rotor rundt.	Rotoren sidder fast i statoren Pumpen er blevet smurt med pumpglidemiddel.	Stil kortvarigt valgkontakten skiftevis på "F" (frem) og "R" (tilbage). Kan problemet ikke afhjælpes, bedes du henvende dig til Wagner kundeservice.
Mørtelsprøjtemaskinen opbygger et tryk i mørtelslangen. Men der kommer ikke coatingmateriale ud af sprøjtelansen.	Coatingmateriale-"prop" i mørtelslangen. Mørtelslangen er ikke blevet forskyllet med celluloseklister.	Aflast mørtelslangen – stil valgkontakten i stillingen "R" (tilbage). Pump coatingmaterialet tilbage i beholderen.
		 <p><b>Mørtelslangen skal være tryklos.</b>  <b>Hold øje med manometeret</b>  <b>--&gt; 0 bar.</b>  <b>Brug beskyttelsesbriller.</b></p> <p>Kobl mørtelslangen af og skyld den ud med en vandslange. Hvis proppen har løsnet sig, skal du fylde celluloseklister i mørtelslangen. Slut derefter mørtelslangen til igen.</p>


FEJL	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
	<p>Under sprøjtingen fremkommer der pludselig ikke mere coatingmateriale.</p> <p>Tilstopning af strukturdysen som følge af urent coatingmateriale eller for stor kornstørrelse.</p> <p>For lille strukturdypse.</p> <p>Coatingmateriale-”prop” i mørteqlangen. Mørteqlangen er ikke blevet forskillet med celluloseklistre.</p> <p>Pumpen har indsuget luft.</p>	<p>Afbryd mørteqløjtemaskinen. Luk materialehanen på sprøjtelansen. Fjern strukturdysen, og rengør den.</p> <p>Vælg en større strukturdypse Hovedregel: Kornstørrelse x 3 --&gt; dysestørrelse</p> <p>Aflast mørteqlangen – stil valgkontakten i stillingen ”R” (tilbage). Pump coatingmaterialet tilbage i beholderen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><b>Mørteqlangen skal være tryk-løs. Hold øje med manometeret --&gt; 0 bar. Brug beskyttelsesbriller.</b></p> </div> <p>Kobl mørteqlangen af og skyld den ud med en vandslange. Hvis proppen har løsnet sig, skal du fyld celluloseklistre i mørteqlangen. Slut derefter mørteqlangen til igen.</p> <p>Fyld mere coatingmateriale i beholderen, og pump det igennem, indtil coatingmaterialet kommer ud uden luftbobler.</p> <p><b>Vigtigt:</b> <b>Efterfyld altid tilstrækkeligt belægningsmateriale.</b> <b>Undgå, at pumpen kører tør. Pumpen kører varmt, og der er fare for „propper“.</b></p>
Intet rent, ensartet sprøjtebillede.	<p>Luftkanalerne i strukturdysen er delvist lukkede med coatingmateriale.</p> <p>Luftmængde forkert indstillet.</p> <p>Mørteqløjtemaskine dårligt rengjort</p> <p>Pumpen har indsuget luft.</p>	<p>Afbryd mørteqløjtemaskinen. Luk materialehanen på sprøjtelansen. Fjern strukturdysen. Rengør luftkanalerne i strukturdysen.</p> <p>Indstil luftmængden anderledes.</p> <p>Rengør mørteqløjtemaskinen grundigt</p> <p>Fyld mere coatingmateriale i beholderen, og pump det igennem, indtil coatingmaterialet kommer ud uden luftbobler.</p> <p><b>Vigtigt:</b> <b>Efterfyld altid tilstrækkeligt belægningsmateriale.</b> <b>Undgå, at pumpen kører tør. Pumpen kører varmt, og der er fare for „propper“.</b></p>

FEJL	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Trykket på manometeret stiger til over 40 bar.	<p>Coatingmaterialet har en for høj viskositet.</p> <p>Mørtelslangediamenter for lav.</p> <p>Mørtelslange for lang.</p> <p>Coatingmateriale-”prop” i mørtelslangen. Mørtelslangen er ikke blevet forskillet med celluloseklistre.</p>	<p>Fortynd coatingmaterialet.</p> <p>Monter en mørtelslange med større diameter.</p> <p>Monter en kortere mørtelslange.</p> <p>Aflast mørtelslangen – stil drejeretningskontakten i stillingen ”R” (tilbage).</p> <p>Pump coatingmaterialet tilbage i beholderen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><b>Mørtelslangen skal være tryk-løs.</b>  <b>Hold øje med manometeret</b>  <b>--&gt; 0 bar.</b>  <b>Brug beskyttelsesbriller.</b></p> </div> <p>Kobl mørtelslangen af og skyl den ud med en vandslange. Hvis proppen har løsnet sig, skal du fyldte celluloseklistre i mørtelslangen. Slut derefter mørtelslangen til igen.</p>
Mørtelsprøjtemaskinen transporterer ikke tilstrækkeligt coatingmateriale.	<p>Den valgte gennemstrømningsmængde er for lav.</p> <p>Mørtelslangediameteren er for lille.</p> <p>Luk statoren.</p> <p>For lille strukturdypse.</p>	<p>Indstil grebet til regulering af gennemstrømningsmængden på et højere niveau.</p> <p>Monter en mørtelslange med større diameter.</p> <p>Monter en ny statoren og om nødvendigt en ny rotoren.</p> <p><b>Vigtigt:</b> Spray med pumpeglidemiddel.</p> <p>Vælg en større strukturdypse  Hovedregel: Kornstørrelse x 3 --&gt; dysestørrelse</p>

Hvis der ikke foreligger nogen af de nævnte fejlårsager, skal du kontakte WAGNER-kundeservice for at få fejlen afhjulpet.

## 11 RESERVEDELSLISTE PLASTCOAT 1030


POS.	BESTILL.-NR.	BETEGNELSE	POS.	BESTILL.-NR.	BETEGNELSE
1	9990368	Stjernegrebsmøtrik	8	2357594	Beholder
2	2362368	Udløsnehed komplet	9	348316	Rotor
3	348315	Pumpekappe	10	348324	Skrue
4	2361120	Vridningsikring til statoren	11	2360651	Tilførselsaksel
5	9900247	Sekskantskruer	12	2360706	Gummiaetning motor
6	9921507	Fjedering	13	9921501	Fjedering
7	2360707	Gummiaetning flange	14	9900313	Cylinderskrue



## RESERVEDELSLISTE SPRØJTELANGE

## 11.1 RESERVEDELSLISTE, STATIV


POS.	BESTILL.-NR.	BETEGNELSE
1	3142039	Ringmøtrik M12
2	3069013	Firkantprop
3	2367604	Styrerulle
4	348349	Hjul
5	9994902	Hjulkapsel
6	2309787	Beskyttelseskappe



## 12 RESERVEDELSLISTE SPRØJTELANSE

POS.	BESTILL.-NR.	BETEGNELSE
	2334 115	Automatisk sprøjtelanse
	2322 199	Komplet sprøjtehoved (bestående af position 1-6)
1	2321 045	Overløbemøtrik
2	0342 350	Pakskive
3	0268 781	Strukturdydse 8 (standard)
6	2322 488	O-ring 25 x 2,5

POS.	BESTILL.-NR.	BETEGNELSE
7	2323 764	Venstre husskål
8	2319 220	Greb
9	2323 782	Højre husskål
10	0348 216	Reed-sensor komplet
11	2336 554	Linseskrue (2 stk.)
12	2324 716	Holdegreb
13	2336 221	Propper (2 stk.)




**Plast Coat 1030**

**DK**



## 13 TILBEHØR PLASTCOAT 1030

POS.	BESTILL.-NR	BETEGNELSE	POS.	BESTILL.-NR	BETEGNELSE
1	2334 115	Automatisk sprøjtelanse	11	2337 672	Vinkelsprøjtehoved
2	2334 120	Loftsprøjtelanse (150 cm)	12	0342 916	Rengøringsnål
3	2334 121	Underpudslanse	13	0342 330	Rengøringskugle til DN 19
4	Strukturdyser til pneumatiske sprøjtelanse og loftsprøjtelanse :		0342 331	0342 332	Rengøringskugle til DN 27 Rengøringskugle til DN 35
	0268 779	Strukturdyse 4	14	0342 329	Flaskerenser til indvendig rengøring af udløbsenhed og sprøjtelanse
	0348 915	Strukturdyse 5	15	9992 824	Pumpeglidemiddel 500 ml
	0268 780	Strukturdyse 6	16	0342 215	Slangeholder
	0348 916	Strukturdyse 7	17	0342 241	Rengøringsadapter M 27 – GK
	0268 781	Strukturdyse 8	0348 948	Rengøringsadapter M 35 – GK	
	0348 917	Strukturdyse 9	18	2311 921	Kompressor VKM 592, 230 V~, 50 Hz, Indsugningsvolumen 590 l/min
	0268 782	Strukturdyse 10	19	2337 718	Kompressor C330/03, 230 V~, 50 Hz, Indsugningsvolumen 330 l/min
	0342 327	Strukturdyse 12	20	2311 692	Styrekabel til automatisk sprøjtelanse 14 m (ikke afbildet)
	0342 328	Strukturdyse 15	21	2312 136	Glidemiddel til mørteqlange (Metylan tapetklister) 125 g (ikke afbildet)
5	2362 235	Underpudsdyse 10			
	2362 236	Underpudsdyse 12			
	0268 746	Underpudsdyse 14			
	0268 747	Underpudsdyse 16			
	0268 748	Underpudsdyse 18			
	0268 726	Underpudsdyse 14, 16, 18			
6	2334 123	Forlængelse 80 cm			
	2339 400	Forlængelse 150 cm			
	2334 124	Forlængelse 200 cm			
7	2335 394	Klæbeopsats			
8	2335 388	Fylde/doseringssopsats			
9	Mørteqlange (inklusive luftslange og styrekabel) til automatisk sprøjtelanse (2334115, 2334120, 2334121)				
	2334 131	Mørteqlange DN 19 – 2 m, Tilslutning V 27			
	0342 706	Mørteqlange DN 19 – 10 m, Tilslutning V 27			
	0348 930	Mørteqlange DN 19 – 20 m, Tilslutning V 27			
	0348 912	Mørteqlange DN 27 – 10 m, Tilslutning V 27			
	0348 946	Mørteqlange DN 35 – 13,3 m, Tilslutning V 27			
10	0342 314	Pakning, fikseringskobling M 27			

**PlastCoat 1030 Tilbehørsbillede**

## KONTROL AF MØRTELSPRØJTEMASKINEN

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, alt efter behov, dog mindst hver 12. måned, at lade sagkyndige kontrollere om en sikker drift af apparatet fortsat er sikret.

Ved apparater, der er taget ud af drift kan kontrollen udskydes til næste ibrugtagning.

Desuden skal alle (eventuelt afvigende) nationale kontrol- og vedligeholdelses-forskrifter også overholdes.

Ved spørgsmål bedes du henvende dig til et af firma Wagners servicestede.

## INFORMATION OM BORTSKAFFELSE

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortslettes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.



## VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE PRODUKTANSVAR

I henhold til en EU-forordning hæfter producenten ved produktfejl kun ubegrænset for sit produkt, når alle dele kommer fra producenten eller er godkendt af denne og apparaterne monteres og anvendes korrekt. Ved anvendelse af fremmed tilbehør og fremmede reservedele kan hæftelsen helt eller delvis bortfalde, hvis anvendelsen af det fremmede tilbehør eller den fremmede reservedel fører til en produktfejl. I ekstreme tilfælde kan de ansvarlige myndigheder forbyde anvendelsen af hele apparatet.

Med originalt WAGNER-tilbehør og -reservedele er der garanti for, at alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt.

## GARANTIERKLÆRING

(Gyldig pr. 1.2.2009)

### 1. Garantiens omfang

Alle Wagners professionelle enheder til påføring af maling (i det følgende kaldet produkter) afprøves og testes omhyggeligt og er underkastet de strenge kontroller, der gennemføres af Wagners kvalitetssikring. Wagner giver derfor udelukkende erhvervsmæssige eller professionelle brugere, som har erhvervet produktet i en autoriseret specialforretning (i det følgende kaldet kunden) en udvidet garanti på de produkter, der er anført på internettet under adressen [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Køberens krav i henhold til købsaftalens ansvar for mangler, således som denne er indgået med sælgeren, samt lovbestemte rettigheder indskrænkes ikke af denne garanti.

Vi yder garanti i den form, at vi efter vores egen afgørelse udskifter eller reparerer produktet eller enkelte dele af det eller tager produktet retur imod tilbagebetaling af købsprisen. Omkostningerne til materialer og arbejdstid bæres af os. Erstattede produkter eller dele bliver vores ejendom.

### 2. Garantiperiode og registrering

Garantien løber i 36 måneder, ved industriel brug eller lignende belastning som f.eks. især ved skifteholdsdrift eller ved udlejning 12 måneder.

På benzin- og luftdrevne drivanordninger giver vi ligeledes 12 måneders garanti.

Garantiperioden begynder med den dag, hvor produktet er leveret af den autoriserede specialforretning. Afgørende er datoen på den originale faktura eller kvittering.

For alle produkter, som er købt i en autoriseret specialforretning fra og med den 1.2.2009 forlænges garantiperioden med 24 måneder, når køberen inden for 4 uger efter leveringsdatoen lader disse produkter registrere gennem en autoriseret specialforretning i henhold til nedenstående bestemmelser.

Registreringen sker på internettet på adressen [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Som bekræftelse herpå gælder garantibeviset samt den originale faktura eller kvittering, af hvilken købsdatoen fremgår. En registrering er kun mulig, når køberen erklærer sig indforstået med lagringen af de data, der skal angives.

Garantiperioden hverken forlænges eller fornyes som følge af ydelser i henhold til garantien.

Efter udløb af den gældende garantiperiode kan der ikke mere gøres krav gældende imod os i henhold til garantien.

## 3. Procedure

Viser der sig inden for garantiperioden fejl i enhedens materiale, forarbejdning eller ydelse, skal garantikravet gøres gældende straks, senest dog inden for en frist på 2 uger.

Den autoriserede specialforretning, der har udleveret enheden, er bemyndiget til at modtage garantikrav. Krav i henhold til garantien kan imidlertid også gøres gældende over for de serviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. Produktet skal indsendes med betalt porto eller afleveres sammen med den originale faktura eller kvittering, der skal indeholde angivelse af købsdatoen og produktbetegnelsen. Hvis der gøres krav gældende i henhold til forlængelsen af garantien, skal garantibeviset også vedlægges.

Forsendelsesomkostningerne og risikoen for tab eller beskadigelse af produktet på vej til eller fra det værksted eller den forretning, der modtager garantikravet, eller som igen udleverer det reparerede produkt, bæres af kunden.

## 4. Bortfald af garantien

Garantikrav kan ikke tages i betragtning

- på dele, der er utsat for et brugsbetinget eller andet naturligt slid, samt mangler ved produktet, som kan føres tilbage til et brugsbetinget eller andet naturligt slid. Herunder hører især kabler, pakninger, dyser, cylindre, stempler, dele af huset, gennem hvilke mediet føres, filtre, slanger, tætninger, rotorer, statorer etc. Skader som følge af slid forårsages især af slibende påføringsmaterialer som f.eks. dispersioner, puds, spartelmasse, klæbestoffer, glasurer og kvartsgrunder.
- Ved fejl på enheder, der skyldes køberens eller tredjemandens manglende overholdelse af anvisninger om betjeningen, uegnet eller ukyndig anvendelse, forkert montering eller idriftsættelse, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøbetingelser, uegnet påføringsmateriale, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk indflydelse, unormale driftsbetingelser, drift med forkert netspænding eller netfrekvens, overbelastning eller manglende vedligeholdelse, pleje eller rengøring
- Ved fejl på enheden, som skyldes anvendelsen af tilbehør, ekstraudstyr eller reservedele, som ikke er originaldele fra Wagner
- For produkter, på hvilke der er foretaget ændringer eller påmonteret udvidelser.
- For produkter, hvis serienummer er fjernet eller gjort ulæseligt
- For produkter, som er forsøgt repareret af uautoriserede personer.
- For produkter med ubetydelige afvigelser fra de nominelle tilstand, som er uvæsentlige for enhedens værdi og anvendelighed.
- For produkter, der er blevet helt eller delvis adskilt

## 5. Supplerende bestemmelser

Ovenstående garantier gælder udelukkende for produkter, som købes i autoriserede specialforretninger i EU, SNG og Australien, og som anvendes i købslandet.

Hvis det ved nærmere undersøgelse viser sig, at garantien ikke dækker den foreliggende fejl, foretages reparation på købers regning.

Ovenstående bestemmelser udgør en definitiv fastlæggelse af retsforholdet til os. Videregående krav, specielt på grundlag af skader og tab ligegyldigt af hvilken art, der forårsages af produktet eller som følge af brugen af dette, er udelukkede, undtagen for så vidt de er omfattet af produktansvarslovens gyldighedsområde.

Krav imod specialforretningen som følge af dennes ansvar for mangler berøres ikke af denne garanti.

For denne garanti gælder tysk ret. Aftalesproget er tysk. I tilfælde af, at betydningen af den tyske og en udenlandsk tekst med disse garantibestemmelser afviger fra hinanden, gælder betydningen af den tyske tekst.

J. Wagner GmbH  
Division Professional Finishing  
Otto Lilienthal Strasse 18  
88677 Markdorf  
Forbundsrepublikken Tyskland

Ret til ændringer forbeholdes · Printed in Germany

## EU Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende bestemmelser:  
2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Anvendte harmoniserede normer:

EN ISO 12100, EN 12001, EN 60204-1, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

EU Overensstemmelseserklæringen er vedlagt produktet.  
Om nødvendigt kan den efterbestilles med bestillingsnummer **2368963**.

## Översättning av original-driftsinstruktioner

# Varning!

Spackelanläggningar utvecklar höga spruttryck.

	<b>Varng för skaderisk.</b>
(1)	<b>Håll aldrig fingrar eller händer framför sprutstrålen.</b> <b>Rikta aldrig sprutpistolen mot dig själv eller andra personer.</b> <b>Ytbehandlingsämnen är frätande eller retande.</b> <b>Skydda hud och ögon.</b>
(2)	<b>Observera följande punkter enligt handledningen, innan arbetet påbörjas:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beakta de tillåtna trycken.</li><li>2. Kontrollera tätheten i alla anslutande delar.</li></ol>
(3)	<b>Anvisningar för regelbunden rengöring och regelbundet underhåll av spackelanläggningen skall följas noga.</b> <b>Följ anvisningarna nedan före alla arbeten på spackelanläggningen och alltid vid uppehåll i arbetet:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Beakta sprutmaterialets härdningstid.</li><li>2. Avlasta sprutlans och mortelslang.</li><li>3. Stäng av sugpumpen.</li></ol>

# Tänk på säkerheten!

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>SÄKERHETSFÖRESKRIFTER</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>UNDERHÅLL</b>	<b>95</b>
<b>2</b>	<b>INLEDNING I ARBETET MED SPACKELANLÄGGNINGEN PLASTCOAT 1030</b>	<b>84</b>	9.1	Mekaniskt underhåll	95
2.1	Förklaringsbild spackelanläggningen PlastCoat 1030	84	9.2	Elektriskt underhåll	95
2.2	Bearbetningsbara sprutmaterial	84	9.3	Längre tids icke användning	95
<b>3</b>	<b>TEKNISKA DATA</b>	<b>84</b>	9.4	Axeltätningsring (fig. 16)	96
<b>4</b>	<b>FÖRKLARINGSBILD PLASTCOAT 1030</b>	<b>85</b>	9.5	Byta ut rotorn (fig. 17)	96
4.1	Manöverdon och indikeringar på maskinen	86	<b>10</b>	<b>STÖRNINGSAVHJÄLPNING</b>	<b>97</b>
4.2	Drivning	86	<b>11</b>	<b>RESERVDELSLISTA PLASTCOAT 1030</b>	<b>100</b>
4.3	Kompressor (tillbehör)	87	11.1	Reservdelslista stativ	101
4.4	Mortelslang	87	<b>12</b>	<b>RESERVDELSLISTA SPRUTLANS</b>	<b>101</b>
4.5	Sprutlans	87	<b>13</b>	<b>TILLBEHÖR PLASTCOAT 1030</b>	<b>102</b>
<b>5</b>	<b>TRANSPORT</b>	<b>88</b>		Kontroll av spackelanläggningen	104
5.1	Köra	88		Skrotning	104
5.2	Krantransport (fig. 4)	88		Viktiga anvisningar om produktansvaret	104
5.3	Transport i fordonet	88		Garantiföreskrifter	104
<b>6</b>	<b>IDRIFTAGNING</b>	<b>88</b>		Försäkran om överensstämelse med CE-direktiv	105
6.1	Uppställningsplats	88		Europa – servicenät	108
6.1.1	Ansluta till elnätet/ Förlängningsledning	88			
6.2	Idrifttagning för första gången	88			
6.2.1	Leveransen består av	88			
6.2.2	Montering (fig. 5)	89			
6.3	Ansluta mortelslangen	89			
6.4	Kompressor (tillbehör)	89			
6.5	Montering av sprutöverdelar (tillbehör)	90			
6.6	Ansluta sprutlans (fig. 10)	90			
6.7	Förbereda spackelanläggningen (fig. 12)	91			
6.7.1	Spola igenom Mortelslangen	91			
6.8	Börja sprutningen	92			
6.9	Avsluta sprutningen	92			
<b>7</b>	<b>ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNINGSTEKNIKEN</b>	<b>93</b>			
7.1	Sprutteknik	93			
<b>8</b>	<b>AVSTÄNGNING OCH RENGÖRING</b>	<b>93</b>			
8.1	Rengör mortelslang	93			
8.2	Aggregatrengöring och byte av statoren	94			
8.3	Rengör sprutlansen	95			

## 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Säkerhetstekniska krav för maskiner för transport av murbruk regleras bland annat i:

- a) EN 12001, Maskiner för transport, sprutning och fördelning av betong och murbruk - Säkerhetskrav

**Alla lagstadgade regler och säkerhetskrav måste följas.**

För att på ett säkert sätt hantera spackelanläggningar skall framför allt följande anvisningar beaktas:

### Användning av spackelanläggningen

Spackelanläggningen PlastCoat 1030 är uteslutande avsedd för bearbetning av de ytbehandlingsämnena, som anges på sidan 84. **Någon annan användning är inte tillåten.** Till en korrekt användning hör också beaktandet av bruksanvisningen och att inspekitions- och underhållsanvisningarna följs. Bruksanvisningen skall alltid förvaras åtkomlig där spackelanläggningen används.

Spackelanläggningen PlastCoat 1030 får endast användas med manometer. Endast den mortelslang, som föreskrivs av tillverkaren får användas.

Använd endast markerade mortelslangar med minst 40 bars drifttryck.

Putssprutan är endast avsedd för professionell användning av yrkesmän.

### Personskydd

För att skydda ögonen, huden och andningsvägarna: **Skyddsglasögon, skyddskläder, handskar, ev hudskyddskräm och andningsskydd skall användas** Koppla inte ifrån mortelslangen så länge den står under tryck. Beakta manometern. Använd skyddsglasögon. Rikta inte sprutlansen mot personer.

För att skydda hörsel **skall hörselskydd användas.**

Bär skyddsskor när maskinen transporteras samt vid arbete med maskinen.

Personal som inte behövs för uppställning, montering eller användning av maskinen får inte vistas i närheten av maskinen. PC 1030 är för nödfall utrustad med ett NÖDSTOPP.

### Andningsskyddsmasker

För att skydda operatören mot mineralhaltigt damm skall denne ha tillgång till en andningsskyddsmask.

**Anslutning till nätet får endast ske via en separat matningspunkt, t.ex. en byggströmsfördelare med en jordfelsbrytare med  $INF \leq 30\text{ mA}$ .**

**Undvik nedsmutsning av uttaget för fjärrkontroll på styrenheten.**



Risk för personskador av material som tränger ut.  
**Kontrollera varje gång innan maskinen kopplas in att materialkranen i sprutlans är stängd.**  
**Stäng alltid materialkranen vid avbrott i arbetet.**



Använd aldrig spackelanläggningen med öppen rotor eller borttagen behållare. Grip inte in i rotorn när denna är i drift. Risk för klämskador!  
**Var försiktig med långt hår. Arbeta bara med tätt anliggande kläder.**  
**Stick inte in några föremål eller kroppsdelar genom skyddsgallret.**  
**Klämrisk vid infällning av handtaget, montering av pumpenheten och anslutning av mortelslangen.**

### Rengöring och underhåll

Koppla aldrig loss mortelslangen under tryck. Demontera aldrig maskinen under tryck. Läs av trycket på manometern. Koppla alltid ifrån maskinen för sprutning av murbruk innan underhåll utförs, dra ut stickkontakten och spärra den så att den inte kan anslutas av misstag. Spruta inte ren spackelanläggningens motor och styrenhet med vattenstråle, högtrycksrengörare eller ånghögtrycksrengörare. Risk för kortslutning genom inträngande vatten.

### Elektrisk utrustning

Arbeten på spackelanläggningens elektriska utrustning får bara göras av en behörig elektriker. Den elektriska utrustningen skall kontrolleras regelbundet. Brister, såsom lösa anslutningar eller smälta ledningar skall åtgärdas omgående.

**Eтикетten på spackelanläggningen skall hållas ren och läsbar.**



Vid varje maskinellt stopp eller strömavbrott ska väljaromkopplaren genast ställas på "A" för att förhindra att maskinen startar upp igen av misstag.  
**Risk för personskador.**

## Mortelslang



**OBS! Risk för skador genom insprutat material! Det kan uppstå läckage i mortelslangen på grund av slitage, veck och icke avsedd användning. Vid ett läckage kan vätska injiceras in i huden.**


Kontrollera grundligt mortelslangen före varje användning.  
Skadade mortelslangar måste genast bytas ut.  
Försök aldrig att själv reparera defekta mortelslangar!  
Undvik skarpa böjar eller veck, minsta böjradie är ungefär 80 cm.  
Se till att ingen kör över mortelslangen och skydda den mot vassa föremål och kanter.  
Dra aldrig i mortelslangen för att flytta maskinen.  
Tvinna inte mortelslangen.  
Dra mortelslangen så att den inte utgör någon snubbelrisk.

	Använd endast original WAGNER-mortelslangar för bästa funktion, säkerhet och livslängd.
	Vid gamla mortelslangar ökar risken för skador. Wagner rekommenderar att byta mortelslangen efter sex år.

## Placering på ojämnt underlag

Maskinen för sprutning av murbruk måste ställas upp enligt beskrivningen i bilden för att undvika att den rullar iväg. Blockera framhjulen med bromsarna.

①



## 2 INLEDNING I ARBETET MED SPACKELANLÄGGNINGEN PLASTCOAT 1030

Spackelanläggningen PlastCoat 1030 är konstruerad för användning och bearbetning av färdigblandade mineraliska sprutämnen.

Maskinen är inte konstruerad för att användas som rengöringsutrustning.

### 2.1 SPACKELANLÄGGNINGENS PLAST COAT 1030 FUNKTION

Sprutmaterialet matas från behållaren. Matarspiralen transporterar sprutmaterialet till excentersnäckpumpen.

Denna pump bygger upp det nödvändiga trycket för transport genom mortelslangen. På sprutlansen tillförs den tryckluft, som är nödvändig för finfördelningen. Den elektriska styrningen används för att koppla in resp. ifrån maskinen för sprutning av murbruk samt för att reglera matningsmängden.

Med den steglöst reglerbara mängden sprutmaterial kan en mjuk och jämn sprutbild uppnås.

### 2.2 BEARBETNINGSBARA SPRUTMATERIAL

- Kompositsystemlim för värmeisolering (mineraliska system och konsthartssystem)
- Konsthartsputs upp till kornstorlek 6 mm
- Silikatputs upp till K 6
- Silikonhartsputs upp till K 6
- Mineralisk ytputs upp till K 6
- Lätputssystem upp till K 6
- Skrappputs upp till K 6
- Isoleringsputs
- Saneringsputs
- Porbetongytbehandling
- Kvartsplast
- Takytbehandlingar
- Flamskyddsytbehandlingar
- Mineraliska isoleringsslam
- Bitumenemulsioner
- Armeringsspackel
- Flytande råfibrer
- Sargjutmortel
- Konstharts-putsgrund
- Häftgrund
- Fyllnadsfärgar också fiberhaltiga
- Elastisk beläggning
- Akustikputs konsthartsbunden
- Spackelmanessor konsthartsbundna

Alla sprutmaterial skall vara lämpliga för maskinbearbetning. Se sprutmaterialets produktfaktablad.

Andra sprutmaterial får endast användas efter konsultation med tillverkaren eller WAGNER Anwendungstechnik.

## 3 TEKNISKA DATA


### PlastCoat 1030

Spänning:	230 V ~, 50/60 Hz
Säkring:	16 A trög
Aggregatanslutningsledning:	5 m lång, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Motoreffekt P <sub>1</sub> :	2,3 kW
Max. matningsmängd (vatten):	10, 15, 20 l/min (beroende på rotor/stator)
Max drifttryck:	40 bar
Max kornstorlek:	K6 mm
Mått L x B x H:	1150 x 520 x 610 mm
Behållarvolym:	50 l
Vikt (PC 1030):	59 kg
Vikt (sprutlans):	2,1 kg
Däckstryck max:	2,5 bar
Skyddsklass:	IP 54
Max ljudtrycksnivå:	70 dB (A)*
Finfördelaranslutning:	Snabbkoppling DN 7,2 mm
Max. finfördelarlufttryck:	10 bar
Erforderlig tryckluftsmängd minst:	320 l/min
Max. längd för mortelslang:	40 m (och 2,5 m Avlastningsslanger)
Max. tryckhöjd:	20 m

\* Mätplats: Avstånd 1 m i sidled från aggregatet och 1,60 m ovanför golv med efterklang.

## 4 FÖRKLARINGSBILD PLASTCOAT 1030

- |  |  |
|--|--|
| 1 Styrenhet  | 2 Kontrollampa röd (visar att en felaktig funktion föreligger)                                     |
| 3 Driftlampa grön (visar att nätspänning är förhanden) | 4 Manöverpanel med väljaromkopplare för inställning av driftläget och reglering av matningsmängden |
| 5 NÖDSTOPP   | 6 Grundställning med hjul  |
| 7 Anslutning för fjärrkontroll                         | 8 Anslutning för extern kontroller   |
| 9 Mortelslang med luftslang komplett                   | 10 Sprutlans   |
| 11 Behållare   | 12 Uppläggningsyta för påfyllning  |
| 13 Utloppsenhet med innanpåliggande snäckpump          | 14 Tryckmanometer  |
| 15 Anslutningskoppling för mortelslang                 | 16 Verktygslåda  |




## FÖRKLARINGSBILD



#### 4.1 MANÖVERDON OCH INDIKERINGAR PÅ MASKINEN

- 1 Reglering av matningsmängden 0-10
- 2 Väljaromkopplare för driftläge
- 3 Kontrolllampa (Error)
- 4 Driftlampa (Power)
- 5 NÖDSTOPP



Med regleringen av matningsmängden (fig 3, 1) kan transportmängden regleras steglöst från 0-10.

Följande lägen kan ställas in med väljaromkopplaren (fig. 3, 2):

	Position "F" = Manuell inkoppling Kopplar in maskinen för sprutning av murbruk. Denna inställning krävs för: • Demontering av pumpenheten
	Position "A" = Automatik Grundinställning för styrning med ett automatiskt sprutlans
	Position "R" = backväxel Denna inställning krävs för: • tryckavlastning av mortelslangen • Montering av pumpenheten

#### Detaljerad förklaring av hur väljaromkopplaren kan användas:

Om väljaromkopplaren står i läge "A", kan PC 1030 kopplas in resp. ifrån med materialkranen vid ett automatiskt eller ett pneumatiskt sprutlans.

I situationer utan monterat sprutlans (t ex montering/demontering av pumpenheten) kan maskinen kopplas in i läget "F" och kopplas ifrån i läget "A".



Viktigt: Styrningen med väljaromkopplaren och materialkranen har samma prioritet. Det är alltid möjligt att skifta från läget "A" (styrning med materialkran) till "F". Maskinen får endast användas av en enskilda person.

Driftlampan (grön, fig. 3, 4) indikerar att spänning föreligger och att maskinen är driftklar.

När kontakten sätts i eluttaget genomför PC 1030 en funktionskontroll medan kontrolllampan blinkar (röd, Fig. 3, 3). Om allt är OK slutar lampan blinka efter ca 30 sekunder. Om kontrolllampen lyser under drift föreligger en störning. Detaljerad information om typ av störning anges i avsnitt „Åtgärda störningar“ på sid. 97.



Om väljaromkopplaren står på "F" när stickkontakten ansluts kan maskinen inte kopplas in. För att maskinen ska kunna kopplas in måste väljaromkopplaren skiftas kort till "A" och sedan tillbaka till "F".

#### NÖDSTOPP

Genom att trycka på NÖDSTOPP stängs PC 1030 av meddetsamma.

För att åter frigöra NÖDSTOPP-knappen måste man vrida den. Maskinen förblir avstängd efter att NÖDSTOPP-knappen har frigjorts. För att åter starta maskinen måste väljaren kort ställas på "A" och därefter på "F".

#### 4.2 DRIVNING

Vid överbelastning stänger spackelanläggningens drivning av sig automatiskt (röd kontrolllampa tänds).

Ställ väljaromkopplaren (fig. 3, 2) på "A" och dra ut stickkontakten. Ställ regleringen av matningsmängden (fig. 3, 3) på "0". Vänta i ca 5 minuter, anslut maskinen för sprutning av murbruk igen och koppla sedan in. Ställ in avsedd matningsmängd.




Drivenheten värmes upp under drift. Detta är normalt och är inte något tecken på fel.

#### 4.3 KOMPRESSOR (TILLBEHÖR)

**VKM 592 Sugvolym 590 l/min**

**Anvisning:**


Kompressorn får endast användas enligt den bifogade bruksanvisningen.



**C330 Sugvolym 330 l/min**


**Anvisning:**

Kompressorn får endast användas enligt den bifogade bruksanvisningen.




#### 4.4 MORTELSLANG

- 1 Materialanslutning, spackelanläggning
- 2 Anslutning för styrkabel / kontroller
- 3 Finfördelningsanslutning tryckluftsförsörjning
- 4 Sprutlans materialanslutning
- 5 Mortelslang
- 6 Sprutlans finfördelarens luftanslutning
- 7 Anslutning för styrkabel/ automatiskt sprutlans



#### 4.5 SPRUTLANS

- 1 Materialanslutning
- 2 Kombinerad material- och luftkran  
Öppen: Materialkran i 90° vinkel gentemot sprutlansen  
Stängd: Materialkranen är riktad framåt
- 3 Strukturmunstycke:  
Olika strukturmunstycken kan sättas in sprutlansen. Munstycksstorleken beror på sprutmaterialets kornstorlek och den önskade sprutbilden.
- 4 Handtag:  
Handtaget kan efter behov monteras på höger eller vänster sida av sprutlansen. Gängan på den andra sidan kan skyddas med de medföljande pluggarna.
- 5 Anslutning för styrkabel
- 6 Luftreglage
- 7 Finfördelningsanslutning



## 5 TRANSPORT

### 5.1 KÖRA

Linda elkabeln runt handtaget och ta bort slangen. Förvara munstycken och andra smådelar i förvaringsfacket. Skjut eller dra PC 1030 i handtaget.




**Var alltid två för att bära maskinen upp-för/nerför trappor.**

### 5.2 KRANTRANSPORT (FIG. 4)

Upphängningspunkter för band eller rep (inga vajrar) se bild.

(4)



### 5.3 TRANSPORT I FORDONET

Säkra aggregatet i fordonet med lämpliga fästanordningar.



För att förhindra att materialrestertränger ut ur maskinen skall maskinen först rengöras eller brukkopplingen stängas.

## 6 IDRIFTTAGNING

### 6.1 UPPSTÄLLNINGSPLATS

Spackelanläggningen måste ställas upp på en jämn yta för att undvika att den rullar iväg.

#### 6.1.1 ANSLUTA TILL ELNÄTET/ FÖRLÄNGNINGSLEDNING

Anslutning till nätet får endast ske via en separat matningspunkt, t.ex. en byggströmsfördelare med en jordfelsbrytare med  $\text{INF} \leq 30 \text{ mA}$ .



Dimensionera aggregatanslutningsledningen så att det inte finns risk för att snubbla. Skyddas mot skador, t.ex. överkörning.



Ledningsdiameter min.  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ . Förlängningsledning rullas av helt. Kontrollera att kopplingsdelarna och stickkontakerna är felfria.

- Innan du ansluter aggregatet till nätet måste du kontrollera att nätpänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylten.

### 6.2 IDRIFTTAGNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN

#### 6.2.1 LEVERANSEN BESTÅR AV

Maskinen levereras av tillverkaren i följande enskilda komponenter:

- Basmaskin komplett med drivenhet, styrenhet, behållare och transportstativ med hjul
- Statorn
- Slangpaket
- Sprutlans
- Pumpglidmedel
- Verktygslåda med munstycken, rengöringstillbehör, ...

### 6.2.2 MONTERING (FIG. 5)



**Häng ut externa styrningar. Monteringen får endast utföras av den person som styr maskinen.**  
**Använd aldrig maskinen för sprutning av mur bruk om rotorn ligger fritt.**  
**Grip inte in i rotorn när denna är i drift.**  
**Risk för klämskador!**  
**Var försiktig med långt hår. Arbeta bara med tätt anliggande kläder.**

Lossa stjärnskruvarna (1) och ta av utloppsenheten (2).  
Spraya stator (3) och rotor (4) med ett lämpligt pumpsmörjemedel (artikel- nr 9992 824).  
Ställ väljaromkopplaren (6) på "A" och regleringen av matningsmängden (7) på „0“.  
Anslut stickkontakten till elnätet.  
Driftlampa (8) visar att aggregatet är klart för drift.  
Röd kontrolllampa (9) blinkar i ca 30 sekunder under funktionskontrollet.  
Ställ regleringen av matningsmängden (7) på 1 eller 2.  
Skjut över statorn (3) över spetsen på rotorn (4) (observera styrskenan (5)).  
Ställ väljaren (6) på "R" för att automatiskt dra på statorn på rotorn.  
Ställ väljaren (6) på "A" så snart statorn befinner sig i ändläget.  
Montera åter utloppsenheten (2) och dra åt med stjärnskruvarna (1).

### 6.3 ANSLUTA MORTELSLANGEN




- Kontrollera att pumpenheten sitter fast.
- Anslut mortelslang (fig. 7,1) och säkra med spännskruvar (fig. 7, 2).
- Anslut finfördelaranslutningen på mortelslangen till en tryckluftsförsörjning, t.ex. kompressorn (tillbehör).

### 6.4 KOMPRESSOR (TILLBEHÖR)

Placera kompressorn på en säker plast bredvid spackelanläggningen och anslut den till elnätet.

#### Anvisning:

Kompressorn får endast användas enligt den bifogade bruksanvisningen.



## 6.5 MONTERING AV SPRUTÖVERDELAR (TILLBEHÖR)







Beroende på användningen av sprutlansen kan man montera olika tillbehör, t.ex. en förlängning. En exakt översikt finns i kapitlet "Tillbehör".

- Lossa snabbkopplingen och ta av luftslangen (fig. 8, 1) från lansen.
- Lossa huvmuttern (2) och ta av materialröret (3).
- Sätt i materialröret och luftslangen (om sådan finns) till tillbehöret i sprutlansen och skruva fast med huvmuttern. (fig. 9)

**OBS:** Skada inte O-ringen (fig. 9, 4).

## 6.6 ANSLUTA SPRUTLANS (FIG. 10)

- Välj ett lämpligt sprutmunstycke till materialet:  
**Munstyckets storlek skall vara minst tre gånger så stort som kornstorleken,**  
kornstorlek t.ex. konsthartsputs → 3 mm  
dysstorlek → 10 mm
- Montera strukturmunstycke (1) med konen i riktning mot spruthuvudet i sprutlansen.
- Anslut sprutlansen (2) till materialslangen och spärra med spännskaken (3).
- Stäng till materialkranen (4). (Materialkranen är riktad framåt)
- Anslut finfördelningsanslutningen (5) till mortelslangens luftslang.
- Skruva fast fjärrkontrollens koppling (6) på mortelslangens styrkabel.
- Anslut mortelslangens styrkabel till den anslutningen på pumpen (fig. 11).
- Ställ väljaromkopplaren på "A".



## 6.7 FÖRBEREDA SPACKELANLÄGGNINGEN (FIG. 12)

### Rekommenderade glidmedel för mortelslangen



Vatten räcker inte som glidmedel.  
Risk för igensättning.  
Använd cellulosalim (t ex Metylan tapetlim, art.-nr. 2312136)

- Fyll behållaren med 2-3 l cellulosalim.
- Anslut spackelanläggningen till elnätet.
- Driftlampa (1) visar att aggregatet är klart för drift.



**Risk för personskador av material som tränger ut.**  
**Kontrollera varje gång innan maskinen kopplas in att materialkranen i sprutlans är stängd (Materialkranen är riktad framåt). Stäng alltid materialkranen vid avbrott i arbetet.**

- Ställ väljaromkopplaren (2) på "A".
- Ställ regleringen av matningsmängden (3) på „3“.

### 6.7.1 SPOLA IGENOM MORTELSLANGEN

- Stäng luftreglaget (bild 13, 2).



**Knäck inte mortelslangen.**  
**Skyddas mot skador, t.ex. överkörning och spetsiga föremål och kanter.**


- Håll sprutröret över en tom hink.
- Öppna materialkranen (fig. 13, 1) på sprutlansen (materialkran i 90° vinkel gentemot sprutlansen), maskinen kopplas in.
- Stäng materialkranen när det kommer ut cellulosalim från munstycket (bild 13, 1) (materialkranen pekar framåt).
- Fyll behållaren med sprutmaterial.





Vid mineraliska sprutmaterial får behållaren endast fyllas på till hälften.

- Håll åter sprutlansen över kärlet.
  - Öppna materialkranen (fig. 13, 1) vid sprutlansen.
  - Stäng genast materialkranen (fig. 13, 1) när sprutmaterial kommer ut ur sprutlansen.
- Maskinen för sprutning av murbruk har nu fyllts och är driftklar.

12



13



2

## 6.8 BÖRJA SPRUTNINGEN

- Öppna luftreglaget (bild 13, 3) och materialkranen (bild 13, 1) på sprutlansen.
- Ställ in sprutbilden genom att justera materialflödet med sprutmängdsreglaget (bild 13, 2) på styrenheten och luftflödet med luftreglaget (bild 13, 3).



**Viktigt:** Låt inte spackelanläggningen gå torrt. Stäng genast av maskinen om det inte kommer ut mer material från munstycket eller om sprutstrålen blir oregelbunden. Möjliga orsaker och åtgärd av problemet, se kapitlet "Störningsavhjälpling".



**Högre slitage på materialkranen.** Ställ inte in materialmängden med materialkranen, utan med regleringen av matningsmängden.


## 6.9 AVSLUTA SPRUTNINGEN

- Stäng materialkranen (fig. 18, 1).
- Stäng luftreglaget (bild 18, 3).




**Stäng alltid materialkranen i slutet av sprutningen.**

(13)



2



## 7 ALLMÄNNA ANVISNINGAR GÄLLANDE ANVÄNDNINGSTEKNIKEN

### 7.1 SPRUTTEKNIK

Under sprutningen förs sprutlansen med ett jämnt avstånd på 30 – 60 cm till objektet. Om detta inte beaktas uppstår en ojämnn sprutbild.

Sprutbildens beror på sprutmaterialet, viskositeten, munstyckstorleken, transportmängden och finfördelarens luftmängd.

#### **Exempel:**

**Fin struktur -> finfördelaren inställd på stor luftmängd**

**Grov struktur -> finfördelaren inställd på liten luftmängd**

**Större transportmängd -> finfördelaren ställs in på stor luftmängd**

Den önskade strukturen testas på en förlageyta.

Sprutstrålens sidoavgränsning skall inte vara skarp. Därför bör avståndet mellan sprutlans och objekt väljas så att detta uppnås.

Sprutkanten skall avta gradvis, så att man utan vidare kan överlappa vid nästa sprutning.

Håll alltid sprutpistolen parallellt och i 90 graders vinkel mot ytan som skall besprutas för att garantera att så lite sprutdimma som möjligt bildas.

#### **Anvisning:**

Skarpantade korn och pigment leder till att pumpen, mortelslangen, materialkranen och munstycket slits.



För hanteringen av mortelslangen vid arbete på ställning har det visat sig att det bästa är att alltid dra slangen på utsidan av ställningen.

## 8 AVSTÄNGNING OCH RENGÖRING



**Spackelanläggningens motor och styrenhet får inte rengöras fuktigt. Spruta aldrig av aggregatet med vattenstråle, högtryckstvätt eller ångtvätt. Risk för kortslutning genom inträngande vatten.**

### 8.1 RENGÖR MORTELSLANG

- Pumpa ur behållaren.



**Viktigt: Låt inte spackelanläggningen gå torrt. Stäng genast av maskinen om det inte kommer ut mer material från munstycket eller om sprutstrålen blir oregelbunden. Möjliga orsaker och åtgärd av problemet, se kapitlet "Störningsavhjälpning".**

- Koppla ifrån maskinen och kompressorn.
- Stäng materialkranen.
- Tag bort strukturmunstycket ur sprutlansen och rengör det.
- Fyll på vatten i behållaren och håll sprutlansen över ett tomt kärl.

**Viktigt: Låt inte spackelanläggningen gå torrt. Fyll alltid på tillräckligt med vatten i behållaren under rengöringen.**

- Ställ regleringen av matningsmängden på „5“.
- Materialkranen vid sprutlansen öppnas.
- Pumpa ut materialet ur slangen och ned i behållaren tills materialet som kommer ut är tunnflytande.
- Materialkranen vid sprutlansen stängas.



**Mortelslangen skall vara trycklös. Eventuellt sätts vridriktningsbrytaren helt kort i läget "R" (bakåt). Observera manometern --> 0 bar. Använd skyddsglasögon.**

- Koppla lossa mortelslangen från pumpenheten.
- Koppla loss sprutröret från mortelslangen
- Lägg i rengöringskulan i murbrukslangs och anslut åter murbrukslangs.
- Ställ välvjäromkopplaren på "F".
- Efter några sekunder träs rengöringskulan ut ur sprutlansen.
- Beroende på vilket sprutmaterial som används upprepas rengöringsproceduren 3-4 gånger.



**Mortelslangen skall vara trycklös. Eventuellt sätts vridriktningsbrytaren helt kort i läget "R" (bakåt). Observera manometern --> 0 bar. Använd skyddsglasögon.**

- Ställ välvjäromkopplaren på "A".
- Koppla lossa mortelslangen från pumpenheten.



Ytterligare rengöringsmöjligheter finns med rengöringsadaptern (tillbehör). Denna rengöringsadapter kan anslutas till en vattenslang eller vattenkran med klokopplingen. Stick in rengöringskulan i mortelslangen. Koppla till mortelslangen till rengöringsadaptern och spola igenom med vatten.

## 8.2 AGGREGATRENGÖRING OCH BYTE AV STATORN

- Rengör maskinen för sprutning av murbruk.  
Mata genom lämpligt pumpsmörjemedel eller vatten blandat med diskmedel genom pumpen.

### Demontering



**Maskinen för sprutning av murbruk måste vara i trycklös skick.**  
**Eventuellt sätts vridriktningsbrytaren helt kort i läget "R" (bakåt).**  
**Observera manometern --> 0 bar.**  
**Använd skyddsglasögon.**



**Häng ut externa styrningar. Demonteringen får endast utföras av den person som styr maskinen.**  
**Använd aldrig maskinen för sprutning av murbruk om rotorn ligger fritt.**  
**Grip inte in i rotorn när denna är i drift.**  
**Risk för klämskador!**  
**Var försiktig med långt hår. Arbeta bara med tätt anliggande kläder.**

- Ställ väljaromkopplaren (fig. 14, 1) på "A" och regleringen av matningsmängden (2) på „0“.
- Dra ut stickkontakten.**
- Lossa stjärnskruvarna (3) och ta av utloppsenheten (4).
- Ställ regleringen av matningsmängden (2) på 1 eller 2.
- Anslut stickkontakten till elnätet.**
- Flytta väljaren (1) till position "F". Så snart statorn (5) har lossnat från rotorn (6) ska väljaren ställas på "A".
- Ta av statorn (5) komplett.
- Dra ut stickkontakten.**

### Rengöra utloppsenheten

Rengör utloppsenheten (4) med en vattenstråle och lämplig flaskborste.

Rengör behållaren (7) med en vattenstråle och en lämplig borste.

Rengör skyddsgallret med en elementpensel.

Rengör likaså rotor (6) och statorn (5) grundligt med vatten och eventuellt en borste.

Spraya där efter in rotorn (6) och statorn (5) med ett lämpligt pumpglidmedel.


Håll pumphusets och pumprörets gängning ren så att läckage efter monteringen undviks.

### Montering




Om maskinen inte används under lång tid kan statorn fastna på rotorn. Montera där för inte statorn förrän när arbetet påbörjas efter längre tids förvaring.

Montering, se kapitel 6.2.2.



### 8.3 RENGÖR SPRUTLANSEN

- Rengör strukturmunstycke.
- Rengör luftborrhål i strukturmunstycket med en rengöringsnål.
- Rengör och fetta in O-ringen (bild 15, 1).
- Rengör sprutlansen och materialröret invändigt med flaskborste (0342 329).
- Rengör alla delar grundligt.
- Spola genom sprutlansen med rent vatten. Öppna och stäng materialkranen tre gånger.



## 9 UNDERHÅLL



OBS! Innan alla underhållsarbeten skall maskinen göras strömlös genom att dra ut nätkontakten. I annat fall finns risk för kortslutning. Reparationer får bara göras av kvalificerad personal, som är lämplig för detta på grund av utbildning och erfarenhet. Efter varje reparation skall aggregatet kontrolleras av en behörig elektriker.

Spackelanläggningen är konstruerad på ett sådant sätt att den kräver ett minimum av skötsel och underhåll. Regelbundet skall dock följande arbeten utföras resp. komponenter kontrolleras:

### 9.1 MEKANISKT UNDERHÅLL

- Gängningen på pumpröret och pumphuset skall hållas ren och tätas i förek. fall.
- Tätningar på alla kopplingar och anslutningsdelar skall kontrolleras för tätthet. Slitna tätningar skall i förekommande fall bytas ut.
- Kontrolleras för skador innan varje driftstillfälle:
  - mortelslang
  - nätkabel
  - styrenhet

### 9.2 ELEKTRISKT UNDERHÅLL

- Den elektriska drivningen och dess ventilationsöppningar skall alltid hållas rena och får inte rengöras med vatten.
- Risk för kortslutning.**

### 9.3 LÄNGRE TIDS ICKE ANVÄNDNING

Om spackelanläggningen inte används under en längre tid skall den rengöras noga och skyddas mot korrosion.




Ta bort statorn från pumpenheten så att denne inte kan fastna på rotorn.

#### 9.4 AXELTÄTNINGSRING (FIG. 16)



Kontrollera tätningarna i PC 1030 varje månad.

- Ställ väljaromkopplaren (fig. 16, 1) på "A" och regleringen av matningsmängden (2) på „0“.
- **Dra ut stickkontakten.**
- Lossa stjärnskruvorna (3) och ta av utloppsenheten (4).
- Ställ regleringen av matningsmängden (2) på 1 eller 2.
- **Anslut stickkontakten till elnätet.**
- Flytta välvjaren (1) till position "F". Så snart statorn (5) har lossnat från rotorn (6) ska välvjaren ställas på "A".
- Ta av statorn (5) komplett.
- **Dra ut stickkontakten.**
- Dra ut de båda räfflade bultarna (7) och ta av vridningsspärren (8).
- Lossa flänsen (9) med en 17 mm nyckel och ta av den.
- Ta av behållaren (10).
- Kontrollera packningen (11) och byt vid behov.
- Rengör axeltätningsringen (12).
- Kontrollera rotorn (6) och byt vid behov (se kapitel 9.5).





#### 9.5 BYTA UT ROTORN (FIG. 17)

- Lossa på fästsksruven (1) och ta av den gamla rotorn (6).
- Montera den nya rotorn med den nya fästsksruven.
- Limma fast fästsksruven med Loctite 243.



Obs! Använd endast Loctite 243!



## 10 STÖRNINGSAVHJÄLPNING


STÖRNING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD		
Spackelanläggningen kör inte. Den gröna driftlampan lyser	Regleringen av matningsmängden står på „0“  Styrkabeln till sprutröret har inte anslutits eller är skadad	Höj matningsmängden  Kontrollera styrkabeln		
Spackelanläggningen kör inte. Den gröna driftlampan lyser inte	Nätför濟ning saknas.	- Anslut nätkabeln. - Kontrollera nätkabeln för skador och byt ut den i förek. fall. - Kontrollera strömför濟ningen.		
Spackelanläggningen kör inte. Den röda kontrollampan lyser	Spackelanläggningen överbelastades/ överhettades.	Stäng materialkranen och dra ut stickkontakten. Sätt på maskinen igen efter cirka 5 minuter.		
Spackelanläggningen kan inte vrida runt rotorn.	Rotorn sitter fast i statorn. Pumpen smordes inte med pumpglidmedel.	Eventuellt sätts väljaromkopplaren helt kort i läget "F" (framåt) och sedan "R" (bakåt). Kontakta Wagner kundtjänst om problemet inte kan åtgärdas.		
Spackelanläggningen bygger upp ett tryck i mortelslangen. Men inget sprutmaterial kom- mer fram till sprutlansen.	Sprutmaterialstopp i mortelslangen. Mortelslangen ej förspolad med cel- lulosalim.	<p>Avlasta mortelslangen – sätt väljaromkopplaren helt kort i läget "R" (bakåt). Pumpa tillbaka sprutmaterialet i behållaren.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50px; height: 50px; vertical-align: middle;">  </td> <td style="width: 50px; padding: 5px;"> <b>Mortelslangen skall vara trycklös. Observera manometern ---&gt; 0 bar. Använd skyddsglasögon.</b> </td> </tr> </table> <p>Koppla loss mortelslangen och spola igenom med en vattenslang. Om proppen lossnat fylls cellulo- salim i mortelslangen. Koppla till mortelslangen igen.</p>		<b>Mortelslangen skall vara trycklös. Observera manometern ---&gt; 0 bar. Använd skyddsglasögon.</b>
	<b>Mortelslangen skall vara trycklös. Observera manometern ---&gt; 0 bar. Använd skyddsglasögon.</b>			

STÖRNING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
	<p>Under sprutningen upphör plötsligt sprutmaterial att träda ut.</p> <p>För litet strukturmunstycke.</p> <p>Sprutmaterialstopp i mortelslangen. Mortelslangen ej förspolad med cellulosalim.</p> <p>Pumpen har sugt luft.</p>	<p>Strukturmunstycket igensatt på grund av föroreningar i sprutmaterialet eller på grund av för stor korning.</p> <p>Välj ett större strukturmunstycke. Tumregel: Kornstorlek x 3 --&gt; munstycksstorlek</p> <p>Avlasta mortelslangen – sätt vridriktningsbrytaren helt kort i läget "R" (bakåt). Pumpa tillbaka sprutmaterialet i behållaren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><b>Mortelslangen skall vara trycklös.</b>  <b>Observera manometern</b>  <b>--&gt; 0 bar.</b>  <b>Använd skyddsglasögon.</b></p> </div> <p>Koppla loss mortelslangen och spola igenom med en vattenslang. Om proppen lossnat fylls cellulosalim i mortelslangen. Koppla till mortelslangen igen.</p> <p>Fyll på beläggningsmaterialet i behållaren och pumpa runt tills att beläggningsmaterialettränger ut utan blåsor.</p> <p><b>OBS!</b>  <b>Fyll alltid på tillräcklig mängd sprutmaterial.</b>  <b>Låt inte pumpen gå torrt. Pumpen går het. Risk för proppar.</b></p>
Ingen ren och jämn sprutbild.	<p>Luftkanaler i strukturmunstycket är delvis igensatta med sprutmaterial.</p> <p>Luftmängden har ställts in felaktigt.</p> <p>Maskinen har rengjorts dåligt</p> <p>Pumpen har sugt luft.</p>	<p>Slå ifrån spackelanläggningen. Öppna materialkranen på sprutlansen. Tag bort strukturmunstycke. Rengör strukturmunstyckets luftkanaler.</p> <p>Ändra på luftmängden.</p> <p>Rengör maskinen noggrant</p> <p>Fyll på beläggningsmaterialet i behållaren och pumpa runt tills att beläggningsmaterialettränger ut utan blåsor.</p> <p><b>OBS!</b>  <b>Fyll alltid på tillräcklig mängd sprutmaterial.</b>  <b>Låt inte pumpen gå torrt. Pumpen går het. Risk för proppar.</b></p>

STÖRNING	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Trycket på manometern ökar till över 40 bar.	<p>Sprutmaterialet har alltför hög viskositet.</p> <p>Mortelslangens diameter är för liten.</p> <p>Mortelslangen är för lång.</p> <p>Sprutmaterialstopp i mortelslangen. Mortelslangen ej förspolad med cellulosalim.</p>	<p>Förtunna sprutmaterialet.</p> <p>Använd en mortelslang med större diameter.</p> <p>Använd en kortare mortelslang.</p> <p>Avlasta mortelslangen – sätt vridriktningsbrytaren helt kort i läget "R" (bakåt).</p> <p>Pumpa tillbaka sprutmaterialet i behållaren.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p><b>Mortelslangen skall vara trycklös.</b>  <b>Observera manometern</b>  <b>--&gt; 0 bar.</b>  <b>Använd skyddsglasögon.</b></p> </div> <p>Koppla loss mortelslangen och spola igenom med en vattenslang. Om proppen lossnat fylls cellulosalim i mortelslangen. Koppla till mortelslangen igen.</p>
Spackelanläggningen matar inte tillräckligt med sprutmaterial.	<p>För liten transportmängd.</p> <p>Mortelslangens diameter är för liten.</p> <p>Statorn sliten.</p> <p>För litet strukturmunstycke.</p>	<p>Ställ in transportmängdsregulatorn på ett högre värde.</p> <p>Använd en mortelslang med större diameter.</p> <p>Montera en ny statorn. Vid behov monteras även en ny rotor.n  <b>OBS!</b> Spruta in med pumpglidmedel.</p> <p>Välj ett större strukturmunstycke.  Tumregel: Kornstorlek x 3 --&gt; munstycksstorlek</p>

Om ingen av de angivna störningsorsakerna föreligger skall defekten åtgärdas av WAGNERs kundtjänst.


## 11 RESERVDELSLISTA PLASTCOAT 1030



POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING	POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING
1	9990368	Stjärngreppsmutter	8	2357594	Behållare
2	2362368	Utlöpsheten komplett	9	348316	Rotor
3	348315	Pumpmantel	10	348324	Skruv
4	2361120	Vridningspärr för stator	11	2360651	Matningsaxel
5	9900247	Sexkantskruv	12	2360706	Gummipackning motor
6	9921507	Fjäderring	13	9921501	Fjäderring
7	2360707	Gummidichtung Flansch	14	9900313	Cylinderskruv

## 11.1 RESERVDELSLISTA STATIV


POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING
1	3142039	Ringmutter M12
2	3069013	Fyrkantsplugg
3	2367604	Styrrulle
4	348349	Hjul
5	9994902	Hjulkapsel
6	2309787	Skyddskåpa



## 12 RESERVDELSLISTA SPRUTLANS


POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING
	2334 115	Automatiskt sprutlans
	2322 199	Komplett spruthuvud (består av pos. 1-6)
1	2321 045	Överfallsmutter
2	0342 350	Tätningsbricka
3	0268 781	Strukturmunstycke 8 (standard)
6	2322 488	O-ring 25 x 2,5

POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING
7	2323 764	Vänster kåpa
8	2319 220	Spak
9	2323 782	Höger kåpa
10	0348 216	Reed-sensor komplett
11	2336 554	Linsskruv (2 st.)
12	2324 716	Handtag
13	2336 221	Pluggar (2 st.)



## 14 TILLBEHÖR PLASTCOAT 1030

POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING	POS.	BEST.-NR.	BENÄMNING
1	2334 115	Automatiskt sprutlans	11	2337 672	Vinkelspruthuvud
2	2334 120	Tacksprutlans (150 cm)	12	0342 916	Rengöringsnål
3	2334 121	Unterputzlanze	13	0342 330	Rengöringskula för DN 19
4	Strukturmunstycken för automatiskt sprutlans och tacksprutlans :		0342 331	Rengöringskula för DN 27	
	0268 779	Strukturmunstycke 4	0342 332	Rengöringskula för DN 35	
	0348 915	Strukturmunstycke 5	14	0342 329	Flaskborste för innerrengöring av utloppsenhet och sprutlans
	0268 780	Strukturmunstycke 6	15	9992 824	Pumpglidmedel 500 ml
	0348 916	Strukturmunstycke 7	16	0342 215	Slanghållare
	0268 781	Strukturmunstycke 8	17	0342 241	Rengöringsadapter M 27 – GK
	0348 917	Strukturmunstycke 9	0348 948	Rengöringsadapter M 35 – GK	
	0268 782	Strukturmunstycke 10	18	2311 921	Kompressor VKM 592, 230 V~, 50 Hz, Sugvolym 590 l/min
	0342 327	Strukturmunstycke 12	19	2337 718	Kompressor C330/03, 230 V~, 50 Hz, Sugvolym 330 l/min
	0342 328	Strukturmunstycke 15	20	2311 692	Styrkabel för automatiskt sprutlans 14 m (utan bild)
	0268 905	Strukturmunstyckeuppsättning 4, 6, 8, 10	21	2312 136	Glidmedel för mortelslang (Metylan tapetlim) 125 g (utan bild)
5	2362 235	Försänkt munstycke 10			
	2362 236	Försänkt munstycke 12			
	0268 746	Försänkt munstycke 14			
	0268 747	Försänkt munstycke 16			
	0268 748	Försänkt munstycke 18			
	0268 726	Försänkt munstykssats 14, 16, 18			
6	2334 123	Förlängning 80 cm			
	2339 400	Förlängning 150 cm			
	2334 124	Förlängning 200 cm			
7	2335 394	Limpåsats			
8	2335 388	Påfyllnings-/doseringspåsats			
9	Mortelslang (inklusive luftslang och styrkabel) för automatiskt sprutlans (2334115, 2334120, 2334121)				
	2334 131	Mortelslang DN 19 – 2 m, Anslutning V 27			
	0342 706	Mortelslang DN 19 – 10 m, Anslutning V 27			
	0348 930	Mortelslang DN 19 – 20 m, Anslutning V 27			
	0348 912	Mortelslang DN 27 – 10 m, Anslutning V 27			
	0348 946	Mortelslang DN 35 – 13,3 m, Anslutning V 27			
10	0342 314	Tätning fast koppling M 27			

**PlastCoat 1030 Tillbehörsbild**

## KONTROLL AV SPACKELANLÄGGNINGEN

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du låter experter kontrollera utrustningen vid behov, dock minst var 12:e månad, för att garantera säker drift.

Om utrustningen har tagits ur drift är det tillräckligt om denna kontroll utförs inför nästa driftstart.

Dessutom måste samtliga (ev. avvikande) nationella provnings- och underhållsföreskrifter beaktas.

Om någonting är oklart kan du gärna kontakta Wagners kundtjänst.

## SKROTNING

Enligt EG-direktiv 2012/19/EU för skrotning av förbrukade elartiklar och dess motsvarighet i nationell miljölagstiftning, får denna produkt inte kastas i hushållssoporna utan måste lämnas för miljöriktig återvinning enligt gällande lagstiftning.



En skrotad produkt från WAGNER återtas av oss eller våra representanter och skrotas på ett miljöriktigt sätt. Ta i ett sådant fall kontakt med någon av våra serviceverkstäder, någon av våra representanter eller direkt med oss.

## VIKTIGA ANVISNINGAR OM PRODUKTANSVARET

Enligt ett EU-direktiv ansvarar tillverkaren endast för sin produkt vid produktfel om alla delarna kommer från tillverkaren eller om dessa har godkänts av tillverkaren och monterats korrekt och används korrekt på maskinen. Vid användning av tillbehör eller reservdelar från annan tillverkare kan ansvaret bortfalla helt eller delvis, om användningen av tillbehör eller reservdelar från annan tillverkare orsakar fel på produkten. I extrema fall kan användningen av hela maskinen förbjudas av behörig myndighet.

Med original WAGNER-tillbehör är du garanterad att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

## GARANTIFÖRESKRIFTER

(Datum 1/2 2009)

### 1. Garantins omfattning

Alla Wagner proffs-färgerprutor (nedan kallade produkter) kontrolleras och testas noga och genomgår Wagners stränga kvalitetssäkringskontroller. Wagner lämnar därför en utökad garanti exklusivt till yrkesmässiga användare som har köpt produkten i auktoriserad fackhandel (nedan kallad "kund") för de på produkter som listas på Internet under [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee).

Köparens garantianspråk från köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter begränsas inte av denna garanti.

Vi lämnar garanti i den form, att efter vårt beslut byts eller repareras produkten eller enskilda delar härvä eller så tas maskinen tillbaka mot ersättning motsvarande inköpspriset. Kostnaderna för material och arbetsstid tillkommer oss. Utbytta produkter eller delar blir härför vår egendom.

### 2. Garantitid och registrering

Garantitiden uppgår till 36 månader, vid industriell användning eller likvärdig påfrestning t.ex. skiftarbete eller vid uthyrning uppgår garantitiden till 12 månader.

För bensin- och luftdrivna drivanordningar lämnar vi likaså 12 månaders garanti.

Garantitiden startar vid dagen för leverans från den auktoriserade fackhandeln. Datum på originalkvittot är avgörande.

För alla produkter som köpts hos auktoriserad fackhandel efter den 1/2 2009 förlängs garantitiden till 24 månader när köparen registrerar produkten inom fyra veckor efter leverans från auktoriserade fackhandel i enlighet med följande bestämmelser.

Registreringen sker på Internet på [www.wagner-group.com/profi-guarantee](http://www.wagner-group.com/profi-guarantee). Som bekräftelse gäller garanticertifikatet samt originalkvittot som visar datum för köpet. Det är endast möjligt att registrera när köparen bekräftar att han samtycker genom att spara inmatade data.

Genom att lämna garanti varken förlängs eller förnyas garantitiden för produkten.

Efter att gällande garantitid har gått kan inte några anspråk göras gällande på garantin.

## 3. Avveckling

Om fel på material, bearbetning eller funktion visar sig inom garantitiden ska garantianspråk omgående göras gällande, dock senast inom en tidsperiod på 2 veckor.

Den auktoriserade fackhandeln som har levererat maskinen är berättigad att ta emot garantianspråk. Garantianspråk kan även göras gällande hos våra serviceställen som nämns i bruksanvisningen. Produkten måste skickas in eller lämnas in tillsammans med originalkvittot, med uppgift om inköpsdatum och produktbeteckning. För att kunna utnyttja den förlängda garantin måste dessutom garanticertifikatet bifogas. Kunden bär ansvaret för kostnader samt riskerna för förlust eller skada på produkten under transport eller på platsen som tar emot garantianspråk eller åter utlevererar den reparerade produkten.

## 4. Garantin gäller inte

Garantianspråk kan inte beaktas

- för delar, som genomgår ett naturligt slitage, beroende på användning eller övrigt, eller defekter på produkten som kan återföras på slitage vid användning eller övrigt naturligt slitage. Här tillräknas särskilt kablar, ventiler, packningar, munstycken, cylindrar, kolvar, mediumledande delar, filter, slangar, packningar, rotorer, statorer, etc. Skador på grund av slitage orsakas särskilt av slipande beläggningsmedel, som t.ex. dispersioner, puts, spackel, lim, glasyrer, kvartsgrund.
- vid fel som kan återföras på att inte anvisningarna i bruksanvisningen har beaktats, olämplig eller felaktig användning, felaktig montering resp. idriftsättning som utförts av köparen eller tredje part, icke korrekt användning, onormala miljöförhållanden, olämpliga beläggningsmedel, kemisk, elektrokemisk eller elektrisk påverkan, icke relevanta driftsförhållanden, drift med fel nätspänning/-frekvens, överbelastning eller bristande underhåll eller vård samt rengöring.
- vid fel som har orsakats genom att använda tillbehörs-, tilläggs- eller reservdelar som inte är Wagner originaldelar.
- för produkter, på vilka förändringar eller utbyggnader har genomförts.
- för produkter med avlägsnat eller oläsbart serienummer
- för produkter, på vilka icke auktoriserade personer har utfört försök till reparatin.
- för produkter med smärre avvikelse från bör-beskriftenheten, som är obetydliga för värdet och användarfunktionerna.
- för produkter som har tagits isär helt eller delvis.

## 5. Kompletterande bestämmelser

Ovan nämnda garantier gäller uteslutande för produkter, som har inhandlats i EU, GUS, Australien av auktoriserad fackhandel och används inom referenslandet.

Om det vid närmare undersökning visar sig att garantin inte täcker det aktuella felet genomförs reparationen på kundens räkning.

De ovan nämnda bestämmelserna reglerar avslutningsvis rättsförhållandena. Fortsatta krav, särskilt på skador och förluster oavsett typ, som har uppstått på grund av produkten eller på grund av dess användning utesluts även under användningsområdet för produktionsansvarslagarna.

Krav på fel gentemot fackhandeln berörs inte.

För dessa garantier gäller tysk lag. Avtalet är skrivet på tyska. Om betydelsen av de tyska och utländska texterna avviker från varandra är den tyska texten gällande.

J. Wagner GmbH  
Division Professional Finishing  
Otto Lilienthal Strasse 18  
88677 Markdorf  
Förbundsrepubliken Tyskland

Rätten till ändringar förbehalles · Printed in Germany

## EU Konformitetsförklaring

Vi intygar och ansvarer för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:  
2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Använta harmoniserade normer:

EN ISO 12100, EN 12001, EN 60204-1, EN 61000-3-2,  
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

EU-konformitetsförklaringen medföljer produkten. Den kan vid behov beställas genom ordernummer **2368963**.

S

Plast Coat 1030



## **Plast Coat 1030**



<b>A</b>	J. Wagner Ges.m.b.H. Ottogasse 2/20 2333 Leopoldsdorf Österreich Tel. +43/ 2235 / 44 158 Telefax +43/ 2235 / 44 163 office@wagner-group.at	<b>DK</b>	Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 2630 Taastrup Denmark Tel. +45 43 27 18 18 Telefax +45 43 43 05 28 wagner@wagner-group.dk	<b>GB</b>	Wagner Spraytech (UK) Limited Innovation Centre Silverstone Park Silverstone Northants NN12 8GX Great Britain Tel. 01327 368410 enquiries@wagnerspraytech.co.uk
<b>B</b>	WSB Finishing Equipment Veilinglaan 56-58 1861 Meise-Wolvertem Belgium Tel. +32/2/269 46 75 Telefax +32/2/269 78 45 info@wagner-wsb.nl	<b>E</b>	Makimport Herramientas, S.L. C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) Tel. 902 199 021/ 91 879 72 00 Telefax 91 883 19 59 ventas@grupo-k.es info@grupo-k.es	<b>I</b>	Wagner S.p.A. 23868 Valmadrera (Lc) Via Santa Vecchia, 109 Italia Tel./Fax 0341 210100 (centralino)  wagner_it_va@wagner-group.com
<b>CH</b>	Wagner International AG Industriestrasse 22 9450 Altstätten Schweiz Tel. +41/71 / 7 57 22 11 Telefax +41/71 / 7 57 22 22 wagner@wagner-group.ch	<b>F</b>	Euromair Antony S.A.V. Ile-de-France 12-14, av. F. Sommer 92160 Antony Tel. 01.55.59.92.42 Telefax +33 (0) 1 69 81 72 57 conseil.paris@euromair.com	<b>NL</b>	WSB Finishing Equipment BV De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht Netherlands Tel. +31/ 30/241 41 55 Telefax +31/ 30/241 17 87 info@wagner-wsb.nl
<b>D</b>	J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Straße 18 D-88677 Markdorf Postfach 11 20 D-88669 Markdorf Deutschland Tel.: +49 / 75 44 / 505 -1664 Fax: +49 / 75 44 / 505 -1155 wagner@wagner-group.com www.wagner-group.com	<b>F</b>	Euromair Distribution Siège Social / S.A.V. Sud 343, bd. F. Perrin 13106 Rousset Cedex Tel. 04.42.29.08.96 Telefax 04.42.53.44.36 conseil@euromair.com	<b>S</b>	Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 2630 Taastrup Denmark Tel. +45 43 27 18 18 Telefax +45 43 43 05 28 wagner@wagner-group.dk
<b>CZ</b>	E-Coreco s.r.o. Na Roudné 102 301 00 Plzeň Czechia Tel. +420 734 792 823 Telefax 420 227 077 364 info@aplikacebarev.cz	<b>RU</b>	ООО Мэфферт Полилюкс 142407 Россия, Московская обл, Ногинский р-н, территория «Ногинск-Технопарк» д.14 Tel. +7 495 221 6666 Telefax +7 495 99 55 88 2 2216666@m-p-l.ru dis@m-p-l.ru		