








**WAGNER**





**WALLPERFECT  
FLEXIO 995  
SPRUTTILLSATS**

5








Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta dig med bruksanvisningen för huvudutrustningen. För spruttillsatsen Corner&Reach gäller samma säkerhetsanvisningar som för huvudutrustningen.

## Allmänna anvisningar

Spruttillsatsen för Corner&Reach har utvecklats för användning med vattenlösliga och lösningsmedelsbaserade lättflytande material.

Sprutstrålen böjs med 25° i änden av den 22 cm långa munstycksförlängningen. Detta underlättar sprutning av trånga mellanrum eller svåråtkomliga områden.

- OBS!**  • Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar. **Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (fig. 1A, 15)!** Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna och byt membran om det behövs.
- **Lägg inte sprutpistolen på sidan.**
  - Kombiner inte komponenter från olika sprutöverdelar. Delarna kan skadas.

### Beskrivning (fig. 1+6)

1) Spruttillsats för värmeelement	2) Nålfäste
3) Nål	4) Munstycksstättning
5) Färgrör	6) Luftrör
7) Riktningssindikator	8) Kopplingsmutter
9) Luftkåpa	10) Materialmängdreglage
11) Avtryckarbygel	12) Behållartätning
13) Stigrör	14) Behållare
15) Luftslang	16) Ventillock
17) Membran	18) Viskositetsmätbägaren

## Montering (fig. 1-4)

Fäst nålen i nålfästet uppifrån. (Fig. 2 A+ B)

Montera sedan försiktigt färgröret och luftröret (fig. 3) och dra åt med kopplingsmuttern

Fäst luftkåpan på luftröret. Pilarnas positioner måste då stämma överens. (Fig. 4 A+ B)

## Passa in stigröret (se huvudutrustningens bruksanvisning)

Så gott som hela behållarens innehåll ska användas.

Vrid stigröret framåt vid sprutarbeten på liggande objekt.

Vrid stigröret bakåt vid sprutarbeten på objekt ovanför huvudhöjd.

## Inställning av sprutriktning (fig. 5)

Riktningssindikatorn på luftröret indikerar alltid samma riktning som sprutstrålen böjs av åt. För inställning av sprutriktning ska luftröret vridas i önskad riktning sedan kopplingsmuttern lossats något. Dra sedan åt kopplingsmuttern ordentligt igen.

## Förberedelse av sprutmaterialet

Färgerna måste oftast förtunnas före användning av sprutpistolen. Anvisningar för sprutfärdig spädning finns på färgburken eller på det tekniska databladet från färgtillverkaren (t.ex. på internet).

Annars kan du använda uppgifterna i nedanstående viskositetstabell som riktvärden.

## Mätning av viskositet (fig. 6)

1. Rör om sprutmaterialet ordentligt före mätningen.
2. Doppa mätbägaren för viskositet (18) över kanten ned i sprutmaterialet.
3. Lyft upp mätbägaren och mät i sekunder hur lång tid det tar innan vätskeströmmen bryts av.

Denna tid kallas "**Utloppstid i sekunder**".

Viskositetstabell				
Sprutmateriäl	Utloppstid i sekunder			
	Wood&Metal, Wall			Universal
	280 W	300 W	350 W	630 W
Lösningssmedelsbaserade grundfärger	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Lösningssmedelsbaserade lackfärger	15-30	20-45	20 - 45	30-60
Vattenbaserade grundfärger	25-30	30-40	30 - 45	40-60
Vattenbaserade lackfärger	20-25	20-35	20 - 40	30-55
Träskyddsmedel, betser, oljor	outspädda			
Desinfektionsmedel, växtskyddsmedel	outspädda			
Täcklack för fordon	20-25	20-35	20 - 40	30-55

## Inställning av materialmängd

Förlängningsmunstycket underlättar lackering av mycket trånga mellanrum. För att förhindra färggrinning på ytan som ska målas ska färgmängden först ställas in genom provsprutning på kartong eller papper på ett jämnt sprutavstånd.

Dra först inställningsknappen (fig. 1, pos. 10) helt åt vänster (-) och öka sedan materialmängden genom att vrida åt höger (+) till önskad mängd.

Maskera **inte** de ytor som ska sprutas.

## Tips för lackering av svåråtkomliga ställen

Täck över de ytor som inte ska sprutas. Arbeta alltid från insidan och utåt vid sprutning av möbler och objekt med hålrum, trånga mellanrum och andra svåråtkomliga ställen. Lackera först svåråtkomliga ställen som inre ytor som är svåra att se, arbeta dig sedan stegvis mot de yttre ytorna.

## Tips för lackering av värmeelement

Innan värmeelement lackeras måste de svalna.

Värmeelement ska förbehandlas enligt lacktillverkarens anvisningar.

Börja med lackering av mellanrum. Lackera sedan en sida åt gången av mellanrummen. För pistolen framåt och bakåt med en jämn rörelse. Sedan färgen fått torka något ska den andra sidan lackeras. På så sätt förhindras att ny färg kommer i kontakt med luftströmet. Avlägsna då och då eventuella färgpartiklar från luftkåpan och munstycket med en fuktig trasa. Lackera avslutningsvis utvändiga ytor på större avstånd och med högre materialmängd. För detta kan naturligtvis även standardspruttillsatsen användas.

## Driftavbrott



Utrustningen ska rengöras genast vid bearbetning med 2-komponentslack.

## Avstängning och rengöring

1. Dra ur nätkontakten. Lufta behållaren vid längre uppehåll och när arbetet är avslutat. Detta kan göras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart därefter stänger behållaren eller genom att du drar i avtryckarbygeln och sprutar färgen i originalburken.
2. Ta isär pistolen.
3. Skruva av behållaren. Håll tillbaka överblivet sprutmaterial i materialbehållaren.
4. Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (fig 1, C).
5. Håll lösningsmedel eller vatten i behållaren. Skruva på behållaren.

### **Använd inga antändliga material vid rengöringen.**

6. Sätt ihop pistolen igen.
7. Sätt i nätkontakten, starta utrustningen och spruta lösningsmedel eller vatten i en behållare eller på en trasa.
8. Upprepa proceduren tills klart lösningsmedel eller vatten kommer ut ur munstycket.
9. Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten.

**OBS! Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på sprutpistolen med vassa metallföremål. Luftningsslang och membran är endast till viss del beständiga mot lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av dem.**

10. Dra av luftslangen (fig. 1 A, 15) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (16). Ta ur membranet (17). Rengör alla delar noggrant.
11. Skruva av kopplingsmuttern och demontera försiktigt luftkåpan, luftströmet och färgströmet. Lossa nålen från nålfästet (fig. 2, C). Rengör alla förlängningsdelar med lösningsmedel eller vatten, beroende på lacktyp, och en pensel.
12. Torka av sprutpistolen och behållaren utvändigt med en trasa dränkt i lösningsmedel eller vatten.

## Hopsättning

Aggregatet får endast användas när membranet (fig. 1 A, 17) är oskadat.

1. Sätt membranet (fig. 1 A, 17) **med stiftet uppåt** på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset.
2. Sätt försiktigt på ventillocket (fig. 1 A, 16) och skruva fast det.
3. Sätt fast luftslangen (fig. 1 A, 15) på ventillocket och på nippeln på pistolhuset.
4. Skjut tätningen till munstycket (bild 1B, 4) över nålen (2), spåret ska peka mot dig.
5. Stick in alla delar av förlängningen i varandra och förvara dem i förpackningen (fig. 1, pos. 3, 5, 6, 9).
6. För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret. Vrid samtidigt behållartätningen något.
7. Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

### Reservdelslista (fig. 1+6)

Pos.	Benämning	Best.nr
3	Nål, främre del	0417 919
4	Munstyckstätning	0417 706
5/6	Färg-/luftrör	0417 920
8	Kopplingsmutter	2362 873
9	Luftkåpa	2365 342
12	Behållartätning	2323 039
13	Stigrör	2362 876
14	600 ml behållare med lock	0414 906
15, 16, 17	Luftslang, Ventillock, Membran	2304 027
18	Viskositetsmätbägaren	0209 058

Med ytterligare spruttillsatser och tillbehör erbjuder det **CLICK&PAINT-SYSTEMET** rätt verktyg för varje arbete.

För ytterligare information om **WAGNERS** produktutbud för renovering, se [www.wagner-group.com](http://www.wagner-group.com)

## Miljöskydd



Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.



## Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Vid användning av tillbehör och reservdelar från andra leverantörer kan produktansvar och garantianspråk bortfalla helt eller delvis. Med original WAGNER-tillbehör är du garanterad att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

### 2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto). Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar. Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall. Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från WAGNER. Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete. Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman. Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.





<b>D</b>	<b>J. WAGNER GMBH</b> Otto-Lilienthal-Str. 18 88677 Markdorf T +49 0180 - 55 92 46 37 F +49 075 44 -5 05 11 69	<b>SK</b>	<b>E-CORECO SK S.R.O.</b> Kráľovská ulica 8/7133 927 01 Šala T +42 1948882850 F +42 1313700077	<b>CZ</b>	<b>E-CORECO S.R.O.</b> Na Roudné 102 301 00 Plzeň T +42 734 792 823 F +42 227 077 364
<b>F</b>	<b>WAGNER FRANCE S.A.R.L.</b> 12 Avenue des Tropiques Z.A. de Courtaboeuf 91978 Les Ulis Cedex T +33 0825 011 111 F +33 (0) 1 69 81 72 57	<b>GB</b>	<b>WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD</b> Opus Park Moorfield Road Guildford Surrey GU1 15Z T +44 (0) 1483 - 454666 F + 44 (0) 1483 - 454548	<b>H</b>	<b>HONDIMPEX KFT.</b> Kossuth L. u. 48-50 8060 Mór T +36 (-22) - 407 321 F +36 (-22) - 407 852
<b>DK</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S</b> Stationsvej 13 3550 Slangerup Danmark T +45 47 33 74 00 F +45 47 33 74 01	<b>NOR</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE NORGE AS</b> Nedre Skøyen vei 26, PO Box 423, Skøyen 0213 Oslo T +47 22 54 40 19	<b>PL</b>	<b>PUT WAGNER SERVICE</b> ul. E. Imieli 27 41-605 Swietochlowice T +48 32 - 346 37 10 F +48 32 - 346 37 13
<b>S</b>	<b>ORKLA HOUSE CARE AB</b> Box 133 564 23 Bankeryd Sweden T +46(0)36 37 63 00	<b>ROM</b>	<b>ROMIB S.R.L.</b> str. Poligonului nr. 5 - 7 100070 Ploiesti ,judet Prahova T +40-344801240 F +40-344801239	<b>CH</b>	<b>J. WAGNER AG</b> Industriestraße 22 9450 Altstätten T +41 71 - 7 57 22 11 F +41 71 - 7 57 23 23
<b>E</b> <b>P</b>	<b>MAKIMPORT HERRAMIENTAS, S.L.</b> C/ Méjico nº 6 Pol. El Descubrimiento 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T 902 199 021 / 91 879 72 00 F 91 883 19 59	<b>AUS</b>	<b>WAGNER SPRAYTECH AUSTRALIA PTY. LTD.,</b> 14-16 Kevlar Close Braeside, VIC 3195 T +61 3 95 87 - 20 00 F +61 3 95 80 - 91 20	<b>I</b>	<b>FHC SRL</b> Via Stazione 94, 26013 Crema (CR) T 0373 204839 F 0373 204845